

PROTECO®

ZVÁRACIA KUKLA SAMOSTMIEVACIA

Pre zváranie a brúsenie



CE

PROTECO®

10.55-P800E,
10.55-P800E-C,
10.55-P800E-F,
10.55-P810E-RED

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky PROTECO.

Pôvodný návod k automatickej samostmievacej zväračskej kukle **10.55-P800E; (E-C); (E-F); 10.55-P810E-RED.**

ÚVOD

Pozorne si prečítajte návod na použitie. Kukla je primárne určená pre zvarovanie, ale môže byť použitá i pre brúsenie.

Je vyrobená tak, aby chránila Vaše oči a tvár pred UV/IR žiarením, odstrekuje kovom pri bežnom zváraní elektrickým oblúkom a drobnými časticami odletujúcimi pri brúsení.

Model je vybavený špeciálne vyvinutým, plne nastaviteľným hlavovým křížom. Pri zdvihnutí kukly sa presunie ťažisko na stred hlavy. Vďaka tomu je znížené zaťaženie krku a hlavy. Filter je napájaný solárnym článkom a záložnými vymeniteľnými lítiovými batériami s vysokou životnosťou.

Po zapálení oblúku dôjde k okamžitému zatmaveniu filtra vďaka 4 vysoko výkonným senzorm. Reakčná doba filtra je 1/30000 s (0,033 ms). Po zhasnutí oblúku dôjde k automatickému rozjasneniu filtra.

Kukla nie je určená pre profesionálne použitie a trvalé zaťaženie.

Nepoužívajte kuklu k inému účelu, než k akému je určená.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie	10.55-P800E; (E-C); (E-F); 10.55-P810E-RED
Veľkosť priezoru	98x43mm
Optické senzory	4
Zapnutie a vypnutie filtra	plne automatické
Optická trieda - EN 379	1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celú dobu
Základné zatmavenie filtra	DIN 4
Voľba zatmavenia	DIN 9 - 13
Čas zosvetlenia 3st.	0,1; 0,5; 1,0s
Nastavenie citlivosti	plynule
Možnosť voľby režimu	zváranie/brúsenie
Použiteľné pre metódy	MMA, MIG/MAG, TIG>5A, SAW, SMAW, PAC, PAW
Napájanie filtra	solárny článok+vymeniteľné lítiové batérie CR2450
Test kapacity baterií a filtra	ano
Pracovná teplota	-5°C až + 55°C
Skladovacia teplota	-20°C až +70°C
Materiál kukly EN 175	polyamid
Hmotnosť	480g

NASTAVENIE ZVÁRACEJ KUKLY

Nastavenie filtru

DELAY - čas oneskorenia rozjasnenia filtra od zhasnutia oblúka je možné zvoliť trojpolohovým prepínačom na pravej strane kukly.

SLOW - dlhý čas 1 s

MIDDLE - stredný čas - 0,5 s

FAST - krátky čas - 0,1 s

SENSITIVITY - Citlivosť snímačov je nastaviteľná otočným ovládačom na pravej strane kukly. Pri zváraní malými prúdmi, obzvlášť metódou TIG, nastavujte maximálnu citlivosť.



SHADE - zatmavenie filtra DIN 9-13 je nastaviteľné otočným ovládačom na ľavej strane kukly.

Správnu hodnotu DIN vyberte podľa druhu zvárania a zväracieho prúdu. Hodnoty nastavenia sú uvedené v tabuľke.

Pre deaktiváciu filtru pri brúsení slúži prepínač na ľavej strane kukly.

GRIND - brúsenie (filter sa nestmavuje).

WELD - zváranie




Nastavenie hlavového kríža

Upravte horné pásky hlavového kríža tak, aby bola kukla pohodlne usadená čo najnižšie na hlave. Po nasadení kukly dotiahnite zľahka kolieskom na zadnej časti kríža obvodovú pásku tak, aby sa Vám pri sklopení kukla na hlave nepohybovala. Vzďialenosť kukly od tváre je možné nastaviť v 6 polohách. Stlačením dvoch aretačných tlačidiel proti sebe (b) a presunutím držiaku do požadovanej polohy (1-6). Dbajte na to, aby bola na oboch stranách proti výrezu (c) nastavená rovnaká číselná hodnota.

Uhol sklopenia kukly je možné nastaviť páčkou (a). Povoľte dostatočne maticu na pravej strane kukly.

Vychýľte páčku (a) smerom do kukly, aby došlo k vytiahnutiu aretačných ozubov a presuňte ju po smere šípiek podľa požadovaného uhlu. Dotiahnite aretačnú maticu.

Po sklopení by mal byť filter proti očiam. Pre nastavenie odporu sklápania kukly slúžia hviezdicové matice na otočných čapoch.



Po vybalení nechajte kuklu pred zváraním cca 5 min. na dennom svetle, aby došlo ku sformovaniu solárneho článku.

Skontrolujte prednú ochrannú fóliu filtra a uistite sa, že je čistá a že kazety sedia dobre po celom obvode. Skontrolujte tiež vnútornú ochrannú fóliu filtra.

Pred každým použitím skontrolujte upevnenie kazety a či nepresvitá svetlo medzi kazetou a telom kukly. Prepnite filter do režimu zvárania a stlačte kontrolné tlačidlo **TEST**. Filter sa musí stmaviť. Ak po stlačení tlačidla preblikne alebo sa rozsvieti kontrolná LED dióda (**LOW BATTERY**), alebo ak dióda preblikáva pri prevádzke, kuklu nepoužívajte, pretože batérie sú vybité a je nutné ich s ohľadom na správnu funkciu filtra bezpodmienečne vymeniť. Predídete tým možnému poškodeniu zraku. Nenechávajte vybité batérie v kazete.

! **UPOZORNENIE!**

Pred zváraním nezabudnite aktivovať filter prepnutím prepínača do pozície zváranie (WELD).



VAROVANIE A DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

! **UPOZORNENIE!**

Táto zváracia kukla nie je použiteľná pre prácu s laserom a pre zváranie autogénom.

Nikdy nepokladajte kuklu na horúci povrch, ani ju nepribližujte k zdrojom vysokej teploty. Pri zváraní najmä vysokými prúdmi udržiavajte kuklu v dostatočnej vzdialenosti od tepelného žiarenia oblúka. Používajte iba v rozmedzí teplôt -5 °C až +55 °C.

Nikdy neotvárajte kazetu a ani nerobte žiadne úpravy a opravy kazety! Kukla nechráni proti ťažkým, rizikovým faktorom, napr. úlomkami brúsneho kotúča, nárazom a pod. Kukla nechráni pri práci s trhavinami, žieravinami a horľavinami. Kukla nechráni proti hluku. Pri brúsení s kuklou používajte respirátor a slúchadlá. Nikdy nepoužívajte poškodenú alebo nekompletnú kuklu. Nerobte žiadne úpravy na kukle alebo na kazete! Akýkoľvek zásah do konštrukcie vedie k strate záruky.

Nikdy nepoužívajte kuklu bez originálnej vonkajšej a vnútornej ochrannej fólie!

Pri použití kukly bez ochranných fólií dôjde k nenávratnému poškodeniu skla filtra a solárneho článku!


Nikdy nečistíte kuklu stlačeným vzduchom, na odstránení prachu použite vysávač! Prípadne mierne navlhčenú textilnú utierku. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

! **VAROVANIE!** Ak filtr nestmavne po zapálení oblúku, okamžite kuklu prestaňte používať! Pokúste sa nájsť príčinu (vid'. odstránenie porúch). Žiarenie zo zváracieho oblúka môže vážne poškodiť oči!

Nevystavujte kuklu dažďu.

Neponárajte kazetu filtra do vody, ani ju neomývajte vodou!

Chráňte kuklu (najmä kazetu) pred nárazmi a vysokou teplotou!



ÚDRŽBA

Výmena batérií

Batérie sú umiestnené na ľavej a pravej vnútornej strane ovládačov. Stlačte viečko a vysuňte ho. Vymeňte batériu a puzdro zasuňte späť. Pozor na polaritu!

Upozornenie: Meňte vždy obe batérie.


Pravidelne vymieňajte ochranné fólie filtra, ak sú poškabané alebo znečistené.



Výmena vonkajšej ochrannej fólie

Odstíťte na vnútornej strane kukly kazetu dvoma páčkami a kazetu nadvihnite. Vyberte poškodenú fóliu a vložte novú fóliu.

Zaklapnite obidve páčky a starostlivo skontrolujte, či fólia dolieha po celom obvode kazety. Nezabudnite pred vložením fólie odstrániť ochranný polep.



Výmena vnútornej ochrannej fólie

Vo vybraní fóliu podoberte nechťom, prehnite ju smerom nahor, kým sa neuvoľní z držiaka.

Pri spätnej montáži fóliu znovu prehnite a zasuňte späť do držiaka. Nezabudnite odstrániť ochranný polep.

Pravidelne čistite povrch filtra.

Vždy udržiavajte solárny článok, sklo filtra i snímače čisté.

K čisteniu povrchu filtra používajte iba

mäkkú a čistú textilnú utierku určenú pre čistenie optiky.

Vždy používajte iba originálne ochranné fólie k tomuto typu.

SKLADOVANIE

Kuklu skladujte vyčistenú na suchom, temnom a chladnom mieste, najlepšie v originálnej škatuli.

Pri skladovaní kukly na svetle, najmä žiarivkovom, dochádza k zatmievaniu a rozjasňovaniu filtra. Dôsledkom je tak zbytočné vybíjanie batérií.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Porucha	Príčina	Odstránenie
Filter nezatmieva alebo zatmieva nepravidelne.	1) Vybité batérie. 2) Ochranná fólia znečistená. 3) Nastavená malá citlivosť.	1) Vymeňte za nové. 2) Vymeňte ochrannú fóliu za novú. 3) Vykonať korekciu.
Oblúk je pri zváraní slabo viditeľný alebo oslňuje	Nevhodne nastavená hodnota DIN.	Nastavte správnu hodnotu DIN podľa tabuľky.
Filter nezatmieva.	1) Prepínač je v polohe brúsenie GRIND. 2) Silne znečistená ochranná fólia.	1) Skontrolujte prepínač zváranie-brúsenie, či je v správnej polohe. 2) Vymeňte ochrannú fóliu za novú.
Pomalá odozva filtra.	Nízka pracovná teplota, nedostatočné okolité svetlo.	Zmeňte pracovné prostredie.

VAROVANIE: Nepoužívajte kuklu, ak sa Vám nepodarí odstrániť vyššie zmieňované poruchy a kontaktujte Vašeho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

TABUĽKA NASTAVENIA

Welding process	Current in amperes A																								
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600				
MMAW(Covered electrodes)	8				9			10		11			12			13			14						
MAG	8							9	10		11				12				13						
TIG	8			9		10			11				12			13									
MIG									9	10		11			12		13	14							
MIG with light alloys										10		11		12	13	14									
Air-arc gouging	10											11	12		13		14	15							
Plasma jet cutting											9	10	11	12			13								
Microplasma arc welding	4	5		6		7	8	9	10	11		12			13										

Poznámka: tabuľka odporúča najvhodnejšie zatmavenie zväracieho filtra pre rôzne pracovné aplikácie. V závislosti od podmienok môžu byť použité hodnoty nepadrate nižšie alebo vyššie. .

MMA W - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

MAG - zváranie v ochrannej atmosfére CO₂

TIG - oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou

MIG - zváranie v ochrannej atmosfére Ar

MIG - with light alloys - zváranie ľahkých kovov v ochrannej atmosfére Ar

Air-arc gouging - drážkovanie

PAC - plasma jet cutting -rezanie plazmou

PAW microplasma arc welding - zváranie plazmou

SAW - zváranie pod tavivom

LIKVIDÁCIA

Po ukončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.

Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO náradí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

**INFORMÁCIE**

Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu.

Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty majúce trvalé účinky charakterizujúce pracovný priestor ako sú zdroje prachu, hluku atď.

Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách.

Informácie slúžia užívateľovi zariadenia k lepšiemu zhodnoteniu nebezpečenstva a rizík.

Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazovej a textovej informácie ako aj tlačové chyby sú vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO náradí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO: 50 635 875

Označenie výrobku:

10.55-P800E-C Zváracia kukla samostmievacia P800E čierna s karbónovou potlačou PROTECO
10.55-P800E-F Zváracia kukla samostmievacia P800E čierna motív PLAMENE PROTECO
10.55-P810E-RED- Zváracia kukla samostmievacia P810E RED PROTECO

Typ výrobku: GX-600R, SUPER

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.

Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:

DIN EN 379:2009-07
DIN EN 175:1997-08
GX EN 175 F CE

Posúdenie zhody bolo vydané na základe skúšok vykonaných skúšobňou: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Germany a vydané na základe certifikátov a reportov č. C4946GX/R2, 11163-PZA-14, 10103-PZA-15, 13121-PZA-18, 1398-PZA-18, C4957GX/R2, 11252-PZA-14, 12091-PZA-16.

Posledné dvojčísle roku, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 20

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Libor Knap
Podbrézí 63
518 03

V Bratislave, dňa 20.02.2020



PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava Petržalka 851 04
IČ: 50635875 ZIČ: 2120403230
IČ DPH: SK2120403230
jedenat'el spoločnosti

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja:

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1.

2.

3.

PROTECO®



Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava - Petržalka
www.proteco-naradie.sk

PROTECO®