

CERVA

01080193

WIGEON DOTS**PROTECTIVE GLOVES**

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon/elastane, nitrile coating with dots on the palm and fingers. Available sizes 6 - 11 in shortened length for special applications, according of Regulation (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 and EN 388:2016.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:

read the identification of the user instruction manufacturer

3121A – protection levels EN388:2016

Abrasion resistance: 3 (1-4)

Cut resistance: 1 (1-5)

Tear resistance: 2 (1-4)

Puncture resistance: 1 (1-4)

TDM cut resistance: A (A-F)

dexterity: 5

01080193 WIGEON DOTS - article size production date/year

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Due the blade wearing the circular blade cut test results (EN 388 - 6.2) are only indicative whilst the straight cut resistance test (TDM EN 388 - 6.3) is the reference performance result. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. The declaration of conformity is available on www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE

Pěrškrími: Doreza me pese gisha pa qepje me thurje najloni / elastan, shtrsej nitrili me pika ne péllemibé dle gisha. Masat e disponuehme 6 - 11, te skurha per perdorme tē veçanta, sipes (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 due EN 388:2016.

Pérdorimi: Doreza janē tē dizerjuara pér mbrojten e dorēs kundē rreziqeve mekanike nē kushte tē tha, sidomos nē inxhineri, makineri, magazina, industriē e lehē, etj.

Karakteristikat dne shenjet:

Piktogrammi i informacioni i identifikimi i produshtit

simboli i pérpüshshmerti

piktogrammi i rreziqeve Mekanike

3121A – Nivel i mbrojtei EN388:2016

Reristencia ndaj Konsumti 3 (1-4)

Reristenza ndaj Prejres 1 (1-5)

Reristenza ndaj Grisjes 2 (1-4)

Reristenza ndaj Shpimit 1 (1-4)

Reristenza e prejres TDM: A (A-F)

Zhvyrjejetesi: 5

01080193 WIGEON DOTS - Artikulli Masa Data e prodhimit(viti)

Mirembajtja dhe pérdorimi i dorezës: Mironi dorezat nga nekthesia. Mos i ekspononi tek solucionet organike ose avujt e tyre, lubrikantë, yndrat, vajrat e tyre mineralje dhe uje. Pas perdorimit pastrojoni me force rrengtare dherë tereni te thohen ne temperature dhome. Dorezat nuk mund te lahen me lavatricë ose pastrim kinik.

Kujdes: Doreza nuk duhet te përdoren nje ekziston nje rezik nga pjeset levizuese te makinerive. Për shik te qmiprijesh se teħut janet rezultatet e provave te rezistencës nē prej me teħel me formē rrethore (6.2) thjetesh orientuese, ndersa prova e rezistencës nē prej TDM (6.3) jep rezultatu e sakta te referencës. Karakteristika e mbrojtej ja kumpluar jā aplikuar vētem nē pēlēmbees dherës dozores. Pērdorini gjithmōn masen e sakta te kontrollon gjendjen e dorezës para dō pērdorimi. Mos perdorim kurri doreza te grisura, ngurutseja ose tē deħtruta nē ndonjē ménryx. Pērdorimi i dorezave mund tē shaktojte acarim tē lēkūrs dherë reagjekti tek njerzej me lēkūr shumē tē nħejshme, nē rast tē illa tē mos i pērdori mē tej dorezat.

Transporti dne magazinim: Doreza duhet te transportohen në paketim original ose ne jne mbuse plastic, duhet te ruhe ne vende te tha, kushte te ftita, dherë larg nra rreżet e diellit. Jetegħejas te nafti dati qid u prodhimit, kur ruhen iż-żebbuġi.

Certifikat tip EU eshté leħshar nra organ i autorizuar Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklarata e konformiteti eshté e pubblikar nra www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhusi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česká

AZ QORUYUCU ƏLCƏKLƏR

Təsvir: Oluvucu və barmaq hissəsindən nöqtələrlə ilə nitril-ortülü nøyon/elastandan toxunmuş bəşbarmaqlı tiksiz qoruyucu eləckər. (EU) 2016/425, EN420:2003+A1:2009 və EN388:2016 standartlarında uyğun olaraq xüsusi istifada üçün 6-11 arası qasaldılmış üzünlüçlü ölçülər mövcudur.

Istifadə qaydaları: Eləckər, əsas yüksək daşıqlı texnika, maşın avadanlıq, anbar, yüngül señave ya bu kimi digər sahələde arıplan quru işlərində əllərin mexaniki zədələməne risklərindən qorunmasında nüfuzlu.

Xüsusiyyətləri ve markalanması:



Istifade Beləcəsi

Marka

Uygunluq İşsəri

Mekanik Risk Piktogram

3121A – qoruma səviyyələri EN388:2016

Sürtüme qarşı davamlılığı: 3 (1-4)

Kasılmaqaya qarşı davamlılığı: 1 (1-5)

Cırılmaqaya qarşı davamlılığı: 2 (1-4)

Desilme qarşı davamlılığı: 1 (1-4)

TDM kasılmaqaya qarşı davamlılığı: A (A-F)

Xüsusiyyətləri: 5

01080193 WIGEON DOTS - tamit

Eləckəlerin ölçüsü

istehsal tarxi (ay) qeyd edilib

Qoruyucu eləckərin texnikı qulluğu ve onlardan istifade qaydasi: Eləckəlerin istiħħiżżeen qorunmasini temin edin, üzvi halleddiñar və onlari buxarlarin, sūrgu yaqqin, mineral yaqqin və suyun tasirine məruz qoymayın. Istifadeten sonra üzerdək qalın kir qatın firça vasitəsinə temizlikin və eləckəler otad temperaturunda qurudan. Eləckələr palzteriyən mağazada yuqqar və kirmayt temizlikənər yoxdur.

Xəberdarlıq: Istifade zamanı eləckələrin edən mexanizmləri iləşkən arasıda qalma riski varsa, onları istifade etmeyin. Ulgürün küləğimizi nezera alardan kasılmaya qarşı davamlılığının natiċeleri (6.2), bunulda belə TDM düz ülgüci ile kasılmaşa qarşı davamlılıq sinağı (6.3) işe mahsuldarlıq ilkin göstəricisidir. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız elçeyin ovuc hissəsinə tibbi edilir. Həmçinin düzgün eləckə istifadə edil və istifadən avval her defə eləckələrin veziyətinli yoxlanı. Körnəklis, berkmiş və ya başqa sekilda zədələməsi eləckələri istifade etmeyin. Həssas derisi olanlarda eləckələrin istifadəsi darda qicqalanma və allergik reaksiyalara səbəb olə bilər, belə hallarda eləckələri bir dəfə istifade etmeyin.

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016

Características y marcas:

ČERVA ČERVA CE icono de riesgos mecánicos

leer las instrucciones del fabricante

marca de conformidad

Produktbezeichnung EN 388:2016

Größe

Produktionsdatum (Jahr)

Produktbeschreibung Schutzhandschuhe vor Strahlungswärme

Schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe vor Strahlungswärme schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Überprüfung: Rücksicht auf Sauberkeit und Hygiene. Überprüfen Sie die Handschuhe auf Schäden, Risse und Löcher. Wechseln Sie die Handschuhe, wenn sie beschädigt sind.

Istehsal: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čechia.

Features and marking:

ČERVA ČERVA CE icono de riesgos

read the identification of the manufacturer

conformity marking

mechanical hazards icon

Produktbezeichnung EN 388:2016

Größe

Produktionsdatum (Jahr)

Produktbeschreibung Schutzhandschuhe vor Strahlungswärme

Schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe vor Strahlungswärme

schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Überprüfung: Rücksicht auf Sauberkeit und Hygiene. Überprüfen Sie die Handschuhe auf Schäden, Risse und Löcher. Wechseln Sie die Handschuhe, wenn sie beschädigt sind.

Istehsal: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čechia.

Features and marking:

ČERVA ČERVA CE icono de riesgos

read the identification of the manufacturer

conformity marking

mechanical hazards icon

Produktbezeichnung EN 388:2016

Größe

Produktionsdatum (Jahr)

Produktbeschreibung Schutzhandschuhe vor Strahlungswärme

Schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Wartung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe vor Strahlungswärme

schützen, nicht organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen sowie Schmierstoffen, Fetten, Mineralöl und Wasser aussetzen. Entfernen Sie Schmutz mit einem Pinsel und lassen Sie die Handschuhe bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch frei trocknen. Die Handschuhe dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen oder chemisch gereinigt werden.

Überprüfung: Rücksicht auf Sauberkeit und Hygiene. Überprüfen Sie die Handschuhe auf Schäden, Risse und Löcher. Wechseln Sie die Handschuhe, wenn sie beschädigt sind.

Istehsal: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čechia.

Features and marking:

ČERVA ČERVA CE icono de riesgos

read the identification of the manufacturer

conformity marking

mechanical hazards icon

Produktbezeichnung EN 388:2016

Größe

Produktionsdatum (Jahr)

