





CE

**EN INFORMATIVE LEAFLET**  
Half Face Filtration Masks

**IMPORTANT:** Half facemasks are suitable for providing effective protection against solid and liquid aerosols. They fall into three categories according to leakage and maximum penetration through the filter material: FFP1, FFP2 and FFP3. The user is responsible for selecting the appropriate half mask to provide protection against the type and concentration of the contaminant(s) in the work area where the activity is to take place.

This product has been designed in compliance with Regulations (EU) 2016/425 and harmonized standard EN149:2001+A1:2009.

Notified Control Body responsible for the EU Type Exam:

Apave Sudéurope SAS, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE. Body intervening in the control of production (Module C2):

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, (España).

Organismo de control nº 0161

Declaration of Conformity: www.productosclimax.com

**INSTRUCTIONS FOR USE**

- Put the half mask on and carry out the fitting-leakage test before entering the hazardous area.
- Keep the mask on and ensure it is well fitted when actively exposed to contaminants.
- Use the half masks in accordance with national legal health and safety requirements in the workplace.
- Dispose of the mask and replace it with a new mask if: it is removed or it falls into a contaminated zone, it becomes obstructed, saturated, difficult to breathe or if it is damaged or broken in any way.
- Leave the hazardous area if symptoms of dizziness, tiredness, nausea or any similar kind of discomfort occurs.
- These kinds of masks are to be used once only, they do not need maintaining, disinfecting or cleaning. Once they have been worn do not keep or reuse them.
- Dispose of the half mask after it has been used (maximum one work shift)
- Keep the half masks in their sealed box and store them in an uncontaminated area between +2°C and +55°C at less than 75% humidity.

**INSTRUCTIONS FOR FITTING THE MASK**

1. Hold the mask in one hand with the nasal clip pointing towards your fingers, leaving the elastic straps used to fit the mask hanging freely.
2. Place the mask on your face so that it completely covers your nose and mouth. The nasal clip should be pointing upwards.
3. With one hand hold the half mask over your face, pressing lightly and with the other hand; pass the elastic straps over your head. The lower strap should sit below your ears at the nape of the neck and the upper strap should go under your ears and over the crown of your head.
4. Using both hands, adjust the nasal clip around your nose and ensure that the edges of the half mask are in direct contact with your face.
5. **FITTING-LEAKAGE TEST:** Allows suitable fitting of the half mask to be checked. In order to carry out the test, cover the entire half mask with both hands and exhale hard to create positive pressure inside the mask. If leakage is detected through the sides, the half mask must be repositioned on your face, the nasal clip and / or the position or tightness of the straps readjusted. Repeat this process until no leakage can be detected.

NB: For half masks without clasps, the length of the straps can be altered by tightening them. To do so, gently alter the position of the straps on your head or tie small knots in them.

**RESTRICTIONS FOR USAGE**

The date of expiry of the half mask is 5 years from the date of manufacture. Do not use half masks, or enter or stay in hazardous areas if:

- Oxygen concentration is less than 19,5% (in volume).
- If the nature of the contaminant is unknown and / or it could seriously and immediately damage the health of the worker.

- Gases or vapours are detected in the hazardous area that may be harmful to the user's health. Remember that these half facemasks only offer protection against solid and liquid particles.

**SAFETY MARKINGS**

Manufacturer: Productos Climax, SA.

Model: XXXX - FFPX NR (non-reusable)

Lot:

Regulation: EN 149:2001+A1:2009

Certification: CE 0161

**IMPORTANT WARNINGS**

This individual protective equipment does not supply oxygen. Do not use in environments with low oxygen concentration, for example in tanks or places with poor ventilation. Do not use in explosive atmospheres. They should only be used by staff who are trained and qualified to do so. If users have particular physical characteristics or abundant facial hair (beard, moustache or sideburns), they may not meet the necessary requirements for the correct fitting of the half mask.



CE

**EN NOTICE INFORMATIVE**  
Masques faciaux filtrants

**IMPORTANT:** Les masques sont conçus pour offrir une protection efficace contre les aérosols solides et liquides. Ils sont classés en trois groupes, en fonction de la pénétration du matériel filtrant et de la fuite vers l'intérieur maximale: FFP1, FFP2 et FFP3. L'utilisateur est responsable du choix du masque à utiliser pour la protection contre le type et la concentration des polluant(s) dans la zone de travail dans laquelle il est amené à développer son activité.

Ce produit a été conçu conformément au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme harmonisée EN 149:2001+A1:2009.

Organisme Notifié chargé de l'examen UE de Type:

Apave Sudéurope SAS, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - FRANCE. Body intervening in the control of production (Module C2):

AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, (España).

Organismo de control nº 0161

Déclaration de conformité: www.productosclimax.com

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

- Passez-vous le masque et faites le test d'ajustage-fuite avant d'entrer dans la zone à risque.
- Portez le masque bien ajusté et durant tout le temps que vous demeurez exposé à l'action des agents polluants.
- Utilisez les masques en respectant les exigences légales nationales en matière de santé et d'hygiène sur le lieu de travail
- Jetez le masque et remplacez-le par un nouveau si : Vous l'ôtez ou s'il tombe dans la zone polluée ; il est obstrué ou saturé et qu'il vous gêne ou que vous avez du mal à respirer, ou s'il subit tout type de dommage et de cassure.
- Abandonnez la zone à risque si vous ressentez des vertiges, de la fatigue, des nausées ou tout autre type de malaise similaire.
- Ce type de masques ne doit être utilisé qu'une seule fois, et ne requiert aucun entretien ou opérations de désinfection et de nettoyage. Une fois utilisé, ne pas stocker ni réutiliser.
- Jetez le masque après l'avoir utilisé (un service maximum)
- Conservez les masques dans leur boîte, fermée, et stockez celles-ci dans une zone non polluée, à une température comprise entre +2°C et +55°C et une humidité relative inférieure à 75%

**INSTRUCTIONS DE POSE**

1. Tenir le masque d'une main, avec le clip nasal orienté vers les doigts en laissant librement les élastiques de fixation.
2. Posez le masque sur le visage, à couvrir totalement le nez et la bouche. Le clip nasal doit demeurer orienté vers le haut.
3. Tenir d'une main le masque sur le visage, en appuyant légèrement, et de l'autre main, passez les élastiques sur votre tête. La bande inférieure doit se situer en dessous des oreilles, sur la nuque, et la bande supérieure en dessous des oreilles, sur le sommet de la tête.

4. A l'aide des deux mains, ajustez le clip nasal au contour de votre nez, et assurez-vous que les bords du masque sont en contact direct avec votre visage.

5. **TEST D'AJUSTAGE-FUITE:** Il permet de vérifier que le masque a été correctement posé. À cette fin, couvrez la totalité du masque avec les deux mains et exhaliez fortement, pour créer une pression positive à l'intérieur. Si vous détectez des fuites à travers les bords, vous devrez modifier la position du masque sur le visage, réajuster le clip nasal, et/ou modifier la position et la tension des élastiques de fixation. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ne détectiez plus aucune fuite.

Remarque: dans le cas des masques sans bouchons, pour ajuster la longueur des bandes, il est possible d'augmenter la tension de ces dernières en changeant légèrement leur position sur la tête ou en faisant de petits noeuds.

NB: Pour les masques sans bouchons, la longueur des bandes peut être modifiée en serrant ou desserrant les nœuds.

6. **FITTING-LEAKAGE TEST:** Permet de vérifier que le masque a été correctement posé. À cette fin, couvrez la totalité du masque avec les deux mains et exhaliez fortement, pour créer une pression positive à l'intérieur. Si vous détectez des fuites à travers les bords, vous devrez modifier la position du masque sur le visage, réajuster le clip nasal, et/ou modifier la position et la tension des élastiques de fixation. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ne détectiez plus aucune fuite.

Remarque: dans le cas des masques sans bouchons, pour ajuster la longueur des bandes, il est possible d'augmenter la tension de ces dernières en changeant légèrement leur position sur la tête ou en faisant de petits noeuds.

NB: Pour les masques sans bouchons, la longueur des bandes peut être modifiée en serrant ou desserrant les nœuds.

**RESTRICTIONS D'UTILISATION**

la date d'expiration des demi-masques est de 5 années à compter de la date de fabrication.

Ne pas utiliser les masques, et n'entrer ni de meumerer dans les zones à risque si:

- La date d'expiration des demi-masques est de 5 années à compter de la date de fabrication.

- La concentration d'oxygène est inférieure à 19,5% (en volume).

- Si vous ignorez la nature et/ou la concentration de l'agent polluant ou si celle-ci suppose un risque grave et imminent pour la santé du travailleur.

- Vous détectez la présence de gaz ou de vapeurs dans la zone à risque qui peuvent s'avérer préjudiciables pour la santé de l'utilisateur. N'oubliez pas que ces masques faciaux n'offrent une protection que contre les particules solides et liquides.

**MARQUES DE SECURITE**

Fabricant: Productos Climax, SA

Modèle: XXXX - FFPX NR (non-reusable)

Lot:

Norme: EN 149:2001+A1:2009

Certification: CE 0161

**REMARQUES IMPORTANTES**

Ces équipements de protection individuelle n'apportent pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères à faible concentration d'oxygène, par exemple, les réservoirs ou les zones peu ventées. Ne pas les utiliser dans des atmosphères explosives. A n'utiliser que par un personnel entraîné et qualifié à cette fin. Chez les utilisateurs présentant une caractéristique physique spéciale ou un duvet facial abondant (barbe, moustache ou favoris), il est fort probable que les conditions nécessaires à un correct ajustement du masque ne seront pas réunies.

**SICHERHEITSZEICHEN**

Hersteller: Productos Climax, SA

Modell: XXXX - FFPX NR (non-reusable)

Lotto:

Norme: EN 149:2001+A1:2009

Zertifizierung: CE 0161

**WICHTIGE HINWEISE**

Diese Ausrüstungen zum individuellen Schutz erzeugen keinen Sauerstoff. Sie dürfen in einer Umgebung mit geringer Sauerstoffkonzentration nicht verwendet werden, wie z.B. in Großbehältern oder Bereichen mit geringer Belüftung. Verwenden Sie sie nicht in einer Atmosphäre mit Explosionsgefahr. Sie dürfen nur von dazu ausgebildetem und qualifiziertem Personal benutzt werden.

Bei Benutzern mit einer speziellen körperlichen Charakteristik des Gesichts oder mit viel Gesichtsbehairung (Barbe, Schnurrbart oder Backenbart) ist es sehr wahrscheinlich, dass die zum korrekten Sitzen der Halbmaske notwendigen Anforderungen nicht eingehalten werden können.



CE

**DE BROCHSÜRE ZUR INFORMATION**  
Halbe Filter- Gesichtsmasken

**WICHTIGER HINWEIS:** Die halben Filter- Gesichtsmasken sind geeignet zum wirksamen Schutz gegen feste und flüssige Aerosole. Sie werden in Funktion des Eindringens in das Filtermaterial und der maximalen Penetration des inneren in drei Klassen eingeteilt: FFP1, FFP2 und FFP3. Der Benutzer ist verantwortlich für die Auswahl der Halbmaske, die das angemessene Schutzniveau gemäß der Art und Konzentration des Schadstoffes oder der Schadstoffe bietet, die am Arbeitsplatz vorhanden sind, ist Angelegenheit des Benutzers.

Dieses Produkt wurden entworfen unter Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/425 und der harmonisierten Norm EN 149:2001+A1:2009 Mit der EU-Typenprüfung beauftragtes Kontrollorgan:Apave Sudéurope SAS, 0082, CS60193, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 - France Organisme qui intervenir dans le contrôle de la production (Module C2): Organisme de Contrôle AITEX Plaza de Emilio Sala, 1, 03801 Alcoi, Alicante (España). Organismo de control nº 0161

Declaración de conformidad: www.productosclimax.com

**GEBRUIKSAANLEIDING**

- Setzen Sie die Halbmaske auf und machen Sie die Probe, ob sie sitzt und um Luft entweicht, bevor Sie die Gefahrzone betreten.
- Behalten Sie die Maske auf und achten Sie auf guten Sitz während der gesamten Zeit in der Sie den Schadstoffen ausgesetzt sind.
- Benutzen Sie die Halbmasken in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land gültigen gesetzlichen.
- Bestimmungen über Gesundheit und Hygiene bei der Arbeit. Werfen Sie die Maske weg und ersetzen Sie sie durch eine neue, wenn Sie sie in einem kontaminierten Bereich oder sie Ihnen herunterfällt, sie verstopft oder voll ist, und Sie nur mit Beschwerden oder Schwierigkeiten atmen können oder wenn die Maske irgendeine Art von Beschädigung oder Bruch aufweist.
- Verlassen Sie die Halbmaske nach dem Gebrauch, wenn Sie die Schwindelgefühle, Müdigkeit, Überbelastung oder irgendeine Art von Unwohlsein dieser Art bemerken.
- Diese Maskentyp ist nur für eine einmalige Nutzung. Es werden weder Instandhaltung noch Operationen zur Desinfektion oder der Reinigung benötigt. Nach einmaligem Gebrauch dürfen die Masken weder aufbewahrt noch wieder verwendet werden.
- Verlassen Sie die Halbmaske nach dem Gebrauch (höchstens nach einer Arbeitsschicht).
- Bewahren Sie die Halbmasken in ihrem geschlossenen Karton auf und lagern Sie sie an einer nicht kontaminierten Stelle, bei einer Temperatur zwischen +2°C und +55°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 75%.

**ANLEITUNGEN FÜR DIE ANBRINGUNG**

1. Halten Sie die Halbmaske mit einer Hand, mit dem Nasenclip in Richtung der Finger und mit frei herunterhängenden elastischen Bändern zum Festziehen.
2. Setzen Sie die Halbmaske so auf das Gesicht, dass die Nase und der Mund voll abgedeckt sind. Der Nasenclip muss nach oben gerichtet sein.
3. Halten Sie mit einer Hand die Halbmaske über das Gesicht, indem Sie sie leicht andrücken, und führen Sie die elastischen Bänder mit der anderen Hand über den Kopf. Das untere Band muss unter den Ohren liegen, und im Nacken, und das obere Band unter den Ohren und auf dem Haarwirbel.
4. Stellen Sie die Nasenstellung mit beide Händen auf neus auf und erneut so, dass die Ränder der Halbmaske direkt Kontakt mit Ihrem Gesicht haben und überall gut anliegen.
5. **TEST D'AJUSTAGE-FUITE:** Il permet de vérifier que le masque a été correctement posé. À cette fin, couvrez la totalité du masque avec les deux mains et exhaliez fortement, pour créer une pression positive à l'intérieur. Si vous détectez des fuites à travers les bords, vous devrez modifier la position du masque sur le visage, réajuster le clip nasal, et/ou modifier la position et la tension des élastiques de fixation. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ne détectiez plus aucune fuite.

Remarque: dans le cas des masques sans bouchons, pour ajuster la longueur des bandes, il est possible d'augmenter la tension de ces dernières en changeant légèrement leur position sur la tête ou en faisant de petits noeuds.

NB: Pour les masques sans bouchons, la longueur des bandes peut être modifiée en serrant ou desserrant les nœuds.

**AANWIJZINGEN VOOR HET AANBRINGEN**

1. Houd het halfmasker met één hand vast met de neusafstelling naar de vingers in lat de bevestigingsbanden los hangen.
2. Zet het halfmasker zo op dat het neus en de mond volledig afdek. De neusafstelling moet omhoog wijzen.

3. Houd het halfmasker met één hand licht tegen het gezicht gedrukt en leg de banden met de andere hand om het hoofd. De onderste band moet onder de oren rond de nek aangebracht worden en de bovenste band onder de oren om de kruin.

4. Stel de neusafstelling met beide handen op de neus af en let erop dat de stand van het halfmasker het gezicht raken.

5. **PAS-LEK TEST:** hiermee kan gecontroleerd worden of het halfmasker correct aangebracht is. Dek hiermee het halfmasker met beide handen en haal krachtig adem waardoor er een positieve druk in het halfmasker ontstaat. Als u leeftallen via de randen waarneemt, moet de stand van het halfmasker op het gezicht aangepast worden: verstellen: de neusafstelling en/of wijziging van stand en spanning van de bevestigingsbanden. Herhaal deze procedure totdat er geen lekken meer zijn.

Opmerking: om bij halfmaskers zonder gespen de lengte van de banden te verstel moeten deze strakker aangezogen worden en een plaatje rond het hoofd iets gewijzigd worden of legt u er kleine knopen in.

Nota: nelle mezze maschere senza fibbie per regolare la lunghezza dei nastri, si potrà aumentare la tensione degli stessi modificando leggermente la loro posizione sulla testa, o realizzando dei piccoli nodi.

Note: nelle mezze maschere senza fibbie per regolare la lunghezza dei nastri, si potrà aumentare la tensione degli stessi modificando leggermente la loro posizione sulla testa, o realizzando dei piccoli nodi.

Bijzonder: Za respiratori bezibitki, om de lengte van de banden te veranderen moet de banden strakker worden en een plaatje rond het hoofd iets gewijzigd worden of legt u er kleine knopen in.

Opmerking: om bij halfmaskers zonder gespen de lengte van de banden te veranderen moet de banden strakker worden en een plaatje rond het hoofd iets gewijzigd worden of legt u er kleine knopen in.

**BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK**

Vervaldatum is 5 jaar vanaf de datum van vervaardiging.

Gebruik de halfmaskers niet, noch betreed of blijf in de gevarenzone wanneer:

- Het zuurstofgehalte lager is dan 19,5% (in volume).

- U de aard en/of concentratie van de verontreiniging niet kent of deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid van de werknemer inhoudt.

- U de aanwezigheid van gassen of dampen in het gevarengebied vaststelt dat de gezondheid van de werknemer kunnen schaden.

Denk eraan dat deze halfmaskers uitsluitend bescherming bieden tegen vaste en vloeibare deeltjes.

**SICHERHEITSZEICHEN**

Fabrikant: Productos Climax, SA

Modell: XXXX - FFPX NR (non-reusable)

Lotto:

Legge: EN 149:2001+A1:2009

Certificazione: CE 0161

**WICHTIGE HINWEISE**

Diese Ausrüstungen zum individuellen Schutz erzeugen keinen Sauerstoff. Sie dürfen in einer Umgebung mit geringer Sauerstoffkonzentration nicht verwendet werden, wie z.B. in Großbehältern oder Bereichen mit geringer Belüftung. Verwenden Sie sie nicht in einer Atmosphäre mit Explosionsgefahr. Die halfmasken dienen utesluitend door getraind en hier toegevoegd personeel gebruikt worden.

Bij gebruikers met specifieke gezichtskenmerken (baard, snor of bakkebaard) is het mogelijk dat de noodzakelijke vereisten voor het goed aansluiten van de halfmasker niet bereikt worden.

Bei Benutzern mit einer speziellen körperlichen Charakteristik des Gesichts oder mit viel Gesichtsbehairung (Barbe, Schnurrbart oder Backenbart) ist es sehr wahrscheinlich, dass die zum korrekten Sitzen der Halbmaske notwendigen Anforderungen nicht eingehalten werden können.

**SICHERHEITSHINWEISEN**

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen leveren geen zuurstof.

Niet gebruiken in omgevingen met een laag zuurstofgehalte, zoals bijvoorbeeld, tanks of weinig geventileerde platen. Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar. De halfmaskers dienen utesluitend door getraind en hier toegevoegd personeel gebruikt worden.

Bij gebruikers met specifieke gezichtskenmerken (baard, snor of bakkebaard) is het mogelijk dat de noodzakelijke vereisten voor het goed aansluiten van de halfmasker niet bereikt worden.

Bei Benutzern mit einer speziellen körperlichen Charakteristik des Gesichts oder mit viel Gesichtsbehairung (Barbe, Schnurrbart oder Backenbart) ist es sehr wahrscheinlich, dass die zum korrekten Sitzen der Halbmaske notwendigen Anforderungen nicht eingehalten werden können.

**BELANGRIKE WAARSCHUWINGEN**

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen leveren geen zuurstof.

Niet gebruiken in omgevingen met een laag zuurstofgehalte, zoals bijvoorbeeld, tanks of weinig geventileerde platen. Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar. De halfmaskers dienen utesluitend door getraind en hier toegevoegd personeel gebruikt worden.

Bij gebruikers met specifieke gezichtskenmerken (baard, snor of bakkebaard) is het mogelijk dat de noodzakelijke vereisten voor het goed aansluiten van de halfmasker niet bereikt worden.