



**CXS BENSON**



- 1 - CS - INFORMACE PRO UŽIVATELE
- 3 - SK - INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA
- 5 - EN - INFORMATION FOR USERS
- 7 - PL - INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
- 9 - DE - INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER
  - 11 - ET - TEAVE KASUTAJALE
  - 13 - FI - TIETOJA KÄYTTÄJILLE
- 15 - HR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 17 - HU - UTASÍTÁSOK FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
  - 19 - LT - INFORMACIJA VARTOTOJUI
  - 21 - LV - INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM
- 23 - RO - INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI
- 25 - RU - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- 27 - SL - INFORMACIJE ZA UPORABNIKA
- 29 - SR - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
- 31 - FR - INFORMATIONS DESTINÉES A L'UTILISATEUR
- 33 - BG - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  - 35 - SE - INFORMATION FÖR ANVÄNDARE
  - 37 - BS - INFORMACIJE ZA KORISNIKE
  - 39 - DA - FORBRUGERINFORMATION
- 41 - EL - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
- 43 - ES - INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
- 45 - IT - INFORMAZIONI PER L'UTENTE
- 47 - NO - INFORMASJON FOR BRUKERNE
- 49 - PT - INFORMAÇÕES PARA USUÁRIOS
- 51 - UK - ИНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
- 53 - NL - INLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
- 55 - AZ - İSTİFADƏÇİLƏR ÜÇÜN MƏLUMAT
- 57 - MK - ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ


**Výrobek:** Výstražný oděv „CXS BENSON“  
**Blíza:** 1112 011 XXX VV  
**Kalhoty do pasu:** 1112 012 XXX VV  
**Materiálové složení:** 60 % BAVLNA, 40 % POLYESTER, reflexní segmentované pruhy ET-2 – 25 % polyetylen, 30 % skleněné kuličky, 30% adhezivní materiál, 15 % polyester

**Účel použití:** Oděv se navrhl jako vrchní oblečení - toto je oděv s vysokou viditelností a nesmí jej zakrývat jiné oblečení či pomůcky. Oděv umožňuje dobrou viditelnost uživateli v nebezpečných situacích, a to jak ve dne za jakýchkoli světelných podmínek, tak i za tmy při osvětlení dopravních prostředků. Používají tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Příklady činností jsou např. práce na silnicích, údržba trati, asanační, ambulanci a záchranná služba, doprava, poštovní služby, bezpečnostní agentury, manipulační práce na plochách s pohybem dopravních prostředků atd.


Volba správného výstražného oděvu s vysokou viditelností dle příslušné třídy musí být provedena podle specifických potřeb souvisejících s pracovištěm, podle druhu rizika a konkrétních podmínek na příslušném pracovišti. Za tuto volbu je zodpovědný zaměstnavatel, je povinen určit a zvolit správný typ oblečení ještě před jeho použitím.

Blíza, kalhoty:

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Třída „X“ = třída 2 – kalhoty, blíza; třída 3 - komplet – podle plochy nápadných materiálů
max 25x	Maximální počet pracích cyklů, po kterých si oděv zachovává své výstražné vlastnosti

minimální požadování plocha nápadného materiálu v m<sup>2</sup>

	Oděvy třídy 3	Oděvy třídy 2	Oděvy třídy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retreflexní materiál	0,20	0,13	0,10

 Tyto oděvy vyhovují základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám. Osobní ochranný prostředek kategorie II.

EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy - Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

Oznamovaná osoba, která provádí posouzení shody:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Omezení použití:** K poskytnutí správné úrovně ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutí. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.).

**Při přepravě** jsou výrobky zabaleny do PE sáček. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

**Ukládání:** Skladovat v uzavřených suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovejte. NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem.

**Upozornění:** Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!! Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy. Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

Na viditelnost oděvu mohou mít vliv také různé faktory působící v daném prostředí, např. čára přímé viditelnosti, déšť mlha, kouř, prach a jiné překážky vidění.

I nošení oděvu s vysokou viditelností nedává záruku, že uživatel bude viditelný za každé situace.

Ostrost sluchu a periferní vidění mohou být narušeny, jestliže je oblečena kapuce.

Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyfašle z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím s životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

**Příslušenství** typu OOP nevyžadují žádné další příslušenství.

**Likvidace:** Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spalním.

**Velikosti:** Označeny piktogramem s 2 - mi kontrolními rozměry, odpovídají předepsaným interválům podle EN ISO 13688:2013.



**Domácí údržba:** Maximálně 25 pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače. Nepoužívejte aviváž. Mírně zacházení, studené mýdlení, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, žehlete při max. teplotě 110 °C, nečistěte chemicky.

**Ruční čištění reflexních pruhů:** 1. Voda 40 °C = jemný měkký hadřík nebo houbačka.

2. Šetrný prací prostředek nebo čistič prostředek.

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv čistou vodou, nechat dokonale proskochnout.

Maximální počet prání se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.comis.cz](http://www.comis.cz), u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.



**Značení:** Vísteu etiketou (vzor)  
 Název a typ výrobku  
 Kategorie výrobku  
 Značka slody  
 Materiálové složení  
 Pikogramy údržby dle EN ISO 3758:2012  
 Značení velikosti 2 - m i kontrolními rozměry;  
 Pikogramy ochrany včetně harmonizované normy  
 Upravení na matnost čistí návod k použití  
 Instrukce  
 Identifikace výrobce  
 Šarže

BENSON	
1112 012 180 48	
CAT: II  60 % bavlna, 40 % polyester 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % bavlna, 40 % polyester	
	
Neprašit práskat. Nepoužívat prášek. Při praní používat měkčí vodu. Neskladovat v nepřímém slunečním záření.	
	
48 K: 170-182 cm Š: 80-88 cm	
	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Příklad je neodstranitelné oděvní nečistoty, je nutné je odstranit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Charakteristika výrobku, ani je třeba používání práskat výrobky. Při používání musí být lepší voda, to lze vidět. Práskat a praní musí být v přiměřené množství a teplotě. Čistěte se pravidelně čistěním od šmudlů. Čistěte se pravidelně výtvarnou a čistěcí, aby udržela své složení. Materiál vyžaduje péči zejména, pokud není zvlášť upraveno ve speciální knize pro výrobky.	
BARCODE	
ZAD090114 	
Proklatácká ulice, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 180 00	
CAT: II  60 % bavlna, 40 % polyester 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % bavlna, 40 % polyester	
	
Neprašit práskat. Nepoužívat prášek. Při praní používat měkčí vodu. Neskladovat v nepřímém slunečním záření.	
	
48 K: 170-182 cm Š: 80-88 cm	
	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Příklad je neodstranitelné oděvní nečistoty, je nutné je odstranit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Charakteristika výrobku, ani je třeba používání práskat výrobky. Při používání musí být lepší voda, to lze vidět. Práskat a praní musí být v přiměřené množství a teplotě. Čistěte se pravidelně čistěním od šmudlů. Čistěte se pravidelně výtvarnou a čistěcí, aby udržela své složení. Materiál vyžaduje péči zejména, pokud není zvlášť upraveno ve speciální knize pro výrobky.	
BARCODE	
ZAD090114 	
Proklatácká ulice, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím výrobce:




Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Výrobok:** Výstražný odev „CXS BENSON“  
**Blüza:** 1112 011 XXXV VV  
**Nohavice do pása:** 1112 012 XXXV VV  
**Materiálové zloženie:** 60 % BAVLNA, 40 % POLYESTER, reflexné segmentované pruhy ET-2 – 25 % polyetylén, 30 % sklenené guľôčky, 30 % adhézy materiál, 15 % polyester

**Účel použitia:** Odev sa navlieka ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky. Odev umožňuje dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmny pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmito situáciami vystavený. V takom prípade môže teno odev podstatne znížiť riziko nehody. Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba trati, asanácia, ambulancia a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď. Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný učiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

**Blüza, nohavice:**

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Trieda „X“ – trieda 2 – nohavice, blüza; trieda 3 – komplet - minimálna plocha nápadných materiálov
	max 25x Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti

**minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m<sup>2</sup>**

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retreflexný materiál	0,20	0,13	0,10



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším uvádzaným normám. Osobný ochranný prostriedok kategórie II.

**Zákony, normy, vyhlášky:**

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

**Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody:**

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Obmedzené použitie:** Pre poskytnutie správnej úrovne ochrany, tak ako je uvedené vyššie, je nutné nosiť odev celú dobu zapnutý. Odev nesmie prísť do styku s kvapalnými chemikáliami, hlavne s rozpúšťadlami a ohňom. Treba sa tiež vyvarovať nadmernému mechanickému poškodeniu, predovšetkým reflexnej časti (roztrhnutie, odtrhnutie, apod.).

**Preprava, typ balenia:** Výrobky sú zabalené do PE vreciek. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

**Uskladnenie:** Neskladujte na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, bezprašných, dobre vetraných skladoch, chrániť pred silovým teplotou vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

**Upozornenie:** Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!! Odev opravuje výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

Na viditeľnosť odevu môžu mať vplyv tiež rôzne faktory pôsobiace v danom prostredí, napr. čiara priamej viditeľnosti, dážď, hmla, dym, prach a iné prekážky videnia.

Žiadny výstražný odev nemôže zaručiť absolútnu viditeľnosť za každej situácie.

Čiernosť sluchu a periférne videnie môžu byť narušené, ak je použitá kapuca.

Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne po dobu 25 pracích cyklov. Po 25 pracích cykloch odev vyradíte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odovnej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.

**Príslušenstvo:** tieto OOP nevyžadujú žiadne zvláštne príslušenstvo.

**Likvidácia:** Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi.

Likvidácia spálením.

**Veľkosť:** Označené piktogramom s 2 - mi kontrolnými rozmermi, zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013



max. 25x

**Demica údržba:** Maximálne 25 pracích cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, nepoužívajte pracie prostriedky BHO a prostriedky obsahujúce optické zjasňovače, mierne zaochádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nebaľte, nesušte v bubnovvej sušičke, žehlite pri max. teplote 110 °C, nečistite chemicky.

**Ručné čistenie reflexných prvkov:**

1. Voda 40 °C - jemná mäkka handrička alebo hubka.
2. Šetrný pracie prostriedok alebo čistiaci prostriedok.
3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

**UPOZORNENIE:** Pokiaľ bude výrobok používaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.

Vyhľadanie o zhode nájdete tu: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), u jednotlivých výrobcov v liste - "Dokumenty pro sťaženi".





**Product:** Warning clothing „CXS BENSON“


**Blouse:** 1112 011 XXX VV

**Waist pants:** 1112 012 XXX VV

**Material composition:** 60 % COTTON, 40 % POLYESTER, REFLECTIVE SEGMENTED STRIPES ET-2 – 25 % POLYETHYLENE, 30 % GLASS BEADS, 30 % ADHESIVE MATERIAL, 15 % POLYESTER


**Intended use:** The clothes are worn as top clothes - they are highly visible and must not be covered by other clothes or accessories. The clothes are well visible in dangerous situations during a day under any lighting conditions and also when it gets dark and the person is illuminated of a vehicle. These clothes should be worn by everyone who is exposed to such situation. They may substantially reduce any risk of accident. The examples of activities may include works carried out on roads, maintenance of tracks, rehabilitation of contaminated areas, emergency and ambulance service, transport, post services, security agencies, handling works in areas with moving vehicles etc. Selection of the right reflective occupational clothes with high visibility in accordance with the respective class must be carried out according to specific needs of the respective workplace, type of risk, and concrete conditions of the respective workplace. The right selection is within competence of an employer, who must determine and select the right type of clothes before they are used.

**Blouse, pants:**

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Class „X“ – Class 2 – pants, blouse; Class 3 - complete - based on the area of conspicuous materials
	max 25x	Maximum number of washing cycles during which the clothes preserve their reflective properties.

**Minimum required area of conspicuous material in m<sup>2</sup>**

	Clothes of class 3	Clothes of class 2	Clothes of class 1
Underlying material	0,80	0,50	0,14
Retroreflective material	0,20	0,13	0,10

 These clothes conform to the basic hygienic and safety requirements in accordance with the Regulation (EU) 2016/425 and other standards mentioned in this document. Category II Personal Protective Equipment.

#### Laws, standards, regulations:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

#### Identification of the Notified Body that carried out the conformity assessment:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Restricted use:** The clothing must not come into contact with liquid chemicals, particularly with dissolving agents and fire. It is also necessary to avoid excessive mechanical damage, particularly retro-reflective parts (tearing, braking off, etc.).

**Transportation, packaging type:** The products are packed in PE bags. The products must not be damaged during their transportation.

**Storage:** Do not store in places with direct sun. Store the clothes in closed, dry, dust free, well ventilated stores. Protect them against radiant heat of heating devices. They must be stored not closer than 1 m at least from heating bodies. If the clothes are wet, leave them to dry out at room temperature and then store them.

**Warning:** Check the clothes' condition visually before every use. The clothes must be kept clean to remain functional. If they are dirty or pale, replace them immediately!!! Repair them only using the materials and fabrics that meet the requirements of the respective standard. The protection class is determined based on the area of visible material; therefore marking of the clothes on their surface is restricted or limited. Various environmental factors, such as the line of sight, rain, fog, smoke, dust, and other impediments to vision, can also affect clothing's visibility.

Even wearing a high visibility clothes does not guarantee that the user will be visible in every situation. Hearing sharpness and peripheral vision may be impaired when the hood is worn.

The clothes preserve their reflective properties during not more than 25 washing cycles. The clothes should be put out of operation after 25 washing cycles . The above-specified maximum number of washing cycles is not the only factor related to the life of the clothes. The clothes' life will depend on their using, storing etc.

**Accessories:** These PPE do not require any special accessories.

**Disposal:** Disposal of clothes is regulated by legislation of individual countries or by local regulations.

Disposal by burning.

**Sizes:** Marked by a pictogram with 2 control dimensions, correspond to the prescribed intervals according to EN ISO 13688: 2013.



**How to maintain at home:** Not more than 25 washing cycles; washing as a synthetic material with max. temperature of 40 °C; do not use BIO laundry detergents and agents that contain optical brighteners; considerate handling; rinsing in cold water, short spinning; no bleaching; no tumble drying; iron at a maximum temperature of 110 °C; no chemical cleaning.

**Manual cleaning of reflective strips:** 1. Water 40 °C - soft cloth or sponge.

2. Gentle laundry detergent or cleaning agent.

3. After cleaning rinse all clothing with clean water, let it dry completely.

The maximum number of washing cycles applies only for the properties related to high visibility.

**CAUTION:** If the product is used, stored, or treated other than as specified, it may be deteriorated or changed. The Declaration of Conformity can be found here: [www.cnis.cz](http://www.cnis.cz), for the individual products in the bar - "Documents for Download".





**Marking:** Sewed-in label (sample)

Name and type of product

Category of product

Conformity mark

Material composition

Pictograms for maintenance in accordance with EN ISO 3758:2012

Marking of size with 2 control sizes;









Pictograms for protection including harmonized standards

Notice on the necessity to read the instructions for use

Instructions

Identification of manufacturer

Batch

BENSON	
1112 612 160 48	
CAT: II 	
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % Baumwolle, 40 % Polyester	
	
	
	
	
	
<p>48</p> <p>I: 170-182 cm II: 80-84 cm</p> <p></p> <p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je narušen obsah údajů nebo vzhled, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Charakter ho nahradit, ale je třeba předem zjistit obsah výrobku. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently damaged or faded. Contact the provider for replacement or repair. Make sure the clothing is clean, so that it remains functional. Character it immediately, but you must first find out the content of the product.</p>	
<p>BARCODE</p> <p>4 202018 1112</p> <p></p> <p>Prohlášením potvrzuji, že výrobek je v souladu s EN ISO 3758:2012 00 Praha 9, Czech Republic</p>	

BENSON	
1112 611 160 08	
CAT: I 	
60 % bavlna, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % Baumwolle, 40 % Polyester	
	
	
	
	
	
<p>48</p> <p>I: 170-182 cm II: 80-84 cm</p> <p></p> <p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je narušen obsah údajů nebo vzhled, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Charakter ho nahradit, ale je třeba předem zjistit obsah výrobku. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently damaged or faded. Contact the provider for replacement or repair. Make sure the clothing is clean, so that it remains functional. Character it immediately, but you must first find out the content of the product.</p>	
<p>BARCODE</p> <p>4 202018 1112</p> <p></p> <p>Prohlášením potvrzuji, že výrobek je v souladu s EN ISO 3758:2012 00 Praha 9, Czech Republic</p>	

If you have any questions, contact the manufacturer:



Poděbrátská 260/59, Hloubořín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Wyrób:** Odzież ochronna „CXS BENSON“

**Bluza:** 1112 011 XXX VV

**Spodnie do pasa:** 1112 012 XXX VV

**Skład materiału:** 60 % BAWELNA, 40 % POLIESTER, odblawkowe pasy segmentowane ET-2 – 25 % polietylen, 30 % kulki szklane, 30 % materiał adhezyjny, 15 % poliester

**Przeznaczenie:** Odzież nosi się, jako ubranie wierzchnie - jest to ubranie o wysokiej widzialności i nie może go zakrywać inne ubranie lub akcesoria.

Odzież umożliwia dobrą widzialność użytkownika w sytuacjach niebezpiecznych, zarówno w dzień w jakichkolwiek warunkach świetlnych, tak również w ciemności w przypadku oświetlenia środkami transportowym. Tę odzież powinien używać każdy, kto jest narazony na takie sytuacje. W takim przypadku odzież ta może istotnie obniżyć ryzyko wypadku. Przykłady czynności to np. prace na drogach, konserwacja torów, pogotowie asenacyjne, ambulatoryjne i ratunkowe, transport, usługi pocztowe, agencje ochrony, prace manipulacyjne na powierzchniach z ruchem środków transportowych itd. Dobrze właściwej odzieży ostrzegawczej o wysokiej widzialności według klasy powinien być wykonany na podstawie specyficznych potrzeb związanych z miejscem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków w odpowiednim miejscu pracy. Za ten dobór jest odpowiedzialny pracodawca, powinien on określić i wybrać właściwy typ odzieży jeszcze przed jej stosowaniem.

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

**Bluza, spodnie:**

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ = klasa 2 – Spodnie do pasa, bluza; klasa 3 - komplet – wg powierzchni materiałów rzucających się w oczy.

Maksymalna ilość cykli prania, po których odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze

minimalna wymagana powierzchnia materiału rzucającego się w oczy w m<sup>2</sup>

	Odzież klasy 3	Odzież klasy 2	Odzież klasy 1
Materiał tła	0,80	0,50	0,14
Materiał retrorefleksyjny	0,20	0,13	0,10

Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według Rozporządzenia (UE) 2016/425 i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Identyfikacja Jednostki Notyfikowanej, która dokonała oceny zgodności:

Notified Body NO 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topelintsekatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ograniczenia stosowania:** W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tak, jak podano powyżej, odzież podczas jej noszenia musi być zapięta przez cały czas. Odzież nie może być poddana kontaktowi z ciekłymi chemikaliami, szczególnie z rozpuszczalnikami i ogniem. Konieczne jest również unikanie nadmiernego uszkodzenia mechanicznego, w szczególności części odblawkowej (rozzerwanie, urwanie, itp.).

**Transport, typ opakowania:** Wyroby są zapakowane w woreczki PE. Wyroby w trakcie transportu nie mogą zostać uszkodzone ani zmieszane.

**Magazynowanie:** NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w zamkniętych suchych, bezryflowo, dobrze wentylowanych magazynach, chroniąc przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, ułokówk minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować.

**Uwaga:** Przed każdym użyciem sprawdzić wzrokowo stan odzieży. Odzież tę należy utrzymywać w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy ją natychmiast wymienić, jeżeli jest w sposób trwały zanieczyszczona lub wyblakła!!! Naprawiać tylko z zastosowaniem materiałów i substancji spełniających wymagania stosownej normy. Klasa ochrony jest określana według powierzchni widocznego materiału, dlatego też oznakowanie powierzchni tej odzieży jest zabronione lub ograniczone.

Na widzialność odzieży mogą również wpływać różne czynniki działające w danym środowisku, na przykład linia widzialności bezpośredniej, deszcz, mgła, dym, pył i inne ograniczenia pola widzenia.

Nawet noszenie odzieży o wysokiej widzialności nie daje gwarancji, że jej użytkownik będzie widzialny w każdej sytuacji.

Ostrożnie słuchać i widzenie periferyjne mogą być ograniczone podczas korzystania z kaptura.

Odzież zachowuje swoje właściwości ostrzegawcze maksymalnie przez 25 cykli prania. Po 25 cyklach prania odzież należy wycofać z dalszego użytkowania. Podana maksymalna ilość cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z okresem użytkowania części odzieży. Okres użytkowania będzie także zależał od stosowania, przechowywania itd.

**Wypożyczenie:** Te środki ochrony osobiste nie wymagają żadnego specjalnego wyposażenia.

Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie

Rozmiary: Oznaczone piktogramem z 2wymiarami kontrolnymi, rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688-2013.



**Konserwacja w warunkach domowych:** Maksymalnie 25 cykli prania, prać jak materiały syntetyczne, maks. w 40 °C, nie używaj detergentów BIO oraz środków zawierających wybielacze optyczne, obchodzić się delikatnie, zimne płukanie, krótkie odwirowanie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, prasować przy maks. temperaturze 110 °C, nie czyszczyć chemicznie

**Ręczne czyszczenie pasów odblawkowych:** 1. Woda 40 °C -delikatna, miękka szmatka lub gąbka.

2. Delikatny środek do prania lub środek czyszczący.

3. Po wyczyszczeniu spłukać całą odzież, pozostawić do zupełnego wyschnięcia.

Maksymalna ilość prani obejmuje tylko właściwości dotyczące wysokiej widzialności.

**UWAGA:** -Jeżeli wyrób będzie używany, przechowywany lub pielęgnowany w sposób inny niż podany, może to spowodować jego zniszczenie lub zmiany funkcjonalności.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

**Znakowanie:** Wszysta etykieta (wzóz)

Typ wyrobu

Kategoria wyrobu

Znak zgodności

Skład materiałowy

Piktogramy konserwacji według EN ISO 3758:2012

Znakowanie rozmiarów poprzez podanie 2 rozmiarów kontrolnych

Piktogramy ochrony włącznie z normą zharmonizowaną

Ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkowania

Instrukcja

Identyfikacja producenta

Partia

BENSON	
1112 012 180 4E	
CAT: II	
80 % białka, 40 % postawki - 80 % Ciepła, 40 % Postawki - 40 % białka - 40 % postawki	
Nepoužívajte aniž by ste dostali pokyny. Za všetkých okolností používejte výrobek podle přílohy A a B.	
4E I: 170-182 cm II: 80 - 86 cm	
Tento výrobek není třídy ochrany v oblasti, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně podle pokynů, je možná její náročnost. Tento náročný je vyžadovaný třetí, aby zůstal funkční. Chraňte ho například, aby se nepoškodil, aby zůstal funkční. Tento výrobek není třídy ochrany, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně, je možné, že budete muset vyžadovat třetí, aby zůstal funkční. Chraňte ho například, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně, je možné, že budete muset vyžadovat třetí, aby zůstal funkční.	
BARCODE	
242018114	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 180 0D	
CAT: II	
80 % białka, 40 % postawki - 80 % Ciepła, 40 % Postawki - 40 % białka - 40 % postawki	
Nepoužívajte aniž by ste dostali pokyny. Za všetkých okolností používejte výrobek podle přílohy A a B.	
4E I: 170-182 cm II: 80 - 86 cm	
Tento výrobek není třídy ochrany v oblasti, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně podle pokynů, je možná její náročnost. Tento náročný je vyžadovaný třetí, aby zůstal funkční. Chraňte ho například, aby se nepoškodil, aby zůstal funkční. Tento výrobek není třídy ochrany, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně, je možné, že budete muset vyžadovat třetí, aby zůstal funkční. Chraňte ho například, aby zůstal funkční. Pokud je naučíte používat správně, je možné, že budete muset vyžadovat třetí, aby zůstal funkční.	
BARCODE	
242018114	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

**W przypadku dalszych pytań prosimy o skontaktowanie się z producentem:**  
Czech Republic



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9,

**Produkt:** Warnbekleidung „CXS BENSON“

**Weste:** 1112 011 XXX VV

**Hose bis zum Bund:** 1112 011 XXX VV

**Materialzusammensetzung:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, segmentierte reflektierende Streifen ET-2 – 25 % Polyethylen, 30 % Gläserne Kugeln, 30 % Adhäsionsmaterial, 15 % Polyester


**Verwendungszweck:** Die Bekleidung wird als Oberbekleidung getragen – dies ist eine Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit und darf nicht von anderer Bekleidung oder von Hilfsmitteln bedeckt werden.

Die Bekleidung ermöglicht eine gute Sichtbarkeit des Benutzers in Gefahrensituationen, und das tagsüber bei allen Sichtverhältnissen wie auch bei Dunkelheit bei Beleuchtung durch Verkehrsmittel. Jeder der solchen Situationen ausgesetzt ist sollte diese Bekleidung benutzen. In diesem Fall kann diese Bekleidung das Unfallrisiko bedeutend senken.

Beispiele für Tätigkeiten sind z.B. Straßenarbeiten, Streckenwartungen, Sanierungs-, Ambulanz- und Rettungsdienste, Verkehr, Postdienstleistungen, Sicherheitsagenturen, Manipulationsarbeiten auf Flächen mit Bewegung von Verkehrsmitteln usw.


Die Wahl der richtigen Warnbekleidung mit hoher Sichtbarkeit gemäß der betreffenden Klasse muss nach den spezifischen Bedürfnissen des Arbeitsplatzes, der Risikoart und den konkreten Bedingungen am entsprechenden Arbeitsplatz ausgeführt werden. Für diese Auswahl ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, den richtigen Bekleidungstyp nach vor dessen Verwendung zu bestimmen und auszuwählen.

**Weste, Hose:**

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ – klasse 2 – Hose bis zum Bund, weste; klasse 3 – komplette – nach Fläche des auffälligen Materials Maximalanzahl der Waschzyklen, nach denen die Warnfunktion der Bekleidung erhalten bleibt
	max 25x	

Minimal geforderte Fläche auffälligen Materials in m<sup>2</sup>

	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundmaterial	0,80	0,50	0,14
Retreflexionsmaterial	0,20	0,13	0,10

 Diese Bekleidung entspricht den grundlegenden Hygiene- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und weiteren erwähnten Normen. Persönliches Schutzmittel der Kategorie II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Identifikation der notifizierten Person, welche die Beurteilung der Konvergenz durchführte:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Verwendungseinschränkungen:** Zur Gewährung des richtigen Schutzgrades so wie oben beschrieben muss die Bekleidung die gesamte Zeit geschlossen getragen werden. Die Bekleidung darf nicht mit chemischen Flüssigkeiten, vor allem mit Lösungsmitteln, und mit Feuer in Berührung kommen. Auch muss ebenfalls eine übermäßige mechanische Beschädigung, vor allem des retroreflektierenden Teils (Zerreißen, Abreißen, u.ä.) vermieden werden.

**Zur Beförderung** werden die Produkte in PE-Beutel verpackt. Das Produkt darf während der Transportdauer nicht beschädigt oder zerstört werden.

**Lagerung:** In geschlossenem, trockenem, gut belüfteten Lagerräumen lagern, vor glühend heißer Hitze von Heizkörpern schützen, minimal 1 m von Heizkörpern entfernt einlagern. Lassen Sie die Bekleidung bei Raumtemperatur austrocknen, wenn diese nass ist, erst danach einlagern. NICHT an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung LAGERN.

**Hinweis:** Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung den Zustand der Bekleidung visuell. Diese Bekleidung muss sauber gehalten werden, damit sie funktionell bleibt. Ersetzen Sie diese augenblicklich, wenn sie dauerhaft verunreinigt oder ausgebleicht ist!!! Bearbeiten Sie diese nur mit Materialien und Stoffen, welche die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen. Die Schutzklasse bestimmt sich nach der Fläche des sichtbaren Materials, und deswegen ist die Oberflächenbeschriftung dieser Bekleidung verboten oder eingeschränkt.

Auf die Sichtbarkeit der Bekleidung können auch verschiedene Faktoren einen Einfluss haben, die in der gegebenen Umgebung wirken, z.B. die direkte Sichtbarkeitsgrenze, Regen, Nebel, Rauch, Staub und andere Sichthindernisse.

Auch das Tragen von Bekleidung mit hoher Sichtbarkeit gibt keine Garantie dafür, dass der Benutzer in jeder Situation sichtbar sein wird.

Die Gehörschärfe und das periphere Sehen können eingeschränkt sein, wenn eine Kapuze angezogen wird.

Die Bekleidung behält ihre Wärmeigenschaften für maximal 25 Waschzyklen. Entfernen Sie die Bekleidung nach 25 Waschzyklen aus der weiteren Benutzung. Die angeführte Maximalanzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, welcher mit der Lebensdauer der Bekleidungsbestandteile zusammenhängt. Die Lebensdauer wird auch von der Art der Benutzung und Lagerung usw. abhängig sein.

**Zubehör:** Diese persönlichen Schutzmittel erfordern kein besonderes Zubehör.

**Entsorgung:** Die Entsorgung von Bekleidung wird durch die Gesetze einzelner Staaten oder regionale Vorschriften geregelt.

Entsorgung durch Verbrennen.

 **Größen:** Piktogramm mit 2 Kontrollmaßen, entspricht den vorgeschriebenen Intervallen gemäß EN ISO 13688:2013.



**Häusliche Pflege:** Maximal 25 Waschzyklen, waschen Sie diese wie Synthetik, max. bei 40 °C, benutzen Sie keine BIO-Waschmittel und keine Waschmittel, die optische Aufheller enthalten, benutzen Sie keine Avivage, sanft behandeln, kalt spülen, kurz schleudern, nicht bleichen, nicht in Trommelrocknern trocknen, bügeln bei maximal 110 °C, nicht chemisch reinigen.

**Manuelle Reinigung der Reflexstreifen**

1. Wasser 40 °C - Feiner, weicher Lappen oder Schwamm.
2. Schonendes Waschmittel oder Reinigungsmittel.
3. Nach dem Reinigen gesamte Bekleidung mit reinem Wasser abspülen, perfekt austrocknen lassen.

Die Maximalanzahl der Waschzyklen bezieht sich nur auf die Eigenschaften welche eine hohe Sichtbarkeit betreffen.

**HINWEIS:** Wenn das Produkt anders als angeführt verwendet, gelagert oder behandelt wird, kann es zu einem Wertminderung oder Funktionsänderung kommen.

Konformitätserklärungen finden Sie hier: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), bei den einzelnen Herstellern in der Leiste „Dokumente zum Herunterladen“.

**Kennzeichnung:** Eingenähtes Etikett (Muster)  
 Name und Produkttyp  
 Produktkategorie  
 Konformitätszeichen  
 Materialzusammensetzung  
 Pflegesikogramme nach EN ISO 3758:2012  
 Kennzeichnung der Größe mit 2 Kontrollausläßen:  
 Schutzplatzogramm inklusive harmonisierter Normen  
 Hinweis auf die Notwendigkeit des Lesers der Gebrauchsanweisung  
 Instruktion  
 Herstelleridentifizierung  
 Charge



Kontaktieren Sie bitte bei weiteren Fragen den Hersteller:




Podřbradská 260/59, Hlubetřín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Toode:** Märgurietus „CXS BENSON“  
**Jakk:** 1112 011 XXX VV  
**Püksid:** 1112 012 XXX VV  
**Materjal:** PUUVILL 60 %, POLÜESTER 40 %, segmenteeritud helkurribad ET-2 – polietüleen 25 %, klaaskiulikesed 30 %, nakkuv materjal 30 %, polüester 15 %

**Kasutusesemärk:** riietus pannakse selga pealseriivana – tegu on kõrgnähtavusega märgurietusena ning seda ei tohi katta muu riietus ega tarvikud.

Jope tagab kasutaja hea nähtavuse ohtlike olukordades nii päeval mis tahes valgustingimustes kui ka pimedal ajal sõiduki valgustuse käes. Seda riietust peab kandma igalüks, kes satub sellistesse olukordadesse. Sellisel juhul võib märgurietus oluliselt vähendada õnnetuste juhtumise riski. Kasutusvaldkondade näited: teetööd, raudteede hooldamine, loomsete jäätmete kõrvaldamine, kiriaabi, päästeteenistus, post, turvateenistus, kaubakäitus kohtades, kus liiguvad sõidukid, jne.

Õige, vastavasse klassi kuuluva kõrgnähtavusega märgurietus valimiseks tuleb võtta arvesse töökohaga seotud konkreetseid vajadusi ja tingimusi ning õhu liiki. Selle valiku tegemise eest vastutab tööandja, kes on kohustatud määrama ja valima õiget tüüpi riietuse veel enne selle kasutamist.

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 klass „X“ – klass 2 – Püksid, Jakk; klass 3 - komplekt – vastavalt silmatorkavate materjalide pindalale	
	max 25x	Maksimaalne pesutsükli arv, mille jooksul riietus säilitab hoiatavad omadused	
Minimaalne näitav silmatorkava materjali pindala, m <sup>2</sup>			
	Riietus klass 3	Riietus klass 2	Riietus klass 1
Alusmaterjal	0,80	0,50	0,14
Helkurmaterjal	0,20	0,13	0,10

See riietus vastab määrruses (EL) nr 2016/425 sätestatud põhilistele hügieeni- ja ohutusnõuetele ning teistele nimetatud standarditele. II kategooria isikuaitsevahend.



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Vastavust hindav teavitatud asutus:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Kasutamissoovitused.** Esipooli kirjeldatud õige kaitsetaseme pakumiseks tuleb riietus kanda alati suletud kinnistega. Riietus ei tohi pönduda kokku vedelate kemikaalidega, eriti lahustitega, ega tulega. Samuti tuleb vältida liigest mehaanilist kahjustamist, eriti helkiva osa puhul (rebinimist jne).

**Transportimine ja pakendi tüüp.** Tooted on pakitud PE-kottidesse. Tooted ei tohi transportimisel kahjustada ega hävida.

**Säilitamine.** Arge säilitage otse päikesekiirguse käes. Riietus tuleb hoida kinnistes, kuivades ja hea ventilatsiooniga ladades kastritena küttekahade kiirgava soojuse eest (küttekahade vähemalt 1 m kaugusel). Kui riietus on märg, laske sellel enne ladustamist toatemperatuuril kuivada.

**Tähelepanu:** Kontrollige enne iga kasutamist visuaalselt riietuse seisundit. Toimivuse tagamiseks tuleb seda riietust hoida puhtana. Kui riietus on jäädavalt määrduv või pleekinud, vahetage see kohe välja!!! Parandage ainult asjakohase standardi nõuetele vastavaid materjale ja kangaid kasutades. Katselklass määratakse kindlaks vastavalt silmatorkava materjali pindalale ning seetõttu on märgistuse kandmine selle riietuse pinnale keelatud või piiratud.

Riietuse nähtavust võivad mõjutada ka mitmesugused konkreetses keskkonnas esinevad tegurid – otsene nähtavus, vihm, udu, suits, tolm ja muud nähtavust vähendavad takistused.

Ka kõrgnähtavusega riietuse kandmine ei garanteeri, et kasutaja on iga olukorras nähtav.

Kaputsi kandmine võib vähendada kuuluvust ja perifeerset nägemist.


Riietuse märguomadused säilivad maksimaalselt 25 pesutsükli jooksul. Pärast 25 pesutsükli kõrvaldage riietus edasises kasutamises. Esitatud maksimaalne pesutsükli arv ei ole ains riistusesse kasutusajaga seotud tegur. Kasutusajast sõltub ka kasutamise, säilitamise ajast jne.

**Tarvikud.** Need isikuaitsevahendid ei nõua mingeid erilisi tarvikuid.

**Likvideerimine.** Riietuse likvideerimine on sätestatud riigi või kohalike õigusaktidega. Likvideerimine toimub põletamisega.

**Suurused.** Tähistatud piktogrammiga, millel on kaks kontrollmõõdet, vastavad ettenähtud vahemikele standardi

EN ISO 13688:2013 kohaselt.



**Kodune hooldamine.** Maksimaalselt 25 pesutsükli, peske nagu sünteetikat. Maksimaalne temperatuur 40 °C, ökopesuvahendeid mitte kasutada, õrn pesu, külma veega loputamine, lühiajaline tsentrifugimine, ei tohi valgendada, trummelkuivatis kuivatada, kriitise temperatuuril kuni 110 °C, ärge puhastage keemiliselt.

**Helkurribade käitsi puhastamine.** 1. Kasutage 40 °C vett ja õrna pehmet lappi või švammii.

2. Kasutage leebetoimelist pesu- või puhastusvahendit.

3. Pärast puhastamist loputage kogu ese puhta veega ja laske sellel täielikult kuivada.

Maksimaalne pesutsükli arv kehtib ainult kõrgnähtavust puudutavate omaduste kohta.

**TÄHELEPANU!** Kui toodet kasutatakse, säilitatakse või hooldatakse mullil kirjeldataud viisil, võib selle toimivus kaduda või muutuda.

Vastavuseklaratsioonid leiate siit: [www.canis.ee](http://www.canis.ee), need on toodete juures lehel „Dokumendid allalaadimiseks“.



**Märgistus:** sissehõmmeldud etiketiga (näidis)  
 toote nimetus ja tüüp  
 toote kategooria  
 vastavõimelisega  
 materjalid  
 hooldussõhulid vastavalt EN ISO 3758:2012  
 suuruse tihhis koos kahe kontrollimõõtmega;  
 kaitse piktogrammide koos harmoneeritud standardiga  
 tihhelepasa juhtimine kasutusjuhendi lugemise vajalikkuse kohta  
 juhised  
 tootja tihhis  
 Partii



Muide käsimuste korral võke palun ühendust tootjaga:



Podbravská 260/39, Hloučín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Tuote:** Varoitusvaate „CXS BENSON“  
**Pusero:** 1112 011 XXX VV  
**Vyötäröhousut:** 1112 012 XXX VV  
**Materiaalikoostumus:** 60 % PUUVILLAA, 40 % POLYESTERI, heijastinraidat ET-2 – 25 % polyeteeni, 30 % lasikuulat, 30 % alusmateriaali, 15 % polyesteri


**Käyttötarkoitus:** Vaatetta käytetään päällysvaatteena – tämä vaate on hyvin näkyvä eikä sitä saa pitää muulla vaatekaksella tai välineellä. Takki varoituskäyttäjälle hyvin näkyvään vaarallisissa tilanteissa, sekä päiväsaikan kaikissa valo-olosuhteissa, että pimeässä ajoneuvon valaisemana. Tätä vaatetta suositellaan käytettäväksi kaikille, jotka altistuvat sellaisille olosuhteille. Siinä tapauksessa voi varoitusvaatetus merkittävästi pienentää onnettomuusriskiä.

Töiden esimerkkeinä ovat tietyt, radan huolto, saniteetti-, sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelut, kuljetus, postipalvelut, vartiointipalvelut, työskentely avoimissa tiloissa, joissa liikkuvat ajoneuvot, jne.

Takin ulkomateriaali sisältää myös erityisen vedenpitävän käsitellyn huonoa säätä (esim. sadetta, lunta), sumua ja maakoosteutta vastaan.

Oikean hyvin näkyvän varoitusvaatetuksen valitseminen kyseinen luokka huomioon ottaen tulee tehdä työtojen konkreettisten tarpeiden, riskien tyyppien ja konkreettisten työolosuhteiden mukaan. Valinnasta vastaa työnantaja, hänen on määritettävä ja valittava oikea vaateyyppi ennen sen käyttöä.

**Pusero, housut:**

	„X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Luokka „X“ – Luokka 2 – Vyötäröhousut, Pusero; Luokka 3 – setti – näkyvien materiaalien pinta-alojen mukaan  <b>Pesukertojen enimmäismäärä, joiden aikana vaate säilyttää varoitusominaisuutensa</b>
---	----------------	--

Näkyvän materiaalin pienin mahdollinen pinta-ala (m<sup>2</sup>)

	3. luokan vaateutus	2. luokan vaateutus	1. luokan vaateutus
Alusmateriaali	0,80	0,50	0,14
Takaisinheijastava materiaali	0,20	0,13	0,10

**CE** Nämä vaatteet vastaavat asetuksen (EU) 2016/425 ja muiden mainittujen standardien hygieniä ja turvallisuutta koskevia perusvaatimuksia. II. luokan henkilösuojaimet.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Ilmoitettu laitos, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Käyttörajoitukset:** Vaate pitää olla koko käyttäjän kiinni, että sen suojaominaisuudet saavuttaisivat edellä mainitun tason. Vaate ei saa tulla kosketuksiin nestemäisten kemikaalien, erityisesti liuottimien, ja tulen kanssa. On myös varottava ylimäärisiä mekaanisia vaurioita, erityisesti takaisinheijastavan vaateen osan yhteydessä (repeleminen, irtoaminen jne.).

**Kuljetus, pakkauskseen tyyppi:** Tuotteet pakataan PE pussiin. Tuote ei saa vaurioitua tai rikkoutua kuljetuksen aikana.

**Säilytys:** Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. Vaatetta säilytetään suljetuissa, kuivissa, hyvin tuuletetuissa varastoissa, vaatteita on suojeltava lämmittimien lämpösäteilyltä ja säilytettävä ainakin 1m etäisyydellä lämmittimistä. Jos vaate on märkä, sen annetaan kuivua huoneenlämmössä ennen säilytystä.

**Varoitukset:** Ennen jokaista käyttöä tarkista visuaalisesti vaateen tila. Vaate on pidettävä puhtaana sen toiminnan varmistamiseksi. Jos vaate on pysyvästi likaantunut tai vaalentunut, vaihda se heti!!! Vaatetta saa korjata käyttämällä ainoastaan sellaisia materiaaleja ja kankaita, jotka täyttävät kyseisen normin vaatimukset. Suojaavuuden luokkaa määritetään näkyvän materiaalin pinta-alan mukaan, ja siksi vaatteiden ulkopinnalla olevat merkit tai kielletty tai rajoitettu.

Vaateen näkyvyyteen voivat vaikuttaa myös erilaiset kyseisessä ympäristössä vaikuttavat tekijät kuten esim. suoran näkyvyyden linja, sade, sumu, savu, pöly tai muut näkyvyyden esteet.

Erittäin näkyvän vaatekaksen käyttäminenkin ei takaa käyttäjän näkyvyyttä kaikissa tilanteissa.

Kuulon terävyyden ja ääresisäkö voivat olla rajoitettuja käytettäessä huppua.

Vaate säilyttää näkyvyysominaisuutensa korkeintaan 25 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 25 pesukerran jälkeen. Esitetty puhdistuskertojen maksimimäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään liittyvä tekijä. Käyttökäsi riippuu myös vaateen käytön tiheydestä, varoistoinnista jne.

**Varustus:** Nämä henkilökohtaiset suojavaalineet eivät vaadi mitään erikoisvarusteita.

**Hävittäminen:** Vaatteiden hävittäminen säädetään yksittäisten valtioiden laissa tai paikallisilla säädöksillä. Hävitetään polttamalla.

**Koko:** Merkitty piktogrammilla, jossa on koon merkintä kahdella standardin EN ISO 13688:2013 mukaisella tarkistusmitalla.



**Vaatteiden hoito:** Korkeintaan 25 pesukertaa, pestävä synteettisten vaatteiden tapaan. Pesu korkeintaan 40 °C lämpötilassa. Ei saa käyttää BIO-pesuväaineitä, käsiteltävä varen, huuhtelu kylmällä vedellä, lyhyt linkous, valkaisu kielletty, rumpukuivatus kielletty, silitä korkeintaan 110 °C lämpötilassa, kemiallinen pesu kielletty.

**Heijastinauhujen puhdistus käsin:** 1. Vesi 40 °C - hieno pehmeä liina tai pesuaine.

2. Hellävarainen pesu- tai puhdistusaine.

3. Puhdistuksen jälkeen huuhtele koko vaate puhtaalla vedellä ja anna vaateen kuivua tiysin.

Pesukertojen maksimimäärä koskee vain erittäin hyvää näkyvyyttä koskevia ominaisuuksia.

**HIOMATUS:** Käytettäessä, varoistoinnista tai hoidettaessa tuotetta ohjeista poikkeavasti se voi mennä pilalle tai sen ominaisuudet voivat muuttua.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), eri tuotteiden kohdalla listassa „Ladattavat dokumentit“.





**Merkintä:** Vaatteeseen ommeltu etiketti (malli)  
 tuotteen nimi ja tyyppi  
 tuotteen kategoria  
 standardinmukaisuuden merkintä  
 materiaalikootannus  
 huoshöptogrammit EN ISO 3758:2012 mukaan  
 koon merkintä kahdella tarkistusmerkillä;  
 suojauskäsitteogrammit ja harmonisoitu standardi  
 ilmoitus käyttötallteen lukemisen tapasta  
 ohjeet  
 tuottajan tunnistet  
 Etä

BENEFON	
119 912 100 04	
CAT. II	
60 % baavači, 40 % polyester. 60 % Cotton, 40 % Polyester	
<b>Neuvoja hoidolle</b> Hoidolliset ohjeet, jotka on tarkoitettu vain vaatteiden hoidolle.	<b>Neuvoja hoidolle</b> Hoidolliset ohjeet, jotka on tarkoitettu vain vaatteiden hoidolle.
 44 46	 48 50
<b>44</b> 170-182 cm 80 - 88 cm	<b>48</b> 170-182 cm 88 - 100 cm
<p>Tämän vaatekäsittely-ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa oikein vaatteita hoidettaessa. Käsitteilyohje ei korvaa ohjeita vaatteen valmistajalta tai valmistajalta saatavasta käyttöohjeesta. Ohjeita on noudatettava aina ja kaikkialla. Käsitteilyohjeiden noudattamiseksi on tarkistettava vaatteen valmistajan ohjeita. Ohjeita on noudatettava myös silloin, kun vaatteen valmistajalla on erilliset ohjeet. Ohjeita on noudatettava myös silloin, kun vaatteen valmistajalla on erilliset ohjeet. Ohjeita on noudatettava myös silloin, kun vaatteen valmistajalla on erilliset ohjeet.</p>	
<p><b>BARCODE</b></p> <p></p>	
<p>PRODUKTIONSTADT: JAROMER, PRAHA 12, 130        CO PRAHA S, Czech Republic</p>	

BENEFON	
119 912 100 04	
CAT. II	
60 % baavači, 40 % polyester. 60 % Cotton, 40 % Polyester	
<b>Neuvoja hoidolle</b> Hoidolliset ohjeet, jotka on tarkoitettu vain vaatteiden hoidolle.	<b>Neuvoja hoidolle</b> Hoidolliset ohjeet, jotka on tarkoitettu vain vaatteiden hoidolle.
 44 46	 48 50
<b>44</b> 170-182 cm 80 - 88 cm	<b>48</b> 170-182 cm 88 - 100 cm
<p>Tämän vaatekäsittely-ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa oikein vaatteita hoidettaessa. Käsitteilyohje ei korvaa ohjeita vaatteen valmistajalta tai valmistajalta saatavasta käyttöohjeesta. Ohjeita on noudatettava aina ja kaikkialla. Käsitteilyohjeiden noudattamiseksi on tarkistettava vaatteen valmistajan ohjeita. Ohjeita on noudatettava myös silloin, kun vaatteen valmistajalla on erilliset ohjeet. Ohjeita on noudatettava myös silloin, kun vaatteen valmistajalla on erilliset ohjeet.</p>	
<p><b>BARCODE</b></p> <p></p>	
<p>PRODUKTIONSTADT: JAROMER, PRAHA 12, 130        CO PRAHA S, Czech Republic</p>	

Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä tuottajaan:



Poděbruská 260/39, Hloučetín, 198 00 Praha 9, Czech Republic


**Proizvod:** Reflektirajuća odjeća „CXS BENSON“  
**Bluza:** 1112 011 XXX VV  
**Hlače do struka:** 1112 012 XXX VV  
**Sastav materijala:** 60 % PAMUK, 40 % POLIESTER, segmentirane reflektirajuće trake ET-2 – 25 % polietilen, 30 % staklene kuglice, 30 % adhezivski materijal, 15 % poliester

**Svrha primjene:** Odjeća se oblači kao gornji dio odjeće - ovo je odjeća visoke vidljivosti i ne smije je pokrivati druga odjeća ili oprema. Jakna omogućuje dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, i to kako po danu u bilo kakvim svjetlosnim uvjetima, tako i po mraku pri osvijetljenju prometnog sredstva. Tu odjeću treba bi koristiti svatko tko je izložen tim situacijama. U takvom slučaju, upozoravajuća odjeća može značajno smanjiti rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti su npr. radovi na cestama, održavanje staza, služba za uklanjanje uginulih životinja, ambulanta i hitna služba, prijevoz, poštanske usluge, sigurnosne agencije, manipulacijski radovi na površinama s kretanjem prometnih sredstava itd.

Odabir ispravne upozoravajuće odjeće visoke vidljivosti prema pripadajućoj klasi mora se izvršiti prema specifičnim potrebama vezanim uz mjesto rada, prema vrsti rizika i konkretnim uvjetima na mjestu rada u pitanju. Za ovaj odabir odgovoran je poslodavac, on je dužan odrediti i odabrati ispravnu vrstu odjeće još prije njezina korištenja.

**Bluza, hlače:**

	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ – klasa 2 – Hlače do struka, bluza; klasa 3 - komplet - prema površini uočljivog materijala
	Najv. 25x Maksimalan broj ciklusa pranja za vrijeme kojih odjeća zadržava svoja upozoravajuća svojstva

minimalne potrebne površine uočljivog materijala u m <sup>2</sup>	Odjeća klase 3	Odjeća klase 2	Odjeća klase 1
Pozadinski materijal	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektirajući materijal	0,20	0,13	0,10

**CE** Ova odjeća u skladu je s temeljnim higijenskim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425 i drugim navedenim normama. Osobna zaštitna oprema Kategorije II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Obaviještena osoba koja vrši procjenjivanje sukladnosti:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topelinkuskatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ograničenje uporabe:** Kako bi se osigurala ispravna razina zaštite, kao što je gore navedeno, odjeća mora se nositi cijelo vrijeme zakopčana. Odjeća ne smije doći u dodir s tekućim kemikalijama, a naročito s otapalima i vodom. Također, treba izbjegavati prekomjerno mehaničko oštećenje, a naročito retro-reflektirajućeg dijela (deranje, trganje i sl.).

**Pranje, vrsta pakiranja:** proizvodi se pakiraju u PE vrećice. Proizvod se ne smiju tijekom prijevoza oštetiti ni uništiti.

**Skladištenje:** Ne skladištite na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti. Odjeću treba skladištiti u zatvorenim, suhim, dobro prozračanim skladištima, zaštititi od toplinskog zračenja grijaćih elemenata, pohraniti najmanje 1 m od grijaćih elemenata. Ako je odjeća mokra, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek zatim spremite.

**Upozorenje:** Prije svake uporabe vizualno provjerite stanje odjevnog predmeta. Ovaj odjevni predmet mora se održavati čistim kako bi ostao funkcionalan. Odmah ga zamijenite ako je trajno zaprljan ili izbljedio!!! Popravljajte koristeći samo materijale i tkanine koje ispunjavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite utvrđuje se prema površini uočljivog materijala, i stoga je zabranjeno ili ograničeno površinsko označavanje te odjeće.

Na vidljivost odjeće također mogu utjecati različiti faktori koji u nekom okruženju djeluju, npr. crta izravne vidljivosti, kiša, magla, prašina i druge prepreke vidljivosti.

Ni nošenje odjeće visoke vidljivosti nije jamstvo da će korisnik u svim situacijama biti uočljiv.

Otrina sluha i perfermi vid mogu biti narušeni ako je obučena kapuljaca.

Odjeća zadržava svoja svojstva upozoravanja najviše do 25 ciklusa pranja. Poslije 25 ciklusa pranja odjeću isključite iz daljnje uporabe. Naznačeni najveći broj ciklusa nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja dijela odjeće. Vijek trajanja također ovisi i o korištenju, spremanju itd.

**Oprema:** ove OZO ne zahtijevaju nikakvu posebnu dodatnu opremu.

**Odlaganje:** Odlaganje odjeće reguliraju zakoni pojedinih država ili lokalni propisi. Odlaganje spaljivanjem.

**Veličine:** Označni piktozromom s dvije kontrolne dimenzije ispunjava propisane intervale prema EN ISO 13688:2013.



max. 25x

**Način održavanja:** Najviše 25 ciklusa pranja, rati kao sintetiku. Maks. na 40 °C, nemojte koristiti sredstva za pranje BIO, blagi tretman, blagno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici rublja, glačati na maks. temperaturi 110 °C, ne čistiti kemijski.

**Ručno čišćenje reflektirajućih traka:**

1. Voda 40 °C - fina mekana krpa ili spužva.
2. Blagi deterđent ili sredstvo za čišćenje.
3. Nakon čišćenja cijelu odjeću isprati u čistoj vodi, ostaviti da se dobro osuši.

Maksimalan broj pranja odnosi se samo na svojstva glede visoke vidljivosti.

**UPOZORENJE:** Ukoliko se proizvod koristi, čuva ili njeguje na drukčiji način nego je naznačeno, može doći do njegovog uništenja ili promjene funkcije.

Izjavu o sukladnosti našći ćete ovdje: [www.cemis.cz](http://www.cemis.cz) kod pojedinih proizvođača na alatnoj traci - „Dokumentari za preuzimanje“.



**Označavane:** ušivenom etiketom (uzor)

naviz i tip proizvoda  
kategorija proizvoda  
oznaka sukladnosti  
materijalni sastav  
piktogram za održavanje prema EN ISO 3758:2012  
omacavanje velicine pomoću 2 kontrolne dimenzije;  
piktogrami zaštite uključujući harmonizirane norme  
upozorenje da obavezno treba pročitati upute za uporabu  
upute  
identifikacija proizvođača  
Sadržaj



*U slučaju dodatnih pitanja molimo da se obratite proizvođaču:*



*Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic*

## HU

## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ


<b>Termék:</b>	„CNS BENSON” jólláthatósági ruházat
<b>Munkakabát:</b>	1112 011 XXX VV
<b>Dereknadrág:</b>	1112 012 XXX VV
<b>Anyagszerkezettel:</b>	60 % PAMUT, 40 % POLIÉSZTER, fényviszaverő szegmántált ET-2 sávok – 25 % polietilén, 30 % üveggolyó, 30 % tapadó anyag, 15 % poliészter

**Felhasználás:** Felsőruházatként használatos ruhanemű - ez a ruhadarab magas láthatósággal rendelkezik, ezért ne takarhatja más ruhaneműt és felszerelést. A kabát a felhasználó jó láthatóságát biztosítja veszélyes helyzetekben, mindent napközben bármilyen fényviszonyok között, ugyanígy éjszaka, amikor járművek világítják meg. Ezen ruhanemű használata mindenképp, aki ilyen jellegű helyzeteknek van kitéve, javasolt. Ezekben az esetekben a védőruházat jelentősen csökkentheti az esetleges baleset kockázatát.

A tevékenységek példái például a következők: utakon folyó munkálatok, pályafenntartás, higiéniai, ambuláns, menőszolgálati, közlekedési, postai szolgáltatások végzése közben, biztonsági szervezetek és kezelési munkálatok esetén, olyan helyeken, ahol mozgó járművek közlekednek, stb.

A megfelelő figyelmeztető ruha magas láthatósággal az előírt osztály kiválasztásának speciális feltételei alapján történik, ami a munkahelyi kockázatok veszélye és a megfelelő munkatér konkrét feltételei kiértékelése alapján történik. Ennek megvalósítása a munkálató feladata, aki köteles a megfelelő ruha típus használatát elől kiválasztani.

### Munkakabát, nadrág:

	„X”	EN ISO 20471:2013/A1:2016 osztály „X” – osztály 2 – Dereknadrág, Munkakabát; osztály 3 – komplett – a feltűnő anyagok felületi szerint
	max 25x	A maximális számú mosási ciklus, minek következtében a ruhadarab még képes megtartani figyelmeztető hatását.

### Szerelhető anyagok minimális felületi arányzatában (m<sup>2</sup>)

	3. osztályú ruhák	2. osztályú ruhák	1. osztályú ruhák
Háttéranyag	0,80	0,50	0,14
Fényviszaverő anyag	0,20	0,13	0,10

A ruhanemű megfelelnek a 2016/425/EU rendelet, valamint az említett szabványok alapvető higiéniai és biztonsági követelményekre vonatkozó követelményeinek. PPE kategória II.



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

A megfelelőséget elbíráló bejelentett szervezet:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Használati korlátozása:** A megfelelő védelem eléréséhez, mint fent említjük, a ruhát használata egész idején bekapcsolva hordjuk. A ruha nem kerülhet kapcsolatba folyékony vegyszerekkel, legfőképpen oldószerrel és tűzzel. Kerülni kell a túlzott mechanikai sérülést is, főleg a fényviszaverő részek esetében (szaradás, krepedés, stb.)

**Szállítási csomagolás típusa:** a terméket PE zsákokba vannak csomagolva. A termékek szállításuk folyamán nem sérülhetnek és nem semmisülhetnek meg.

**Tárolás:** A terméket ne tegye ki közvetlen napugár hatás alá. A ruhát zárt, száraz, jól szellőző tárolási helyeken kell tárolni, valamint védeni kell a radiaiók által okozott beléeri melegülést, valamint tárolása a fűtőlétől legalább 1 m távolság betartásával történjen. Ha a ruha darab víz, száritás szoba hőmérsékleten, száritás után tárolja.

**Figyelmeztetés:** Minden használatot megelőzően ellenőrizze le a ruha állapotát. Ezt a ruhát tisztán kell tartani, ahhoz, hogy megtarthassa funkcióját. Azonnal cserélje ki, ha tartósan szennyeződött, vagy kifakult!!! Javítás esetén olyan alapanyagokat és anyagokat használjon, amelyek megfelelnek a megadott szabványoknak. A védelmi osztály a felületen látható anyag szerint történik, ezért ezeknek a ruhadaraboknak a felületi megjelölése tilott, vagy korlátozott.

A ruha láthatóságát az adott környezetben tapasztalható különböző tényezők - pl. közvetlen láthatóság vonal, eső, köd, füst, por és más egyéb, listát akadályozó tényezők - is befolyásolhatják.

Még a láthatósági ruhák viselése sem garantálja, hogy a viselőjük minden körülmény között jól látható lesz.

A hallás intenzitása és a perifériás látás romolhat, a kapucni használata közben.

A ruhanemű legfeljebb 25 mosási cikluson keresztül őrzi meg jólláthatósági jellemzőit. 25 mosási ciklus után vonja ki a ruhát a forgalomból. A tisztítási ciklusok feltüntetett maximális száma nem az egyetlen a ruhadarab élettartamát befolyásoló tényező. Az élettartam a használat, a tárolás stb. mikéntjétől is függ.

**Tartozékok:** ez az EVE nem igényel semmilyen különleges tartozékok.

**Felhasználás:** A ruhanemű felszámolása az országok és helyi törvények regulálásával történik. Felszámolás égetéssel.

**Méret:** EN ISO 13688:2013 szerinti előírt intervallumoknak megfelelő két ellenőrző méretet tartalmazó pikogrammal megjelölve.



**Ötthoni ápolás:** Legfeljebb 25 mosási ciklus, műszilas ruhaneműként mossza. Max. 40 °C-on, ne használjon BIO mosószereket, kímélő ápolás, hideg ártalmas, rövid centrifugálás, fehérítést nem, doboz száritóban száritani tilos, max. 110 °C fokon vasalja, ne tisztítsa vegyleg.

**Fényviszaverő csíkok kézi tisztítása:**

1. Vir 40 °C - puha ruha vagy szivacs.
2. Kímélő mosó- vagy tisztítószert.
3. A kimosást követően öblítse ki a ruhát tiszta vízben, majd hagyja tökéletesen megszáradni.

A maximális mosásszám kizárólag a jólláthatósági tulajdonságokra vonatkozik.

**FIGYELEM!** Ha a terméket a feltüntetett szabályoktól eltérő módon használják, tárolják vagy ápolják, annak következtében tönkremenhet vagy megváltozhat a funkciója.

A megfelelőségi nyilatkozatot itt találja: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), az egyes termékeknel a "Letölthető dokumentumok" részben.

**Megjelölés:** bevart címke (minta) a termék neve és típusa termék kategória  
 megfelelőségi jel anyagszisztémát  
 Karbantartási piktogramok az EN ISO 3758:2012  
 Méret jelölése két ellenlőző mérettel;  
 védelem piktogramok, beleértve a harmonizált szabványt is  
 Figyelmeztetés a használati utasítás olvasásának szükségére utasítások gyártó azonosítása Gyártási tétel

BENZON	
1112 211 180 48	
CAT. II	<b>CE</b>
80 % fémtest, 80 % poliolefin, 80 % Cotton, 60 % Polyamid, 60 % Polyester, 40 % Textilmix	
Megvédelem szélrel    Megvédelem szelével    Biztonságos szállítás    Szabadon szellőző	
<b>48</b>	S: 170-182 cm M: 80 - 86 cm
Ez termék vízállók, szelők, tűl, villámok és szélterhelés ellen védő funkciót lát el. Támasztja meg a mellkasot, a vállakat és a vállcsuklókat, megvédi a hátat a széllel szemben, és segít elmozdítani az anyagot. Támasztja meg a vállcsuklókat és a vállakat, megvédi a vállcsuklókat a szélterhelés ellen. Támasztja meg a vállcsuklókat és a vállakat, megvédi a vállcsuklókat a szélterhelés ellen. Támasztja meg a vállcsuklókat és a vállakat, megvédi a vállcsuklókat a szélterhelés ellen.	
BARCODE	
Pszichológusok 260/59, Hlohovtín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.	

BENZON	
1112 211 180 80	
CAT. II	<b>CE</b>
80 % fémtest, 80 % poliolefin, 80 % Cotton, 60 % Polyamid, 60 % Polyester, 40 % Textilmix	
Megvédelem szélrel    Megvédelem szelével    Biztonságos szállítás    Szabadon szellőző	
<b>80</b>	S: 170-182 cm M: 82 - 88 cm
Ez termék vízállók, szelők, tűl, villámok és szélterhelés ellen védő funkciót lát el. Támasztja meg a mellkasot, a vállakat és a vállcsuklókat, megvédi a hátat a széllel szemben, és segít elmozdítani az anyagot. Támasztja meg a vállcsuklókat és a vállakat, megvédi a vállcsuklókat a szélterhelés ellen. Támasztja meg a vállcsuklókat és a vállakat, megvédi a vállcsuklókat a szélterhelés ellen.	
BARCODE	
Pszichológusok 260/59, Hlohovtín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.	

*Többi kérdések esetén, kérjük forduljon a gyártóhoz:*




*Poděbradská 260/59, Hlohovtín, 198 00 Praha 9, Czech Republic*

**Produktas:** Įspėjamieji drabužiai „CXS BENSON“  
**Palaidinė:** 1112 011 XXX VV  
**Kelelis su juosmeniu:** 1112 012 XXX VV  
**Medžiagos sudėtis:** 60 % MEDVILNĖ, 40 % POLIESTERISĖ, refleksinės segmentuotos juostos -2 – 25 % polietilenas, 30 % stikliniai rutuliukai, 30 % lipni medžiaga, 15 % poliesteris

**Paskirtis:** Drabužis dėvimas kaip viršutinis drabužis - tai ryškus matomumo drabužis, todėl jo negalima uždenkti kita apranga ar reikmenimis. Strikiu suteikia galimybes pavojingose situacijose gerai matyti naudotoją kaip dienos metu, esant bet kokioms dirvos arbesio sąlygoms, taip ir tamsioje, apšviestus ją transporto priemonės šviesomis. Šiuos drabužius turėtų naudoti kiekvienas asmuo, esantis tokiose situacijose. Įspėjamasis drabužis tokiu atveju gali žymiai sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką. Kaip veikli pavyzdžiai gali būti, pvz. darbai ant kelio, geležinkelio priežiūros darbai, sanitarinės, greitosios pagalbos bei gelbėjimo tarnybos, transportas, pašto tarnybos, apsaugos agentūros, tvarkymo darbai tose vietose, kur yra transporto priemonių cismas ir t.t.

Tinkamo įspėjamojo, aukšto matomumo pagal atitinkamą klasę, drabužio pasirinkimas turi būti atliekamas pagal specifinius reikalavimus, susijusius su darbo vieta, priklausomai nuo rizikos pobūdžio ir konkrečių sąlygų toje darbo vietoje. Už pasirinkimą yra atsakingas darbdavys, jis privalo nustatyti ir išrinkti teisingą aprangos tipą dar prieš pradėdamį ją naudoti.

Palaidinė, kelneis:

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasė „X“ – Klasė 2 – Kelelis su juosmeniu, Palaidinė; Klasė 3 – kompleksas – pagal gerai matomų medžiagų plotą.
	maks. 25x	Maksimalus skalbimo ciklų skaičius, po kurių apranga išsilaiko savo įspėjamąsias savybes

minimalus reikalaujamas gerai matomos medžiagos paviršiaus plotas m<sup>2</sup>

	Aprangos klasė 3	Aprangos klasė 2	Aprangos klasė 1
Pagrindinio medžiaga	0,80	0,50	0,14
Atspindintini medžiaga	0,20	0,13	0,10

CE Šis drabužiai atitinka pagrindinius higienos ir saugos reikalavimus pagal ES Reglamentą Nr. 2016/425 ir kitus minėtus standartus. II-os kategorijos asmeninės apsaugos priemonė.

#### Įstatymai, standartai, nutarimai:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Notifikuotoji įstaiga, atliekanti atitikties vertinimą:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Naudojimo apribojimai:** Drabužį reikia saugoti nuo sąlyčio su aštriais chemikalais, ypač su tirpikliais, ir nuo ugnies. Tai pat reikia vengti didesnio mechaninio apgadinoimo, ypač atspindintųjų dalių (perplėšimas, nuplėšimas, ir pan.).

**Gabenimas, tipas, pakuotė:** Gaminiai yra pakuotėti į PE maišelius. Gabenimo metu negalima gaminių pažeisti ar sunaikinti.

**Laikymas:** Laikyti atokiau tiesioginių saulės spindulių. Drabužius reikia laikyti uždaruose, sause, be dulkių, gerai vėdinamuose sandėliuose. Saugoti nuo šildytuvų spinduliuojančios šilumos, laikyti min. 1 m atstumu nuo šildytuvo. Jeigu drabužis yra drėgnas, leiskite jam išdžiūti kambario temperatūroje, po to jį padėkite saugojimui.

**Perspėjimas:** Prieš kiekvieną naudojimą vizualiai patikrinkite drabužio būvį. Šis drabužis turi būti palaikomas išvarus, kad išlaikytų savo funkciją. Jei yra visiška suterštas arba išblukęs, nedelsiant jį pakeiskite!!! Taisykite tik naudodami medžiagas ir priemones pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Apsaugos klasė nustatoma pagal matomą medžiagos paviršiaus plotą, todėl šių drabužių žymėjimas ant jų paviršiaus yra drąsdinamas arba apribotas.

Drabužio matomumui gali turėti įtakos aplinkoje veikiantys įvairūs veiksniai, pvz. tiesioginio matomumo linija, lietus, rūkas, dūmai, dulksė ir kitos matomumo kliūtys.

Nedidelio matomumo drabužių dėvimas negarantuoja vartotojo matomumą bet kokioje situacijoje.

Ostrost sluchu a periferni vidėni mohou bŷt narueŷeni, jestiŷte je obledenã kapuce.

Drabužis išlaiko savo įspėjamąsias savybes ne ilgiau, kaip 25 skalbimo ciklų. Po 25 skalbimo ciklų drabužių nedėvėkite. Nurodytas maksimalus valymo ciklų kiekis nėra vienintelis veiksnius susijusių su drabužio komponentų patvarumu. Naudojimo laikas taip pat priklauso nuo naudojimo, laikymo ir pan.

**Priklausiniai:** šie apsauginiai drabužiai nereikalauja jokių ypatingų priklausinių.

**Likvidavimas:** Apsaugos likvidavimas reglamentuojamas atskirų valstybių įstatymais ar vietinėmis taisyklėmis.

Likvidavimas atliekamas sudėginant.

**Dydis:** pažymėtas piktograma su dviem kontroliniais matmenimis, atitinka nustatytiems intervalams EN ISO 13688:2013.



**Priežiūra namuose:** Maksimaliai 25 skalbimo ciklų, skalbkite kaip sintetinius gaminius, maks. 40 °C temperatūroje, nenaudokite BIO skalbimo priemonių ir optinių balinimo priemonių, nenaudokite aušinių minkštiklių, skaukute šaltame vandenyje, gręžkite trumpai, nebalinkite, nedžiovinkite būginije džioviklyje, lyginkite esant maksimaliai 110 °C temperatūrai, chemiškai nevalykite

**Rankinis atspindintųjų juostų valymas:**

1. Vanduo 40 °C - valyti švelniu minkštu skudurėliu arba kempine.

2. Naudoti švelnių ploviklių arba valymo priemonę.

3. Išvalius drabužių skalauti švariuame vandenyje ir leisti gerai išdžiūti.

Maksimalus skalbimo kiekis taikomas tik geru matomumo savybėms.

**Perspėjimas:** Jei produktas bus naudojamas arba prižiūrimas kitaip nei nurodyta, gali būti sutrikdyta arba gali pakisti jo funkcija.

Atitikties deklaraciją rasite čia: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), atskiriems gaminiams įrankių juostoje „Dokumentai atsiuntimui“.



**Žymėjimas:** įsiūta etikete (pavyzdys)  
Gaminto pavadinimas  
Produkto kategorija  
Atitikties ženklas  
Medžiagos sudėtis  
Priežiūros piktogramos pagal EN ISO 3758:2012  
Dydzio žymėjimas dviem kontroliniais matmenimis  
Apsaugos piktogramos įskaitant suderintus standartus  
Nurodymas, kad reikia būtina perskaityti naudojimo instrukciją  
Instrukcija  
Gamintojo identifikavimas  
Partija



**Papildomų klausimų atveju prašome kreiptis į gamintoją:**



**Poděhradská 260/59, Hlavobítz, 198 00 Praha 9, Czech Republic**

**Produkts:** Paaugstināts redzambas apģērbs „CXS BENSON”

**Būze:** 1112 011 XXX VV

**Bīkses līdz viduklim:** 1112 012 XXX VV

**Materialu sastāvs:** lodes, 30 % adhezīvs materiāls, 15 % poliesters


**Pielietojuma mērķis:** Apģērbs valkā kā virsdrēbēs – šis ir paaugstināts redzambas apģērbs, un nedrīkst aizklāt ne cits apģērbs, ne citi piederumi. Ja tās lietotāju padara ļoti redzamu bīstamās situācijās, turklāt gan dienā jebkāda apgaismojuma apstākļos, gan tumsā transportlīdzekļa apgaismojumā. Šo pagērbu būtu jāizmanto ikvienam, kurš nonācis šādā situācijā. Šādā gadījumā brīdināšanas apģērbs var ievērojami samazināt nelaimes gadījuma risku.

Darbības piemēri ir darbs uz ceļa, dzelzceļa apkope, sanitārijas, ambulances un glābšanas dienesta darbi, transports, pasta pakalpojumi, drošības aģentūras, manipulāciju darbība uz kustīgām transportlīdzekļu virsmām utt.

Jakas virsējām materiālam ir īpaša īdensizturīga apstrāde nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumam (piem., lietus, snigšana), miglai un mitrumam.


Pareiza brīdināšanas apģērba ar paaugstinātu redzambu izvēle atbilstoši attiecīgajai klasei jāveic saskaņā ar specifiskām vajadzībām, kas saistītas ar darbavietu, atbilst riska veidam un konkrētajiem nosacījumiem attiecīgajā darbavietā. Par šo izvēli ir atbildīgs darba devējs, viņam ir pienākums noteikt un izvēlēties pareizo apģērba veidu vēl pirms tā izmantošanas.

**Būze, bīkses:**

	„X”	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klase „X” – klase 2 – Bīkses līdz viduklim, Būze; klase 3 – komplekts
	Max. 25x	atbilstoši pamamāmo materiālu laukumam Maksimālais mazgāšanas ciklu skaits, pēc kuriem apģērbs saglabā savas brīdināšanas īpašības

Pieprasītais minimālais pamamāmo materiālu laukums m<sup>2</sup>

	3. klases apģērbi	2. klases apģērbi	1. klases apģērbi
Pamata materiāls	0,80	0,50	0,14
Retroreflektīvais materiāls	0,20	0,13	0,10

 Šis apģērbs atbilst Regulas (ES) 2016/425 un citu norādīto normu higiēnas un drošības pamat prasībām. II kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis.

#### Likumi, normas, noteikumi:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Pieciešami iestāde, kas veic atbilstības novērtēšanu:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Lietošanas ierobežojumi:** Lau pānkūtu pareizu aizsardzības līmeni tā, kā ir minēts iepriekš, apģērbam valkāšanas laikā jābūt aizvērtam. Apģērbs nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrām ķīmiskajām, it īpaši ne ar šķīdinātājiem un uguni. Tāpat ir jāizvairās no pārņemtiem mehāniskiem bojājumiem, īpaši retroreflektīvās daļā (saplēšana, noraušana u.tml.)

**Transportāna, iepakojuma veids:** ir iepakoti PE maisiņos. Produktus transportēšanas laikā nedrīkst ne bojāt, ne iznīcināt.

**Uzglabāšana:** Neuzglabāt vietās ar tiešu saules staru iedarbību. Apģērbs jāuzglabā noslēgtās, sausās, labi vēdināmās noliktavās, kur nav putekļu. Sargāt no sildkermepu izstrādotā siltuma, novietot vismaz 1 m attālumā no sildkermepiem. Ja apģērbs ir slapjš, izžāvējiet to istabas temperatūrā un pēc tam novietojiet uzglabāšanai.

**Uzmanību:** Pirms katras lietošanas vizuāli kontrolēt apģērba stāvokli. Apģērbu uzstūrēt tīru, lai saglabātu tā funkcijas. Nekavējoties nomainīt, ja tas ir netīrs/īpaši netīrs/īpaši izballojis!!! Labot, izmantojot tikai materiālus un audumus, kas atbilst attiecīgās normas prasībām. Aizsardzības klasi nosaka atbilstoši redzamā materiāla laukumam, tāpēc šiem apģērbiem ir aizliegts vai ierobežots virsmas marķējums.

Apģērba redzambu var ietekmēt dažādi faktori, kas iedarbojas dotajā vidē, piem., tīdas redzambas līnija, lietus, migla, dūmi, putekļi un citi redzambas šķēršļi.

Arī augstas redzambas apģērba valkāšana nesniedz garantiju, ka lietotājis būs redzams katrā situācijā.

Darīdes nosaukums un perifēri rēze var būt traucēti, ja ir uzlikti kapeķes.

Apģērbs savas brīdinājuma īpašības saglabā maksimāli 25 mazgāšanas reizes. Pēc 25 mazgāšanas reizēm apģērbu vairs nelietojiet. Minimālais maksimālais mazgāšanas reizu skaits nav vienīgais faktors, kas ir saistīts ar apģērba daļas darbenību. Darbenību būs atkarīgs arī no lietošanas, uzglabāšanas utt.

**Piederumi:** šim IAL nav nepieciešami nekādi īpaši piederumi.

**Likvidēšana:** apģērbu likvidēšanu regulē atsevišķu valstu likumi vai vietējie noteikumi. Likvidēšana sadedzinot

izmēri: Apģērbs ir apzīmēts ar produkta numuru ar diviem kontrolē izmēriem, tas atbilst EN ISO 13688:2013 noteiktajiem intervāliem.



**Kopšana mājās:** Maksimāli 25 mazgāšanas ciklu, mazgāt kā sintētiku, maks. 40 °C temperatūrā, neizmantojot BIO mazgāšanas līdzekļus un optiskos spīdīguma stiprinātājus saturošus līdzekļus, neizmantojot veļas mīkstinātājus, izmantojot saudzīgu programmu, skalošanu aukstā ūdenī, īsu centrifūgu, nebalināt, nežāvēt veļas žāvētājā, gludināt maks. Temperatūrā 110 °C, netīrīt ķīmiski.

**Atstarojošo lentu manuāla tīrīšana:** 1. Ūdens 40 °C – mīksta drāniņa vai sūklis.

2. Saudzīgs mazgājamais vai tīrīšanas līdzeklis.

3. Pēc iztīrīšanas noskalot visu apģērbu ar tīru ūdeni, ļaut pilnīgi izžūt.

Maksimālais mazgāšanas reizu skaits attiecas tikai uz īpašībām, kas saistītas ar paaugstināto redzambu.


**BRĪDINĀJUMS:** Ja produkts šis izmantots, uzglabāts vai lietots citādi, nekā norādīts, tas var nelietoties vai samānīties tā funkcijas.

Atbilstības deklarāciju atradīsiet šeit: [www.camis.eu](http://www.camis.eu), atsevišķiem produktiem joslā – „Dokumenti lejupielādēt”.





**Marķējums: Ar iesūtu etiķeti (paraugs)**  
 Produkta tips  
 Produkta kategorija  
 Atbilstošas zīme  
 Materiāla sastāvs  
 Kopšanas piktogrammas atbilstoši EN ISO 3758:2012  
 Izmēru apzīmējums ar 2 kontroles izmēriem  
 Aizsardzības piktogrammas, harmonizētās normas ieskaitot  
 Norādījums par nepieciešamību lasīt lietošanas pamācību  
 Instrukcija  
 Ražotāja identifikācija  
 Sērija



Papildu jāatbilst prasībām, lūdzu, sazināties ar ražotāju:



Podivbradská 260/39, Hlohovitz, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Produs:** Îmbrăcăminte cu vizibilitate mare „CXS BENSON”  
**Bluză:** 1112 011 XXX VV  
**Pantaloni până în talie:** 1112 012 XXX VV  
**Materiale componente:** 60 % BUMBAC, 40 % POLIESTER, dungi reflectorizante segmentate ET-2 – 25 % polietilenă, 30 % bițute din sticlă, 30 % material adeziv, 15 % poliester

**Scop folosire:** Îmbrăcăminte se îmbracă ca o îmbrăcăminte exterioară - acesta este un articol cu vizibilitate ridicată și nu poate fi acoperit cu alte articole de îmbrăcăminte sau instrumente. Acest tricou permite o vizibilitate bună a utilizatorului în situații de urgență, în orice condiții de vizibilitate pe timp de zi, cât și în lumina mijloacelor de transport pe timp de noapte. Folosirea acestui articol de îmbrăcăminte este recomandată oricărei persoane expuse la astfel de situații. În acest caz, îmbrăcăminte de avertizare poate reduce semnificativ riscul accidentului. Exemple de activități sunt lucrul pe comunicații, întreținerea căilor ferate, serviciile de salubritate, ambulatorii și de salvare, transportul, serviciile de poștă, agentile de pază, lucrul de manipulare pe platforme în regim de mișcare ale mijloacelor de transport, ș.a.m.d. Materialul exterior al vestei are o structură impermeabilă împotriva intemperiilor (de ex. ploaie, ninsoare), ceață și umiditate de sol. Alegerea unui articol de îmbrăcăminte de avertizare corespunzător cu o vizibilitate ridicată conform clasei adecvate trebuie realizată conform unor nevoii specifice legate de locul de muncă, conform tipului de risc și condițiilor concrete la locul de muncă dat. Angajatorul este responsabil pentru această alegere, având obligația de a selecta tipul adecvat de îmbrăcăminte înaintea folosirii acesteia.

**Bluză, pantalon:**

„X”  
 Max. 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Clasa „X” = clasa 2 – Pantaloni până în talie, Bluză; clasa 3 - set – în funcție de suprafața materialelor vizibile.

Numărul maxim de cicluri de spălare pentru care îmbrăcăminte păstrează proprietățile de avertizare.

**Suprafața minimă solicitată cu material vizibil în m<sup>2</sup>**

	Îmbrăcăminte clasa 3	Îmbrăcăminte clasa 2	Îmbrăcăminte clasa 1
Material de fond	0,80	0,50	0,14
Material reflectorizant	0,20	0,13	0,10

**CE** Aceste articole de îmbrăcăminte respectă cerințele de bază privind igiena și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425 și celorlalte standarde menționate. Echipament personal de protecție categoria II.

**Legi, norme, ordonanțe:**

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013.

Identificarea Persoanei notificate care a evaluat conformitatea:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Restricții de folosire:** Îmbrăcăminte nu poate veni în contact cu substanțe chimice lichide, în principal cu solvenți și cu foc. Este recomandată evitarea unei deteriorări mecanice exagerate, în principal a părții reflectorizante (rupere, distrugere, ș.a.m.d.)

**Transportul, tipul de ambalare:** Produsele sunt ambalate în pungi PE. Produsele nu au voie să fie deteriorate și distruse în timpul transportului.

**Depozitarea:** A nu se depozita în locuri în care lumina solară pătrunde direct. Îmbrăcăminte trebuie depozitată în magazii închise, uscate, fără praf și bine aerisite. A se proteja de căldura radiantă a corpurilor de încălzit și se așeza la o distanță de cel puțin 1 m de corpurile de încălzit. În cazul în care îmbrăcăminte este udă, a se lăsa să se usuce la temperatura camerei și numai după aceea a se pune la păstrat.

**Atenționare:** A se verifica vizual starea îmbrăcăminte înainte de fiecare folosire. Această îmbrăcăminte trebuie păstrată curată, pentru a rămâne funcțională. Efectuați înlocuirea imediată a acesteia, în caz de murdărire permanentă sau decolorare!!! A se repara doar cu folosirea materialelor și (tesăturilor care îndeplinesc normele corespunzătoare. Clasa de protecție se stabilește în funcție de suprafața materialului vizibil, din acest motiv identificarea la exterior a acestor articole este interzisă sau restricționată.

Vizibilitatea îmbrăcăminte poate fi influențată de diferiți factori care acționează în mediu dat, cum ar fi traiectoria de vizibilitate directă, ploaia, ceața, fumul, praful și alte obstacole vizibile.

Chiar și portarea unei îmbrăcăminte cu vizibilitate mare nu garantează că utilizatorul va fi vizibil în orice situație.

Calitatea auzului și vederea periferică pot fi perturbate, în cazul folosirii glugii.

Îmbrăcăminte și păstrează proprietățile de avertizare după maxim 25 de cicluri de spălat. Nu mai folosiți îmbrăcăminte după 25 de cicluri de spălat. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este factorul unic asociat cu durabilitatea articolului de îmbrăcăminte. Această durabilitate depinde și de modal de utilizare, de depozitare etc.

**Accesorii:** aceste EPP nu necesită accesorii speciale.

**Lichidare:** Lichidarea îmbrăcăminte este reglementată de legislația diferitelor state sau de normele locale.

Lichidare prin ardere.

**Mărimi:** Pictogrammele de marcare cu două dimensiuni, corespund intervalelor prescrise conform EN ISO 13688:2013.



**Întreținerea acasă:** Maxim 25 de cicluri de spălare; a se spăla ca material sintetic la temperatura de max. 40 °C; a nu se folosi detergenți B10 și detergenți care conțin înalbitori; a nu se folosi balsam; a se trata cu apă rece; a se storce scurt; a nu se albi, a nu se usca în uscător și în mașina de uscat rufe; a se călca la o temperatură de max. 110 °C; a nu se curăța chimic.

**Curățarea manuală a benzilor reflectorizante:** 1. Apoi 40 °C - lăveți moale fin sau burete.

2. Detergent sau soluție de curățat fină.

3. După curățare, a se clăti complet haina cu apă curată, a se lăsa să se usuce bine.

Numărul maxim de spălări se raportează numai la proprietățile care asigură vizibilitatea mare.

**ATENȚIONARE:** În caz de folosire sau tratare a produsului în alt mod decât cel specificat, poate avea loc degradarea sau modificarea funcției produsului.

Declarația de conformitate se găsește aici: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), pentru produsele individuale în secțiunea - „Documente de descărcat”.



**Identificare:** Etichetă cusută (model)

Tipul de produs

Categorie produs

Marcă de conformitate

Compoziție material

Pictograme întreținere conform EN ISO 3758:2012

Identificarea mărimii prin 2 dimensiuni de control;

Pictograme de protecție, inclusiv scheme armonizate

Atenționare asupra cerinței de familiarizare cu manualul de folosire

Instrucțiuni

Identificarea producător

Lot

BENSON	
112 D12 180 68	
CAT. II	
60 % bumbac, 40 % poliamidă, 60 D, Culoare: 60 % alb, 40 % bej, 60 D la bumbac, 60 D la poliamidă	
Identificarea mărimii: 180 cm înălțime, 60 cm greutate Identificarea mărimii: 60 cm înălțime, 180 cm greutate	
33 x	
48	
I: 170-182 cm II: 160-182 cm	
Tăierea și călirea trebuie să respecte dimensiunile și caracteristicile tehnice ale produsului. Produsul este conceput pentru a fi utilizat în condiții normale de uz casnic. Pentru a asigura o durată de viață îndelungată, este necesar să se respecte instrucțiunile de utilizare și să se evite utilizarea în condiții de stres mecanic excesiv. Produsul este conceput pentru a fi utilizat în condiții normale de uz casnic. Pentru a asigura o durată de viață îndelungată, este necesar să se respecte instrucțiunile de utilizare și să se evite utilizarea în condiții de stres mecanic excesiv.	
BARRICOD: 330296114	
Producețională 202208, Hloubětín, 198 02 Praha 9, Česká Republika	

BENSON	
112 D11 180 68	
CAT. II	
60 % bumbac, 40 % poliamidă, 60 D, Culoare: 60 % alb, 40 % bej, 60 D la bumbac, 60 D la poliamidă	
Identificarea mărimii: 180 cm înălțime, 60 cm greutate Identificarea mărimii: 60 cm înălțime, 180 cm greutate	
33 x	
48	
I: 170-182 cm II: 160-182 cm	
Tăierea și călirea trebuie să respecte dimensiunile și caracteristicile tehnice ale produsului. Produsul este conceput pentru a fi utilizat în condiții normale de uz casnic. Pentru a asigura o durată de viață îndelungată, este necesar să se respecte instrucțiunile de utilizare și să se evite utilizarea în condiții de stres mecanic excesiv. Produsul este conceput pentru a fi utilizat în condiții normale de uz casnic. Pentru a asigura o durată de viață îndelungată, este necesar să se respecte instrucțiunile de utilizare și să se evite utilizarea în condiții de stres mecanic excesiv.	
BARRICOD: 330296114	
Producețională 202208, Hloubětín, 198 02 Praha 9, Česká Republika	

*În caz de întrebări suplimentare contactați, vă rugăm, producătorul:*



*Podbrzdská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic*

**Издатель:** Сигнальная одежда „СХS BENSON“  
**Куртка:** 1112 011 XXX VV  
**Штаны до пояса:** 1112 012 XXX VV  
**Состав материала:** 60 % ХЛОПОК, 40 % ПОЛИЭФИР, светоотражающие сегментированные полосы ET-2 – 25 % полиглицерин, 30 % стеклянные шарниры, 30% адгезионный материал, 15 % олиофар


**Целевое назначение:** Верхняя одежда – это одежда с высокой видимостью и ее не должна закрывать иная одежда или приспособления.

Куртка обеспечивает высокую заметность пользователя в опасных ситуациях, как в дневное время при любых условиях освещения, так и в ночное время при освещении транспортным средством. Эту одежду должен использовать каждый человек, который может попасть в такую ситуацию. В этом случае сигнальная одежда может существенно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Примеры такой деятельности – дорожные работы, техническое обслуживание путей, сапаноные, медицинские и аварийно-спасательные службы, транспортные, почтовые услуги, агентства безопасности, погрузочно-разгрузочные работы в местах с движением транспортных средств и т.д.


Выбор надлежащей сигнальной одежды с высокой видимостью в соответствии с соответствующим классом должен производиться в соответствии с конкретными потребностями, связанными с рабочим местом, в зависимости от типа риска и конкретных условий на рабочем месте. За выбор отвечает работодатель, он обязан определить и выбрать правильный тип одежды еще перед его использованием.

Куртка, штаны:

	„X“ макс. 25х	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Класс „X“ = Класс 2 – Штаны до пояса, Куртка; Класс 3 – комплект – в зависимости от площади сигнальных материалов Максимальное количество циклов стирки, после которых одежда сохраняет свои сигнальные свойства
---	------------------	---

Минимальная требуемая площадь сигнального материала в м<sup>2</sup>

	Одежда класса 3	Одежда класса 2	Одежда класса 1
Фоновый материал	0,80	0,50	0,14
Светоотражающий материал	0,20	0,13	0,10

 Данная одежда соответствует основным гигиеническим требованиям и требованиям безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425 и другими указанными стандартами. Средство индивидуальной защиты категории II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Назначенное лицо, которое производит оценку соответствия:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ограничения использования:** Для обеспечения правильного уровня защиты, как было указано выше, необходимо носить одежду постоянно застегнутой. Одежда не должна входить в контакт с жидкими химическими веществами, прежде всего растворителями, и огнем. Также следует избегать чрезмерных механических повреждений, особенно светоотражающих частей (разрыв, отрыв и т.д.).

**Транспортировка, тип упаковки:** изделия упакованы в полиэтиленовые мешки. Избегать повреждения или уничтожения изделия во время транспортировки.

**Хранение:** Не хранить в местах с прямым освещением солнечными лучами. Одежду необходимо хранить в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищенных от лучистого тепла нагревательных элементов, складывать на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных элементов. Мокрую одежду сперва высушить при комнатной температуре, а потом сложить ее.

**Предупреждение:** Перед каждым использованием визуально проверить состояние одежды. Данную одежду необходимо содержать в чистоте, чтобы она оставалась функциональной. Немедленно заменить ее, если она была значительно загрязнена или выцветла!!! Производить ремонт одежды только с применением материалов и тканей, удовлетворяющих требованиям соответствующей нормы.

- Класс защиты определяется в зависимости от площади видимого материала, поэтому маркировка на поверхности такой одежды запрещена или ограничена.

На видимость предмета одежды также могут влиять различные факторы окружающей среды, такие как прямая видимость, дождь, дым, пыль и другие зрительные помехи.

Даже одежда с высокой видимостью не гарантирует, что пользователя будет видно в любой ситуации.

Острота слуха и периферическое зрение могут быть нарушены при одетом кашпоне.

Одежда сохраняет свои сигнальные свойства в течение максимум 25 циклов стирки. После 25 циклов циклов прекратить дальнейшее использование одежды. Указанное максимальное количество циклов очистки не является единственным фактором, влияющим на срок службы предмета одежды. Срок службы также будет зависеть от использования, хранения и т.д.

**Аксессуары:** длинные СИЗ не требуют каких-либо специальных аксессуаров.

**Лицензирование:** Лицензия одежды регулируется национальными законами отдельных стран или местными правилами.

Угнетения путем сжигания.

**Размеры:** указаны на пиктограмме с двумя контрольными размерами, соответствуют заданным интервалам согласно

EN ISO 13688: 2013.



макс. 25х

**Дополнительный уход:** до 25 циклов стирки, стирать как синтетику. Максимальная температура стирки – 40 °С, не использовать ВОО моющие средства, мягкая обработка, холодное полоскание, короткий цикл отжима, не отбеливайте, не сушить в барабанной сушилке, гладить при макс. температуре 110 °С, не чистить химически.

**Ручная очистка отражающих волокон:**

1. Вода 40 °С – мягкая ткань или губка.
2. Мягкое стиральное или моющее средство.
3. После очистки прополоскать всю одежду чистой водой и дать ей высохнуть.

Максимальное количество циклов стирки относится только к свойствам высокой видимости.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** в случае использования, хранения или ухода за изделием отличным способом его функция может быть нарушена или изменена.  
 Декларация соответствия доступна по ссылке: [www.sanis.cz](http://www.sanis.cz), для отдельных изделий в панели «Документы для скачивания».

**Маркировка:** шитая этикетка (образец)

название и тип изделия

категория изделия

знак соответствия

состав материала

пиктограммы для ухода согласно EN ISO 3758-2012

маркировка размера с использованием 2-х контрольных размеров;

пиктограммы защиты, включая согласованный стандарт

предупреждение о необходимости читать инструкцию по использованию

инструкции

идентификация изготовителя

Партня



***V случае каких-либо вопросов обращайтесь, пожалуйста, к изготовителю:***



*Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic*



<b>Izdelek:</b>	<b>Opozorilna obleka „CXS BENSON“</b>
<b>Jakna:</b>	1112 011 XXX VV 1112 012 XXX VV
<b>Hlače do pasu:</b>	60 % BOMBAŽ, 40 % POLIESTER, reflektivni segmentirani trakovi ET-2 – 25 % polietilen, 30 % steklene kroglice, 30 % adhezivni material, 15 % poliester
<b>Setava materiala:</b>	

**Namen uporabe:** Dopuščajo nošenje preko druge obleke - oblačilo z visoko vidljivostjo in ga ne smejo pokrivati druga oblačila ali pripomočki. Jakna omogoča dobro vidljivost uporabnika in nevarnih situacijah, in sicer tako podnevi v kakršnikoli svetlobnih pogojih, kot tudi v temi pri osvetlitvi od prometnega sredstva. Obleka je namenjena tistim, ki so takšnim stanjem izpostavljeni. V takšnem primeru odsevna oblačila lahko bistveno znižajo tveganje za nesrečo.

Primeri dejavnosti so npr. delo na cestah, vzdrževanje prog, asanacijska, ambulanta in reševalna služba, promet, poštno storitve, varnostne agencije, manipulacijska dela na površinah s premikanjem prometnih sredstev itn.

Izbira pravilne odsevne obleke z visoko vidljivostjo po ustreznem razredu mora biti izvedena glede na specifične potrebe, povezane z deloviščem, glede na vrsto tveganja in konkretne pogoje na predmetnem delovišču. Za to izbiro je odgovoren delodajalec in je še pred uporabo dolžan določiti in izbrati pravilno vrsto oblačil.

**Jakna, hlače:**

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Razred „X“ – razred 2 – Hlače do pasu, Jakna; razred 3 - komplet- po površini opaznih materialov
	maks. 25s	Maksimalno število pralnih ciklov, po katerih obleka ohranja svoje odsevne lastnosti

minimalna zahtevana površina opaznega materiala v m<sup>2</sup>

	Obleke razreda 3	Obleke razreda 2	Obleke razreda 1
Material za podlogo	0,80	0,50	0,14
Povratno odsevni material	0,20	0,13	0,10

Te obleke ustrezajo osnovnim higienskim in varnostnim predpisom v skladu z Uredbo EU 2016/425 in drugim omejenim standardom. Sredstva osebne zaščite II. kategorije.



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Priglasjeni organ, ki preverja skladnost:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Omejitve uporabe:** Da obleka pravilno ščiti, jo mora uporabnik nositi zapeto. Obleka ne sme priti v stik s tekočimi kemikalijami, predvsem s toplini in ognjem. Preprečiti je treba tudi prekomerne mehanske poškodbe, predvsem povratno-odsevne dela (trganje, odtrganje, ipd.).

**Prevoz, način pakiranja:** izdelki so zaviti v PE vrečke. Med prevozom se izdelki ne smejo poškodovati in niti umočiti.

**Shranjevanje:** Ne shranjajte na mestih z neposredno sončno svetlobo. Obleke je treba shranjevati v zaprtih, suhih, dobro zračenih skladiščih, ščiti pred žarčico vročino grelnih teles, shraniti najmanj 1 m od grelnih teles. Če je obleka mokra, jo pustite posušiti pri sobni temperaturi in šele nato shranite.

**Opozorilo:** Pred vsako uporabo stanje obleke vizualno preverite. Obleka vzdržuje čisto, da ostane funkcionalna. Če je trajno umazana ali zbledela, jo nemudoma zamenjajte!! Popravljajte samo z materiali in blagom, v skladu z ustreznim standardom.

- Razred zaščite se določa po površini vidljivega materiala, zato so površinske oznake pri teh oblačilih prepovedane ali omejene.

Na vidljivost obleke lahko vplivajo tudi različni faktorji, ki delujejo v danem okolju npr. črna neposredne vidljivosti, dež, megla, dim, prah in druge ovire vida.

Tudi nošenje obleke visoke vidljivosti ne zagotovi stalne vidljivosti uporabnika.

S kapuco na glavi sta lahko ostrost sluha in periferi vid dolaj motena.

Obleka zadrži svoje opozorilne lastnosti največ 25 pralnih ciklov. Po 25 ciklusih pranja obleke ne uporabljajte. Navedeno najvišje število ciklovos čiščenja ni edini faktor, ki bi vplival na življenjsko dobo dela obleke. Življenjska doba je odvisna tudi od načina uporabe, skladiščenja itd.

**Oprema:** za ta sredstva osebne zaščite ni potrebno nobene dodatne opreme.

**Odstranjevanje:** Odstranjevanje obleke urejajo zakoni posameznih držav ali krajevni predpisi. Odstranjevanje s sežigom.

**Velikosti:** Označene z ideogramom z dvema nadzornima dimenzijama, ustrezajo predpisanim intervalom po standardu EN ISO 13688:2013.



**Domache vzdrževanje:** Največ 25 ciklov pranja, prati kot sintetično perilo pri temperaturi 40 °C, ne uporabljajte pralnih sredstev BIO, ravnaje previdno, bladno izpiranje, kratko ožemanje, ne beliti, ne sušite v sušilnem stroju, likajte pri temperaturi do 110 °C, ne čistite kemično.

**Ročno čiščenje odsevnih trakov:**

1. Voda 40 °C – fina in mehka krpa ali gobica.
2. Varčno pralno ali čistilno sredstvo.
3. Očiščeno obleko operite s čisto vodo in pustite, da se dobro posuši.


Maksimalno število pranj se tiče samo lastnosti v zvezi z visoko stopnjo nvidljivosti.

**OPOZORILO:** V kolikor izdelek uporabljate, uskladiščite ali negujete v neskladju s priporočili, lahko povzročijo razvrednotenje ali spremembo funkcije.

Izjavo o istovetnosti boste našli tu: [www.camis.cz](http://www.camis.cz), pri posameznih izdelkih na letvi - „Dokumenti za nalaganje“.



**Ornake:** Vířita etiketa (vzorec)  
 naziv in tip izdelka  
 kategorija izdelka  
 znamka skladnosti  
 surovinska sestava  
 ideogrami vzdręevanja po EN ISO 3758:2012  
 oznaka velikosti z 2mi kontrolnimi dimenzijami;  
 ideogrami zaščitne vključno z usklajenim standardom  
 opozrelo na potrebo prebrati navodila za uporabo  
 napotki  
 identifikacija proizvajalca  
 barva



Za dodatna vprařanja se prosim obrnite na proizvajalca:



Podřhradsk 260/59, Hlubtn, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Proizvod:** Upozoravajuća odeća „CXS BENSON“  
**Košulja:** 1112 011 XXX VV  
**Pantalone do pojasa:** 1112 012 XXX VV  
**Sastav materijala:** 60 % PAMUK, 40 % POLIESTER, refleksne segmentovane trake ET-2 – 25 % polietilen, 30 % staklene kuglice, 30 % adhezni materijal, 15 % poliester

**Svrha upotrebe:** Odeća se koristi kao gornja odeća - radi se o odeći sa visokom vidljivošću i ne sme se prekrivati ostalom odećom ni nekim drugim pomagalima.


Jakna omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, a to i preko dana za bilo kakve vidljivosti, tako i noću prilikom osvetljenja saobraćajnim vozilima. Svi oni, koji se nalaze u takvim situacijama trebali bi da je koriste. Refleksna jakna može značajno smanjiti sva rizika udesa.

Primeri gde se koriste, su na primer radovi na putevima, održavanje pruga, ambulatna i spasilačka služba, saobraćaj, bezbednosne agencije poštanska služba, manipulacija i kretanje na površinama gde se kreću motorna vozila i sl.

Lice-površinski materijal jakne ima specijalnu vodoopornu zaštitu protiv vremenskih neprilika (kiša, sneg), magla i vlaga od tla.


Izbor prigodne refleksne odeće sa visokom vidljivošću po odgovarajućoj klasi mora biti izrađen po specijalnim potrebama koje su zavise od vrste radova, vrste rizika i konkretnih uslova na danom radilištu. Za izbor odeće je odgovoran poslodavac, obavezan je odrediti i izabrati ispravan tip odeće još pre njene upotrebe.

#### Košulja, pantalone:

	„X“ max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasa „X“ – klasa 2 – Pantalone do pojasa, Košulja; klasa 3 – komplet - zavisno od površine izražajnih materijala Maksimalni broj pranja, posle kojih odeća zadržava svoje refleksne osobine
---	----------------	--

#### Minimalna površina izražajnih delova u m<sup>2</sup>

	klasa odeće 3	klasa odeće 2	klasa odeće 1
Podložni materijal - postava	0,80	0,50	0,14
Retro-refleksni materijal	0,20	0,13	0,10

 Ova odeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbednosnim zahtevima prema Odredbi (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Lična zaštitna sredstva kategorije II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Službeno lice koje vrši kontrolu saobraznosti:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41h, 00250 HELSINKI, Finland

**Ograničenje korišćenja:** Za postizanje željenog nivoa zaštite, kao što je gore navedeno, odeća se prilikom upotrebe mora nositi zakopčana. Odeća ne sme doći u dodir sa tečnim hemijskim sredstvima, pre svega sa sredstvima za razređivanje ili vatrom. Upozorenje: Izbegavanje prekomerno mehaničko oštećenje, a posebno refleksnih delova (raskidanje, otkidanje i sl.).

**Transport, tip pakovanja:** proizvodi se u pakuju u PE kesu. Prilikom transporta proizvodi ne smeju da se oštete ni unište.

**Skladištenje:** Ne ostavljajte na mestima na koje direktno deluju sunčane zrake. Odeća se mora čuvati u zatvorenom, suvim dobro ventiliranim magacinima, čuvajte je od direktnih izvora vrućine, smestite minimalno na udaljenosti 1 m od izvora topline. Ukoliko je odeća mokra, ostavite je da se osuši na sobnoj temperaturi, tek onda je smestite na određeno mesto.

**Upozorenje:** Pre svakog pranja vizualno prekontrolišite stanje odeće. Da bi sačuvala svoju funkcionalnost mora se održavati u čistosti. Ukoliko je odeća trajno prljava ili izbledela odmah je zamenite za novu!!! Popravke odeće vršite samo primenom posebna oprema.

**Liikvidacija:** Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

**Liikvidacija:** Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

**Liikvidacija:** Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

**Liikvidacija:** Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

**Liikvidacija:** Odeću likvidirajte u skladu s propisima pojedinih država ili lokalnim propisima.

**Liikvidacija:** Oznacne idrogramom sa dve kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema EN ISO 13688:2013.



max. 25x

**Održavanje:** Maksimalno 25 ciklusa pranja, perite kao sintetiku. Maks. na 40 °C, ne upotrebljavajte sredstva za pranje BHO, pažljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratka centrifuga, ne belite, ne sušite u mašini za sušenje rublja, peglati na temperaturi do 110 °C, ne čistite hemijski.

**Ručno čišćenje refleksnih traka:** 1. Voda 40 °C - fina mekana krpa ili spužva.

2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.

3. Posle čišćenja operite celu odeću u vodi i ostavite da se dobro osuši.

**Maksimalan broj pranja** se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

**UPOZORENJE:** Prilikom nepažljivog korišćenja, skladištenja, lošeg negovanja proizvoda ili načina koji nisu u skladu s preporukama može doći oštećenja odnosno poremećaja njegove funkcije.

**Izjavi o podudarnosti naći ćete na:** [www.camis.cz](http://www.camis.cz), kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti za pohranu“.





**Oznake:** Na přišívěnoé etiketi (Uzor)

naziv i tip proizvoda

kategorija proizvoda

znak usaglašenosti

sastav materijala

ideogram za održavanje EN ISO 3758:2012

oznake veličina sa 2 kontinlna naznena;

ideogram zaštite uključujući harmonizirane norme

upozorenje za neophodnost čitanja uputstva za upotrebu

instrukcije

identifikacija proizvođača

Sarža



Za sva ostala pitanja kontaktirajte proizvođača:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Produit :** Vêtements de travail „CXS BENSON“  
**Veste :** 1112 011 XXX VV  
**Pantalon :** 1112 012 XXX VV  
**Composition matière :** 60 % COTON, 40 % POLYESTER, bandes réfléchissantes segmentées ET-2 – 25 % polyéthylène, 30 % billes de verre, 30 % matière adhésive, 15 % polyester


**Bat d'utilisation:** Ces vêtements sont des vêtements de dessus. - Il s'agit d'une tenue de haute visibilité qui ne doit être recouverte d'aucun autre vêtement ou accessoire.

Grâce à ce blouson, l'utilisateur est bien visible dans des situations dangereuses, que ce soit le jour dans toutes les conditions de lumière ou la nuit lors de l'éclairage par un moyen de transport. Ces vêtements devraient être utilisés par toute personne exposée à de telles situations. Dans ce cas, la tenue de travail peut réduire considérablement le risque d'un accident.

Exemples d'activités : travaux sur la voirie, maintenance des chemins de fer, services d'assainissement, d'urgence et ambulances, transports, services postaux, agences de sécurité, travaux de manipulation sur les surfaces avec déplacement des moyens de transport, etc.


La bonne tenue de travail de haute visibilité doit être choisie selon la classe correspondante et selon les besoins spécifiques relatifs au lieu de travail, au type de risque et aux conditions concrètes sur le lieu de travail. Ce choix incombe à l'employeur, le seul responsable, obligé de déterminer et de choisir le type de tenue adéquat avant son utilisation.

Veste, pantalon :

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ = classe 2 – pantalon, veste; classe 3 – complet – selon la surface des bandes réfléchissantes
	max 25x	Nombre maximal de cycles de lavage pendant lesquels le vêtement garde ses propriétés d'avertissement.

Surface minimale requise de bandes réfléchissantes en m<sup>2</sup>

	Tenue de classe 3	Tenue de classe 2	Tenue de classe 1
Support	0,80	0,50	0,14
Matière rétro réfléchissante	0,20	0,13	0,10

 Ces vêtements répondent aux principales exigences en matière d'hygiène et de sécurité selon l'Arrêté (UE) 2016/425 et à d'autres normes mentionnées. Moyen de protection personnel de catégorie II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Personne notifiée évaluant la conformité :

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**L'entretien :** Afin de bénéficier du niveau de protection cité ci-dessus, il est nécessaire de porter la tenue fermée. Elle ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques liquides, en particulier des dissolvants, et avec le feu. Il est également nécessaire d'éviter l'endommagement mécanique excessif, en particulier de la partie rétro réfléchissante (déchirure, arrachement, etc.).

**Transport, type d'emballage :** les produits sont emballés dans des sacs PE. Il est interdit de les endommager ou détruire pendant le temps du transport.

**Stockage :** Ne pas stocker dans des endroits avec lumière solaire directe. Stocker dans un entrepôt fermé, sec, bien ventilé, protégé de la chaleur rayonnante des corps de chauffe, à une distance minimale de 1 m de ces derniers. Si la tenue est mouillée, laissez-la sécher à la température ambiante avant de la ranger.

**Avertissement :** Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement l'état du vêtement. Pour que la tenue reste fonctionnelle, est doit être propre. Remplacez-le dès qu'il est délavé ou sale sans possibilité de lavage !!! Réparez le vêtement uniquement en utilisant les matières répondant aux exigences de la norme correspondante. La classe de protection est déterminée en fonction de la surface de la matière visible, par conséquent, le marquage superficiel est interdit ou limité pour ces vêtements.

La visibilité du vêtement peut être influencée également par divers facteurs agissant dans l'environnement donné, par exemple, ligne de visibilité directe, pluie, brouillard, fumée, pollution et d'autres obstacles gênant la visibilité.

Même le port d'une tenue haute visibilité ne garantit pas la visibilité de l'utilisateur dans n'importe quelle situation.

L'utilisation de la capuche est susceptible de perturber l'acuité auditive et la vue périphérique.

Le vêtement conserve ses propriétés réfléchissantes pendant 25 cycles de lavage au minimum. Après 25 lavages, n'utilisez plus le vêtement en question. Le nombre maximal de cycles de lavage indiqué n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie d'une partie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, du stockage, etc.

**Accessoires :** cet équipement de protection individuelle ne nécessite aucun accessoire particulier.

**Liquidation :** La liquidation des vêtements est réglementée par les lois des différents états ou par la réglementation locale.

Liquidation par brûlure.

**Tailles :** Marquées par un pictogramme avec deux dimensions de contrôle, correspondent aux intervalles prescrits selon

EN ISO 13688:2013.



**Entretien à domicile :** Au maximum 25 cycles de lavage, programme synthétique. Température maximale de lavage 40 °C, ne pas utiliser de lessive BIO, manipulation douce, rinçage à froid, essorage court, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassez à une température maximale de 110 °C, ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.

**Nettoyage manuel des bandes réfléchissantes :** 1. Eau 40 °C - chiffon doux ou éponge.

2. Lessive ou produit de nettoyage doux.

3. Après le nettoyage, rincer tout le vêtement à l'eau pure et laisser bien sécher.

Le nombre maximal de lavages ne concerne pas seulement les propriétés relatives à la haute visibilité.

**AVERTISSEMENT :** Toute utilisation, stockage ou entretien du produit en contradiction avec les indications données peut altérer ses propriétés ou modifier ses fonctions.

Vous trouverez la Déclaration de conformité ici : [www.camis.cz](http://www.camis.cz), pour les différents produits dans l'onglet - « Documents à télécharger ».

**Marquage :** Etiquette cousue (modèle)

nom et type de produit  
catégorie de produit  
marque de conformité  
composition de la matière  
pictogrammes de l'emballage selon EN ISO 3758:2012  
marquage de la taille par 2 dimensions de contrôle;  
pictogrammes de protection et norme harmonisée  
avertissement sur la nécessité de lire le mode d'emploi  
instructions  
identification du fabricant  
Lot



Si vous avez d'autres questions, merci de contacter le fabricant:



Poděbráská 260/39, Hroubčín, 198 00 Praha 9, Česká Republika

**Артикул:** Сигнало облекло „СXS BENSON“  
**Яке:** 1112 011 XXX VV  
**Панталон:** 1112 012 XXX VV  
**Състав:** 60 % ПАМУК, 40 % ПОЛИЕСТЕР, сегментирани отражателни ивни ЕТ-2 – 25 % полетилен, 30 % стъклени микста, 30 % адхезив материал, 15 % полиестер


**Предназначение:** Облеклото се използва като ярка дреха - това е дреха с висока степен на видимост и не трябва да се закрива с друга дреха или асесор.

Якето осигурява на поизпителя си да бъде добре видян в опасни ситуации, както през деня при всякакво осветление, така и на тъмно при осветяване от светлината на МПС. Такаъв тип дрехи трябва да използва всеки който попада в такива ситуации. В такива случаи сигналните дрехи значително намаляват риска от инциденти.

Примери за тяхното използване са например работа на пътя, поддръжка на трасета, саниране, медицинска и спасителна служба, транспорт, пощенски услуги, охранителни служби, дейности извършвани в пространство с движещи се транспортни средства и др.


Изборът на сигнални дрехи с висока видимост с определен клас трябва да бъде направен според специфичните нужди на работното място, вида на риска и конкретните условия на даденото работно място. За този избор носи отговорност работодателят, който е длъжен да определи подходящото облекло още преди използването му.

**Яке, панталон:**

	„X“ макс25х	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас „X“ – Клас 2 – Панталон, Яке; Клас 3 – комплект – според площта на ярките материали Максимален брой изгаряния, през който дрехата си запазва своите сигнални свойства.
---	----------------	--

минимална площ на ярките материали в m<sup>2</sup>

	Дрехи клас 3	Дрехи клас 2	Дрехи клас 1
Подложки материал	0,80	0,50	0,14
Светлоотражателен материал	0,20	0,13	0,10

 Тези облекла отговарят на основните технически изисквания и изпитвания за безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 и други цитирани регламенти. Лично предпазно средство категория II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Потвърден орган, извършващ оценяване на съответствието:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuskatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ограничения в използването:** За да предостави дрехата максимална степен на охрана, както е посочено по-горе, трябва да се носи винаги закривана. Дрехата не трябва да има контакт с течни химикали, най-вече с разреждатели и огън. Също така трябва да се пази от прекомерно механично повредяване, най-вече на светлоотражателните части (скъпявания, откъсване, и др.)

**Транспорт, тип опаковка:**продукта е опакован в пайловои плик. По време на транспорта, продукта не трябва да се повреди или унижи.

**Складирание:** Да не се складира на пряка слънчева светлина. Облеклото е необходимо да бъде складирано в затворен, сух, добре проветрив склад, да се пази от излъчвана топлина от радиатори, да се складира минимум на 1 м разстояние от радиатори. Ако дрехата е мокра, оставете я да изсъхне на стайна температура и след това я приберете.

**Предупреждение:**Преди използване визуално проверете състоянието на дрехата. Тя трябва да бъде поддръжана чиста, за да е функционална. В случай на невъзможно почистване или избледняване, веднага сменете дрехата!!!Ремонтирайте само с материали и платове, които отговарят на съответните норми. Клас на предпазване се определя според площта на контрастният материал и за това слангето на маркери при тези дрехи е забранено или ограничено.

Видимостта на дрехите може да бъде повлияна и от различни фактори в околната среда, като обсега директна видимост, наличие на мъгла, дим, прах и други пречки, които ограничават видимостта.

Дори посещето на облекло с висока видимост не гарантира, че потребителят ще бъде видим във всяка ситуация.

Сауза и периферното видение могат да бъдат нарушени, ако е сложена качука.

Облеклото запазва своите сигнални свойства за максимум 25 цикъла на измиване. След 25 работни цикъла извадете дрехата от по-нататъшна употреба. Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, определящ дълготрайността на компоненти на облеклото. Дълготрайността зависи и от начина на използване, съхранение и т.н.

**Принадлежности:** тези ЛПС не изискват никакви специални принадлежности.

**Изхвърляне:**Изхвърлянето на дрехата става съгласно законите на дадената държава или местните наредби.

Ликвидиране чрез изгаряне.

**Размери:** Маркирани с пиктограми с два контролни размера, отговарящи на стандарт EN ISO 13688:2013.



**Домашна поддръжка:**Максимумът 25 цикъла на измиване, да се иззира като синтетика. При макс. 40 °C, не използвайтеперилни препарати ВХО, леко третиране, студено изплакване, кратко центрофугиране, не избелвайте, не сушете, гладете при макс. температурата 110 °C, не почиствайте химически.

**Ръчно почистване на отрязващи ленти:** 1. Вода 40 °C - фина мека кърпа или гъба.  
2. Щадящ перилен препарат или почистващо средство.

3. След почистване изплакнете цялата дреха с чиста вода, оставете я да изсъхне напълно.

Максималният брой измивания се отнася само за свойствата запазени високата видимост.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако продуктът се използва, съхранява или обработва по начин, различен от посочения, функционалността му може да бъде намалена или изменена.

Декларацията за съответствие може да се намери тук: [www.canis.cz](http://www.canis.cz) за отделните продукти в лентата с инструменти - „Документи за изтегляне“.

### Етикети: пришити етикети (пример)

име и тип на продукта  
категория на продукта

знак за съответствие  
използвани материали

пиктограми за поддръжане съгласно EN ISO 3758:2012

размер в 2 различни контролни размера;

пиктограми за защита, включително хармонизирани стандарти






предупреждение за необходимостта да се чете упътването

инструкции

идентификация на производителя

Партита

BENSON	
1112 012 168 48	
CAT. II 	
80 % бавина, 80 % полиестер 80 %, Cotton, 80 % Polyester 80 % bawina, 80 % polyester	
	
Непозволява се: <input type="checkbox"/> Механичен стрип <input type="checkbox"/> Не е разрешено: <input type="checkbox"/> Използване на химикали	
	
68 170-182 cm S: 82 - 84 cm 	
Тези етикети могат да се използват в различни или сходни функции. Печатът на съответстващите етикети може да бъде из- ползван по различен начин, ако е правилно идентифициран. <b>Читайте инструкциите за                  използване на етикетите.</b>	
These labels can be used in different or similar functions. The printing of the corresponding labels can be used in a different way, if it is properly identified. <b>Please read the instructions for use.</b>	
BARRICODE 	
232208114 	
Пловдивска ЗДЦС, Хлобџин, 198 800 Прага 9, Чехия/Република	

BENSON	
1112 011 168 00	
CAT. II 	
80 % бавина, 80 % полиестер 80 %, Cotton, 80 % Polyester 80 % bawina, 80 % polyester	
	
Непозволява се: <input type="checkbox"/> Механичен стрип <input type="checkbox"/>	
	
68 170-182 cm S: 82 - 86 cm 	
Тези етикети могат да се използват в различни или сходни функции. Печатът на съответстващите етикети може да бъде из- ползван по различен начин, ако е правилно идентифициран. <b>Читайте инструкциите за                  използване на етикетите.</b>	
These labels can be used in different or similar functions. The printing of the corresponding labels can be used in a different way, if it is properly identified. <b>Please read the instructions for use.</b>	
BARRICODE 	
232208114 	
Пловдивска ЗДЦС, Хлобџин, 198 800 Прага 9, Чехия/Република	

В случай на други въпроси се свържете с производителя:



Podbratská 260/59, Hlobětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Produkt:** Varselklädeset "CXS BENSON"

**Skjorta:** 1112 011 XXX VV

**Byxa:** 1112 012 XXX VV


**Materialammansättning:** 60 % BOMULL, 40 % POLYESTER, reflekterande segmenterade remсор ET-2 – 25 % polyeten, 30 % glaskulor, 30% adhesivt material, 15 % polyester

**Användningsyfte:** Kläderna tas på som yttre kläder – det handlar sig om kläder med god synbarhet och de får inte täckas av andra kläder eller redskap. Kläderna möjliggör för användarens god synlighet i farliga situationer, både på dagen under vilka som helst ljusförhållanden och under natten när fordonet är belyst. Dessa kläder bör användas av alla som utsätts för sådana situationer. I så fall kan varselkläderna minska olycksrisken betydligt.

Exempel på aktiviteter är vägarbeten, järnvägsunderhåll, sanerings-, ambulans- och räddningsarbeten, transport, posttjänster, säkerhetsföretag, hanteringsarbeten på ytor där det förekommer fordonstrafik o. dyl.

Val av de rätta varselkläderna med god synbarhet enligt respektive klass måste göras enligt specifika behov med hänsyn till arbetsplatsen, enligt typ av risker samt konkreta förhållanden på respektive arbetsplats. Det är arbetsgivaren som ansvarar för valet, denne är skyldig att bestämma och välja den rätta typen av kläderna före användning.

Skjorta, byxa:

	"X"	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klass "X" – klass 2 – byxa, skjorta; klass 3 – set – enligt ytan på varselmaterialet
	max 25x	Maximalt antal tvättcykler efter vilka kläderna behåller sina varselgenskaper

Minimellt krav på ytan på varselmaterialet i m<sup>2</sup>

	Kläder klass 3	Kläder klass 2	Kläder klass 1
Bakgrundsmaterial	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterande material	0,20	0,13	0,10



Dessa kläder uppfyller grundläggande hygieniska och säkerhetskrav enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 samt övriga citerade standarder. Personlig skyddsutrustning kategori II.

EN ISO 13688:2013 Skyddskläder - Allmänna förordningar

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Skyddskläder med god synbarhet – Provningsmetoder och krav

Identifiering av det Anmälda organ som har utfört bedömning av överensstämmelse:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Begränsning av användning:** För att tillhandahålla den rätta skyddsnivån som anges ovan måste plagget bäras knäppt hela tiden. Plagget får ej komma i kontakt med flytande kemikalier, särskilt inte med lösningsmedel, eller eld. Man måste också se till att undvika övermåttliga mekaniska skador, särskilt av reflexleden (hål, rivning o. dyl.).

**Transport, förpackningstyp:** produkterna är förpackade i PE-påsar. Produkterna får inte skadas eller förstöras under transporten.

**Förvaring:** Förvara ej på ställen med direkt solljus. Plagget måste förvaras i slutna, torra, välventilerade förvaringsutrymmen, skyddas mot glöd från värmecement, förvaras på minst 1 meters avstånd från värmecement. Ifall plagget blir våt, torka det i rumstemperatur och förvara det först när det torkats.

**Observera:** Kontrollera plaggets skick visuellt före varje användning. Plagget måste hållas rent för att behålla sin funktion. Byt ut det omgivande om det är varaktigt nerutsatt eller urblekt!!! För endast lagas med användning av sådana material och tyg som uppfyller krav enligt respektive standarderna. Skyddsklassen bestäms enligt ytan på det synliga materialet, därför är det förbjudet eller begränsat att placera märken på yta av dessa produkter.

Plaggets synbarhet kan också påverkas av olika faktorer i den konkreta miljön, tex. fri siktninje, regn, dimma, rök, damm och annat som förhindrar synbarhet.

Även det faktum att man är klädd i kläder med god synbarhet ger ingen garanti att användaren är synlig i varje situation.

Hörselöförmåga och periferisense kan försämrats om man har luvan på.

Plagget behåller sina varselgenskaper efter maximalt 25 tvättcykler. Sluta använda plagget efter 25 tvättcykler. Det angivna maximala antalet rengöringscykler är inte den enda faktorn i samband med klädesplaggets livslängd. Livslängden beror också på användning, förvaring osv.

**Tillbehör:** denna personliga skyddsutrustning kräver inget särskilt tillbehör.

**Kassering:** Kassering av kläderna regleras av de olika ländernas lagstiftning eller lokala föreskrifter. Kassering genom förbränning.

**Storlekar:** Märkta med 2 kontrolldimensioner, motsvarar de föreskrivna intervallerna enligt EN ISO 13688:2013.



**Skötsel i hemmet:** Maximalt 25 tvättcykler, använd syntetprogram vid max 40 °C, använd ej biologiska tvättmedel och tvättmedel med optiska vittmedel. Använd ej sköljmedel. Skonsam behandling, sköljning i kallt vatten, kort centrifugering, ej blekning, ej torktumlning, strykning vid max 110 °C, ej kemvätt.

**Manuell rengöring av reflekterande remсор:**

1. Vatten 40 °C - fin mjuk trasa eller svamp.
2. Skonsamt tvättmedel eller rengöringsmedel.
3. Skölj hela plagget efter rengöringen och låt torka ordentligt.

Maximalt antal tvättcykler avser endast egenskaper i samband med god synbarhet.

**OBSERVERA:** Ifall produkten används eller sköts på annat än angivet sätt kan dess funktion minskas eller förändras. Försäkrad om överensstämmelse hittar du här: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), för de enskilda produkterna på listen – "Dokument för nedladdning".



**Märkning:** Insydd etikett (exempel)  
 Produktnamn och typ  
 Produktkategori  
 Överensstämmelsemärkning  
 Materialsammansättning  
 Skötselpiktogram enligt EN ISO 3758:2012  
 Storleksbezeichnung med 2 kontrolldimensioner  
 Skyddspiktogram inklusive den harmoniserade standarden  
 Påminnelse att läsa bruksanvisningen  
 Anvisningar  
 Identifiering av tillverkaren  
 Parti

BENSON	
1112 012 160 48	
CAT. II	
80 % bomull, 20 % polyester - 80 % Cotton, 20 % Polyester - 80 % 80 % polyester	
Havsreklam avsett för tvättning i tvättmaskin Hávodan avsett för tvättning i tvättmaskin	
<b>48</b> L: 170-182 cm S: 80 - 84 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustále používán, vyžaduje pravidelné čištění. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Čištění ho můžete, ale je třeba dodržovat dané podmínky. This clothing must be kept clean to be usable. Regular use involves frequent cleaning. Regular use involves frequent cleaning. This clothing must be kept clean to be usable. Regular use involves frequent cleaning.</p>	
BARCODE 23038114 	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 160 80	
CAT. II	
80 % bomull, 20 % polyester - 80 % Cotton, 20 % Polyester - 80 % 80 % polyester	
Havsreklam avsett för tvättning i tvättmaskin Hávodan avsett för tvättning i tvättmaskin	
<b>48</b> L: 170-182 cm S: 80 - 84 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustále používán, vyžaduje pravidelné čištění. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Čištění ho můžete, ale je třeba dodržovat dané podmínky. This clothing must be kept clean to be usable. Regular use involves frequent cleaning. Regular use involves frequent cleaning. This clothing must be kept clean to be usable. Regular use involves frequent cleaning.</p>	
BARCODE 23038114 	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

Vař vnvg kontakta tllverkarn i fald du har fler frgor:



Podbradska 260/59, Hloubtn, 198 00 Prague 9, Czech Republic


**Proizvod:** Odjeća za upozorenje "CX5 BENSON"  
**Košulja:** 1112 011 XXX VV  
**Pantalone od struka:** 1112 012 XXX VV  
**Sastav materijala:** 60% PAMUK, 40% POLIESTER, reflektirajuće segmentirane trake ET-2 – 25 % polietilen, 30 % staklene kuglice, 30% adhezivni materijal, 15% poliester

**Namjena upotrebe:** Odjeća se koristi kao gornja odjeća – ovo je vrlo reflektivna odjeća. Ne smije biti pokrivena ostalom odjećom ili pomoćnim sredstvima. Odjeća omogućava dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kao i uslovima dnevnog svjetla i u mračnim uslovima kada je vozilo osvijetljeno. Svakako je izložen takvim situacijama morao bi da koristi tu odjeću. U tom slučaju reflektivna odjeća može veoma mnogo da smanji rizik od nesreće.

Primjeri aktivnosti kod kojih se koristi ovakva odjeća su, pored ostalog, i radovi na putevima, održavanje staza, asanacije, ambulante i spasilačke službe, prevoz, poštanske službe, bezbjednosne agencije, upravljanje područjima sa kretanjem vozila i slično.

Biranje odgovarajuće reflektivne odjeće visoke vidljivosti prema odgovarajućoj klasi mora da bude usklađeno sa posebnim potrebama na radnom mjestu, vrsti opasnosti i specifičnim uslovima na radnom mjestu. Poslodavac bira proizvod na svoju odgovornost. Obavezan je da izabere pravi tip i vrstu odjeće prije korišćenja.

**Košulja, pantalone:**

	"X"	EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016 Klasa "X" – klasa 2 - pantalone, košulja; 3. klasa - komplet - prema površini vidljivih materijala
maks.		Maksimalan broj ciklusa pranja nakon kojih odjeća ne mijenja stepen reflektivnosti
25x		

minimalna neophodna površina vidljivog materijala u m <sup>2</sup>	Odjeća klase		
	1	2	3
Materijal podloge	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni materijal	0,20	0,13	0,10

**CE** Ova odjeća je u skladu sa osnovnim higijenskim i bezbjednosnim zahtjevima prema Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 i ostalim pomenutim standardima. Sredstvo lične zaštite II kategorije.

EN ISO 13688: 2013 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi

EN ISO 20471: 2013 / A1: 2016 Odjeća s visokom vidljivošću - Metode ispitivanja i zahtjevi.

**Identifikacija Ovlašćenog lica koje je utvrdilo podudarnost proizvođa:**

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ograničenje primjene:** Da biste obezbijedili pravilan nivo zaštite prema gore navedenom, odjeću koristite uvijek zakopčanu. Odjeća ne smije da dođe u hemijskim tečnostima kao ni sa rastvorima ili vatrom. Neophodno je da izbjegavate prekomjerno mehaničko oštećenje, prije svega, oštećenje retroreflektivne aplikacije na odjeći (cijepanje, mehaničko oštećenje itd.).

**Transport, vrsta pakovanja:** proizvodi su pakovani u PE vrećicama. Proizvodi se u toku transporta ne smiju oštetiti ili uništiti.

**Skladištenje:** Ne ostavljajte na mjestima sa direktnim sunčevim svjetlom. Odjeću čuvajte u zatvorenom, suvom, dobro provjetranom skladištima, zaštićenim od zračenja grijanih elemenata; čuvati na udaljenosti od najmanje 1 m od grijanih elemenata. Ako je odjeća vlažna, pustite je da se osuši na sobnoj temperaturi, a tek onda je stavite u oman.

**Upozorenje:** Prije svake upotrebe vizuelno provjerite stanje odjeće. Ova odjeća mora biti uvijek čista kako bi ostala u funkciji. Odmah je zamijenite ako je vrlo prljava, zaprljana ili ako gubi jačinu boje!!! Popravite samo upotrebom materijala i materija koji zadovoljavaju zahtjeve odgovarajućeg standarda. Klasa zaštite je određena površinom reflektivnog materijala i zato je površinsko označavanje odjeće zabranjeno ili ograničeno.

Na vidljivost odjeće mogu utjecati i različiti faktori iz okoliša kao što su linija direktne vidljivosti, kiša, magla, dim, prašina i druge prepreke za pouzdanu vidljivost.

Čak i nošenje odjeće visoke vidljivosti ne garantuje da će korisnik biti vidljiv u svakoj situaciji.

Ostina sluša i periferni vid mogu biti smanjeni ako koristite pokrivač glave.

Odjeća zadržava svoje upozoravajuće karakteristike nakon najviše 25 ciklusa pranja. Nakon 25 ciklusa pranja nemojte više koristiti takvu odjeću. Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja ovisit će i o načinu upotrebe, skladištenja itd.

**Oprema:** Za ova sredstva lične zaštite nije potrebna posebna oprema.

**Način likvidacije:** Odlaganje odjeće regulisano je nacionalnim zakonima ili lokalnim propisima. Likvidacija izgaranjem.

Veličine: Označeni ideogramom, s 2 kontrolne dimenzije, odgovaraju propisanim intervalima prema standardu EN ISO 13688:2013.



**Način održavanja:** Maksimalno 25 ciklusa pranja, operite kao sintetiku. Maks. na 40°C, nemojte upotrebljavati BHO sredstva za pranje sa sadržajem optičkih bjelila. Nemojte koristiti omekšivač. Pazljivo rukovanje, hladno ispiranje, kratko centrifugiranje, ne izbjeljivati, ne sušiti u stroju za sušenje rublja, glačati na maksimalnoj temperaturi do 110°C, ne čistiti kemijski.

**Ručno čišćenje reflektivnih traka:**

1. Voda 40°C – fina i meka krpa ili spužva.
2. Blago sredstvo za pranje ili čišćenje.
3. Poslije čišćenja operite cijelu odjeću i ostavite da se dobro osuši.






Maksimalan broj pranja se tiče samo karakteristika vezanih za visoku vidljivost.

**UPOZORENJE:** Prilikom nepažljivog korišćenja ili lošeg njegovanja proizvoda ili zbog načina postupanja sa odjećom koji nisu u skladu sa preporukama, može doći do oštećenja odnosno do poremećaja u zaštitnoj funkciji. Izjava o podudarnosti naći ćete na: www.canis.cz, kod opisa pojedinih proizvoda - „Dokumenti za odlaganje“.





**Označavanje:** Ušivena etiketa (tip)  
 Naziv i vesta proizvođača  
 Kategorija proizvoda  
 Oznaka podudarnosti  
 Sastav materijala  
 Ideogrami održavanja prema EN ISO 3758:2012  
 Označavanje veličine sa dvije kontrolne dimenzije  
 Ideogram zaštite i usklađeni standard  
 Upozorenje: pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu  
 Upute  
 Identifikacija proizvođača  
 Šarža

BENSON	
1112 012 160 48	
CAT. II 	
80 % bavlna, 40 % polyester - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 % bavlna, 40 % polyester	
	
Nepovlačite vratnik! - Repelentele vratnik! - Do not stretch collar! - Repelentele vratnik! Do not stretch collar!	
	
<b>48</b> R: 170-182 cm Š: 80 - 84 cm 	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nedostatečně udržován nebo vyčistěn, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Čistěním ho udržujte, ab je třeba znečistěný oděv nahradit. This clothing must be kept clean to be usable. Republic if contaminated it is necessary replace it or wash. Clean to preserve the functionality in clothing, any maintenance or do not replace, heavily contaminated or spoiled, please just replace it. Uspokojte se, pokud je nezbytné nahradit ušpiněný oblek novým.	
BARCODE ZNAČENÍ 	
Prohlášená v Praze, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 160 00	
CAT. II 	
80 % bavlna, 40 % polyester - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 % bavlna, 40 % polyester	
	
Nepovlačte vratnik! - Repelentele vratnik! - Do not stretch collar! - Repelentele vratnik! Do not stretch collar!	
	
<b>80</b> R: 170-182 cm Š: 80 - 84 cm 	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nedostatečně udržován nebo vyčistěn, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Čistěním ho udržujte, ab je třeba znečistěný oděv nahradit. This clothing must be kept clean to be usable. Republic if contaminated it is necessary replace it or wash. Clean to preserve the functionality in clothing, any maintenance or do not replace, heavily contaminated or spoiled, please just replace it. Uspokojte se, pokud je nezbytné nahradit ušpiněný oblek novým.	
BARCODE ZNAČENÍ 	
Prohlášená v Praze, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

Za další pitanja molimo da se obratite proizvođaču:



Poděbradská 260/39, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

**Produkt:** Advarselbeklædning „CXS BENSON“

Skjorte: 1112 011 XXX VV

Bukser til livet: 1112 012 XXX VV

**Materialesammensætning:** 60 % BOMULD, 40 % POLYESTER, reflekterende ET-2 segmenterede striber - 25 % polyætylen, 30 % glasperler, 30 % fæstningsstof, 15 % polyester**Anvendelsesformål:** Arbejdstøjet tages på som overbeklædning – dette er et højsynligheds arbejdstøj og bør derfor ikke dækkes med andre beklædningsgenstande eller andre hjælpemidler. Beklædningen gør brugeren mere synlig i farlige situationer, både om dagen, under alle belysningsforhold, og om natten ved køretøjers belysning. Beklædningen bør anvendes af alle, der kommer ud på sådanne situationer. Synligt tøj kan betydeligt nedsætte risikoen for ulykker.

Som anvendelseksempel kan nævnes: vejarbejde, jernbanevedligeholdelse, renoveringsarbejde, ambulance- og redningstjenester, transportmedarbejdere, postmedarbejdere, sikkerhedsagenter, overfladebehandlingsarbejdere, hvor der færdes andre køretøjer osv.

Det er vigtigt at vælge det rette arbejdstøj med høj synlighed efter den pågældende klasse under hensyntagen til de specifikke behov på arbejdspladsen, risikotypen og de konkrete forhold på arbejdspladsen. Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for at vælge og bestemme en passende beklædningsstype inden tøjet tages i brug.

Skjorte, bukser:

„X“  
maks.  
25xEN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 – bukser, skjorte; klasse 3 – komplet – afhængigt af arealet af de synlige materialer  
Maks. antal vascekykluser hvor beklædningen bevarer sine advarselsegenskabermin. arealkrav mht. det synlige materiale i m<sup>2</sup>

	Beklædning i klasse 3	Beklædning i klasse 2	Beklædning i klasse 1
Underliggende materiale	0,80	0,50	0,14
Retroreflekterende materiale	0,20	0,13	0,10



Beklædningen overholder de grundlæggende hygiejne og sikkerhedskrav som er angivet i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 og andre anførte standarder. Personligt væremiddel, kategori II.

EN ISO 13688:2013 Beskyttelsesbeklædning – Generelle krav

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Beklædning med høj synlighed – Testmetoder og krav.

**Identificering af det bemærkede organ, som har udført overensstemmelsesvurderingsproceduren:**

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Begrænset anvendelse:** For at sikre et passende beskyttelsesniveau som anført ovenfor, skal man altid gå i tilknyttet beklædning. Beklædningen må ikke komme i kontakt med flydende kemikalier, især med opløsningsmidler og ild. Man må ligeledes undgå urimelig mekanisk beskadigelse, især af den retroreflekterende del (revner, itu rivninger osv.).**Transportering, emballagetype:** Produkterne pakkes i PE-poser. Produkterne må ikke beskadiges og odelægges under transporten.**Opbejring:** Produkterne må ikke opbevares på steder, hvor tøjet udsættes for direkte sollys. Beklædningen skal opbevares i lukkede, tørre og godt ventilerede lagre og beskyttes mod strålevarme fra radiatorer; Skal lagres mindst 1 m fra radiatorer. Er tøjet vådt, skal det tørres ved stuetemperatur og opbevares derefter.**Advarsel:** Der skal foretages et visuelt tjek af beklædningen for enhver anvendelse. Tøjet skal holdes rent for at bevare dets funktionelle egenskaber. Hvis beklædningen konstant bliver snavset eller falmet, skal den straks udskiftes!!! Tøjet må kun repareres med materialer og tekstiler, som overholder de pågældende normer. Beskyttelsesklassen bestemmes ifølge arealet af den synlige overflade. Derfor er det forbudt eller begrænset at markere overfladen på beklædningen.

Beklædningens synlighed kan også påvirkes af forskellige miljøfaktorer, hvis noget skygger for beklædningen, regn, tåge, støv og andre synshindringer.

Selv højt tøj med høj synlighed garanteres det ikke, at brugeren vil være synlig i enhver situation.

Hæroevenen kan forringes og periferysnet indsnæves når man har hæften på.

Tøjet bevarer sine advarselsegenskaber i maksimalt 25 vascekykluser. Kasser tøjet efter 25 vascekykluser. Det angivne maksimale antal rengøringscykluser er ikke den eneste faktor, der har indflydelse på tøjets levetid. Levetiden afhænger også af brugen, opbevaringen osv.

**Tilbehør:** Disse PPE (væremidler) kræver ikke noget særligt tilbehør.**Bortskaffelse:** Beklædningens bortskaffelse styres af lovgivningen gældende i de enkelte lande eller lokale forskrifter. Bortskaffelse med forbrænding.**Størrelser:** Mærket med et piktogram med 2 kontrolmål, som overholder de foreskrevne intervaller i henhold til EN ISO 13688: 2013.**Hjemmevedligeholdelse:** Op til 25 vascekykluser, vask som syntetisk. Ved maks. 40 °C, brug ikke BIO-rengøringsmidler og produkt indeholder optisk hvidt. Brug ikke blødgøringsmidler. Skånsom håndtering, kold skylning, kort centrifugering, bleg ikke, tør ikke i tørretumbler, stryg ved en maksimal temperatur på 110 °C, rengør ikke kemisk.**Håndrengøring af refleksbånd:**

1. Vand 40 °C - blød klud eller svamp.
2. Mildt vaskemiddel eller rensningsmiddel.
3. Efter rengøringen skal hele beklædningen skylles og lades tørre.

Det maks. antal vask gælder kun for synlighedsegenskaberne.

**ADVARSEL:** Hvis produktet anvendes eller behandles på anden måde end anført, kan dets funktioner odelægges eller ændres.Overensstemmelseserklæringen findes her: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), ved enkelte produkter - se linjen - „Dokumenter til download“.

**Markering:** Med indsyet mærkat (eksempel)  
 Produktets navn og type  
 Produktkategori  
 CE-mærke  
 Materiale sammensætning  
 Vedligeholdelsesdiagrammer iht. EN ISO 3758:2012  
 Størrelsesmarkering med 2 kontrolstørrelser  
 Beskyttelsesdiagram herunder harmoniseret norm  
 HUSK, at det er nødvendigt at læse brugsanvisningen  
 Instruktioner  
 Producentidentifikation  
 Batchnummer

BENSON	
1112 012 160 48	
CAT. II	
80 % bomuld, 20 % polyester, 60 % Cotton, 40 % Polyester / 80 % bomuld, 20 % polyester	
Nepoužívajte avnád / Nepoužívajte avnád / Do nepoužívajte avnád / Do nepoužívajte avnád	
	26 X
48	
E: 170-182 cm	
S: 80 - 84 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraněná nečistota nebo výplach je nutné po nošení. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Čistěním ho udržujte, ab je trvale použitelný a jeho výplachy. - This clothing must be kept clean to be usable. Regularly clean it to permanently remove dirt. Clean to prevent dirt accumulation in clothing, so that it remains usable. Wash and dry according to the instructions, so that it remains usable.</p>	
BARCODE	
JAN 2018 1112	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 160 00	
CAT. II	
80 % bomuld, 20 % polyester, 60 % Cotton, 40 % Polyester / 80 % bomuld, 20 % polyester	
Nepoužívajte avnád / Nepoužívajte avnád / Do nepoužívajte avnád / Do nepoužívajte avnád	
	26 X
48	
E: 170-182 cm	
S: 82 - 86 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstraněná nečistota nebo výplach je nutné po nošení. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Čistěním ho udržujte, ab je trvale použitelný a jeho výplachy. - This clothing must be kept clean to be usable. Regularly clean it to permanently remove dirt. Clean to prevent dirt accumulation in clothing, so that it remains usable. Wash and dry according to the instructions, so that it remains usable.</p>	
BARCODE	
JAN 2018 1112	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

Har du yderligere spørgsmål, kontakt venligst producenten:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic

## EL

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**Πρόϊον:** Προϊοδομητικό ένδυμα „CXS BENSON“  
**Μακέτζα:** 1112 011 XXX VV  
**Παντέλινα στη μέση:** 1112 012 XXX VV  
**Σύνθεση υλικού:** 60 % BAMBACI, 40 % ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ, αντανάκλαστους τμηματικές λωρίδες ET-2 - 25 % πολυαιθυλένιο, 30 % αφαιρούμενο υέλιο, 30 % υέλιο πρόρρησης, 15 % πολυεστέρας  
**Σκοπός χρήσης:** Το ένδυμα φορείται εις εξωτερική ένδυση - πρόκειται για ένδυμα υψηλής ορατότητας και δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλα ρούχα ή βερμύχια.

Το ένδυμα επιτρέπει καλή ορατότητα του χρήστη σε επικίνδυνες καταστάσεις, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε οπίσθια συνθήκες ορασιμότητας, όσο και στο σκοτάδι, κατά τον φωτισμό των μεταφορικών μέσων. Τα ενδύματα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο καθένας, που εκτελείται στις καταστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το ένδυμα μπορεί να μετριάσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Παραδείγματα δραστηριότητα είναι π.χ. έργα υποδομής, συντήρηση διαδρομών, απολύμανση, υπηρεσίες νοσοκομειακών και διάσωσης, μεταφοράς, ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας, χειρισμός εργασιών επί οχημάτων με μετακίνηση μεταφορικών μέσων κ.λπ.

Η επιλογή των κατάλληλων ενδυμάτων προαποδομητικής υψηλής ορατότητας, σύμφωνα με την κατάλληλη κατηγορία, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του χώρου εργασίας, ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο και τις ειδικές συνθήκες, στο σχετικό εργασιακό χώρο.

Για την επιλογή είναι υπεύθυνος ο εργοδότης, είναι υποχρεωμένος να προσδιορίζει και να επιλέξει τον σωστό τύπο ρουχισμού ακόμη πριν από την χρησιμοποίηση.

**Μακέτζα, παντέλινα:**



EN ISO 20471:2013/A1:2016 Κατηγορία „X“ = Κατηγορία 2 – Παντέλινα στη μέση, Μακέτζα; Κατηγορία 3 – στένιο – σύμφωνα με την επιφάνεια των εμφανών υλικών

Μέγιστος αριθμός κύκλων κλάσης, μετά τον οποίο το ένδυμα διατηρεί τις προσδοκώμενες του ιδιότητες

έλεγχεται απαιτούμενη επιφάνεια του εμφανή υλικού σε m<sup>2</sup>

	Ένδυμα κλάσης 3	Ένδυμα κλάσης 2	Ένδυμα κλάσης 1
Υλικό υποστρώματος	0,80	0,50	0,14
Αντανάκλαστο υέλιο	0,20	0,13	0,10



Τα εν λόγω ενδύματα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και των άλλων αναφορικών προτύπων. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός της κατηγορίας II.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Ο διακονομικός οργανισμός, ο οποίος διατηρεί την αξιολόγηση συμμόρφωσης:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topelluksenkatu, 41h, 00250 HELSINKI, Finland

**Περιεχόμενα χρήσης:** Για την παροχή του σωστού επιπέδου προστασίας, όπως ως άνω αναφέραται, το ένδυμα πρέπει να φορείται συνεχώς και σφαιρικά. Τα ενδύματα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με υγρά χημικά, ιδιαίτερα με διαλύτες και φωτιά. Είναι επίσης απαραίτητο να αποφευχθεί η υπερβολική μηχανική βλάβη, ιδίως του αντανάκλαστου μέρους (το στένιο, κόψιμο κ.λπ.).

Κατά τη μεταφορά, τα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους PE. Τα προϊόντα κατά τη μεταφορά δεν πρέπει να αλληλοσβήνουν ή να καταστραφούν.

**Αποθήκευση:** Αποθηκεύστε σε κλειστή, καλά περιζωμένη αποθήκη, να τα προστατεύετε από την ακτινοβολία των σωματιών θερμοκρασίας, αποθηκεύστε τα τουλάχιστον 1 m από τα σώματα θέρμανσης. Αν το ένδυμα είναι βρεγμένο αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε. ΜΗΝ ΑΠΟΒΗΚΕΥΓΕΤΕ σε θέσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.

**Προειδοποίηση:** Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά την κατάσταση του ενδύματος. Το ένδυμα αυτό πρέπει να διατηρείται καθαρό, ώστε να παραμένει λειτουργικό. Αντικαταστήστε το αμέσως, εάν είναι μόνιμα σκιδάρτο ή θαλάσσι!! Διαρρώστε το μόνο με υέλιο και οπλές, που πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου. Η κατηγορία προστασίας καθορίζεται ανάλογα με την περιοχή του ορατού υέλιο και ως εκ τούτου η επισήμανση της σημαίνει τον ενδυμάτων αυτών απαγορεύεται η περιορίζεται.

Την ορατότητα του ενδύματος μακροβίου επίσης να την εκπαιδών επίσης διάφοροι παράγοντες που δραστηριοποιούν στο παρόν περιβάλλον, π.χ. τη ροπή ήμησης ορατότητας, η βροχή, η ομίχλη, ο καπνός, η σκόνη και άλλα αερίδια άφροση.

Ακόμη και η χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας δεν εγγυάται, ότι ο χρήστης θα είναι ορατός σε κάθε περίπτωση.

Η οξύτητα της ακοής και η περιφερειακή άφροση μακροβίου να είναι διατηρημένα, εάν είναι νευρώση η κωφότητα.

Το ένδυμα διατηρεί τις προσδοκώμενες του ιδιότητες για μέγιστο 25 κύκλους πλυσίματος. Μετά από 25 κύκλους πλυσίματος αποσύρετε το ένδυμα από την περαιτέρω χρήση. Ο έλεγχος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος ένδυσης. Η διάρκεια ζωής θα εξαρτάται επίσης από τη χρήση, την αποθήκευση κ.λπ.

**Εξαρτήματα:** αυτό τα Προστατικά μέσο προστασίας δεν απαιτούν κενά ειδικά εξαρτήματα.

**Απόφραξη:** Η απόφραξη των ενδυμάτων ρυθιάζεται σύμφωνα με τους νόμους των επιμέρους κρατών ή των τοπικών κανονισμών.

Εκκαθάριση με υέλιο.

Μεγέθη: Τα σημειωμένα με δύο διαστάσεις ελέγχου, αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα διαστήματα σύμφωνα με το

EN ISO 13688:2013.



**Συντήρηση του σπιντο:** Μέγιστο όριο 25 κύκλων κλάσης, πλύσιμα όπως τα συνθετικά. Μέγ. στους 40 °C, μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ΒΙΟ, ήγια επιπλέον, κρύο ζελένιο, έντομη φυσικοκέντρωση, μη λεκανίσια, μη στεγνωτήριο ρούχων, να επιβιβάνετε σε μέγιστη θερμοκρασία 110 °C, μη καθαρίζετε χημικά.

**Χαροκίνητος καθαρισμός των αντανάκλαστικών λωρίδων:**

1. Νερό 40 °C - λεπτό μαλακό πανάκι ή σφουγγαριάς.
2. Φυέλο μέσο πλυσίματος ή απορρυπαντικό.
3. Μετά τον καθαρισμό ξεκλώνετε όλο το ένδυμα με καθαρό νερό, αφήστε το να στεγνώσει τέλεια.




Ο μέγιστος αριθμός κλωσματος ισχύει μόνο για τις ιδιότητες υψηλής ορατότητας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται ή περασιέται διαφορετικά από τα αναφερόμενα, μπορεί να επέλθει η καταστροφή του ή μεταβολή της λειτουργίας.

Τη δήλωση συμμόρφωσης θα τη βρείτε εδώ: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), για τα επιμέρους προϊόντα – στην ταμεία «Λίγη εγγύηση».

**Σήμανση:** Ραμμένη στέντα (υπόδημα)  
 ανατομία και τύπος του προϊόντος  
 κατηγορία του προϊόντος  
 σήμα συμμόρφωσης  
 σύνθεση υλικών  
 εκκονογράμματα αντίληψης σύμφωνα με το EN ISO 3758:2012  
 σημάδι που μεγάλων με 2 διαστάσεις (έλεγχος  
 εκκονογράμματα προστασίας σημάτων/εμφανισμού του αναρτημένου  
 προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγίων χρήσης  
 οδηγίες  
 ταυτότητα του κατασκευαστή  
 Παρέμβα



Σε περίπτωση κακής ορατότητας επικεντρωθείτε με την κατασκευαστή:



Poděbradská 260/39, Hloubětín 198 00 Praha 9, Czech Republic


**Producto:** Indumentaria de advertencia: CXS BENSON  
**Blusón:** 1112 011 XXX VV  
**Pantalones:** 1112 012 XXX VV  
**Materiales:** 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER, tiras reflectantes segmentadas ET-2 - 25% polietileno, 30% cuentas de vidrio, 30% adhesivo, 15% poliéster

**Uso previsto:** Las prendas se usan como indumentaria externa. Son de alta visibilidad y no deben cubrirse con otra indumentaria o accesorios. La indumentaria le da alta visibilidad protege al usuario en situaciones peligrosas, tanto de día en cualquier condición de luz, como en la oscuridad con las luces de medios de transporte. Debe ser utilizada por todas las personas expuestas a estas situaciones ya que puede reducir significativamente el riesgo de accidentes.

Los ejemplos de uso son: trabajo en carreteras, mantenimiento de vías ferroviarias, servicios de ambulancia y rescate, transporte, servicios postales, agencias de seguridad, tareas de manipulación en plataformas con movimiento de medios de transporte, etc.

La elección de indumentaria de alta visibilidad adecuada según la clase correspondiente debe ser realizada de acuerdo a las necesidades específicas relacionadas con el lugar de trabajo, el tipo de riesgo y las condiciones concretas del lugar de trabajo. Esto es responsabilidad del empleador, quien está obligado a seleccionar el tipo correcto de indumentaria antes de su uso.

Blusón, pantalones

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Tíida „X“ = clase 2 – pantalones, blusones; clase 3 - completo – según la superficie del material llamativo
	máx. 25 u	Cantidad máxima de ciclos de lavado luego de los cuales la indumentaria conserva sus propiedades de advertencia

Superficie mínima requerida de material llamativo en m<sup>2</sup>

	Indumentaria clase 3	Indumentaria clase 2	Indumentaria clase 1
Material base	0,80	0,50	0,14
Material retrorreflectante	0,20	0,13	0,10



La indumentaria cumple con los requisitos básicos de higiene y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y otras normas mencionadas. Equipo de protección personal categoría II.

EN ISO 13688:2013 Indumentaria de protección – Requisitos generales

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumentaria de alta visibilidad - Métodos y requisitos de ensayo

Identificación del organismo notificado que realizó la evaluación de la conformidad:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Limitaciones de uso:** Para proporcionar el nivel correcto de protección arriba mencionado, la indumentaria se debe llevar permanentemente cerrada. No debe ser expuesta a químicos líquidos, en particular disolventes, ni al fuego. Deben también evitarse los daños mecánicos excesivos, en particular en las partes retrorreflectantes (rasgaduras, etc.).

**Transporte, tipo de embalaje:** los productos se embalan en bolsas de PE. Durante el transporte no deben ser dañados.

**Almacenamiento:** Mantenga los productos a resguardo de la luz directa del sol. La indumentaria debe almacenarse en un lugar cerrado, seco y bien ventilado y mantenida a resguardo de calor radiante y al menos a 1 metro de calefactores. Si la indumentaria está mojada, déjala secar a temperatura ambiente antes de almacenarla.

**Advertencia:** Antes de cada uso, controle el estado de la indumentaria. La indumentaria debe mantenerse limpia para que siga siendo funcional. En caso de suciedad permanente o decoloramiento, reemplácela de inmediato!!! Repare únicamente con materiales que conformen con las normas respectivas. La clase de protección se determina de acuerdo a la superficie del material visible y por lo tanto las marcas superficiales en esta indumentaria están prohibidas o limitadas.

La visibilidad de la indumentaria puede ser afectada por varios factores del entorno, por ejemplo: la línea de visibilidad directa, niebla, lluvia, polvo y otros obstáculos de visibilidad

Incluso el uso de indumentaria de alta visibilidad no garantiza que el usuario sea visible en cualquier situación.

El uso de la capucha puede afectar la agudeza auditiva y la visión periférica.

La indumentaria mantiene sus propiedades como máximo luego de 25 ciclos de lavado, luego de lo cual debe ser retirada de uso. La cantidad máxima de ciclos de lavado no es el único factor relacionado con la vida útil de la indumentaria. Esta puede depender también del uso, el almacenamiento, etc.

**Accesorios:** El EPP no requiere de accesorios especiales

**Deshecho:** El deshecho de la indumentaria se rige según las normas de cada país o locales. Eliminación por incineración.

**Talles:** Indicados con el pictograma = 2: las dimensiones de conform con los intervalos dispuestos por EN ISO 13688:2013.



**Mantenimiento doméstico:** Máximo 25 ciclos de lavado, lavar como fibra sintética. Temperatura máxima 40°C, uso usar detergentes BIU o con abrillantadores. No usar suavizantes. Manejo suave, enjuague en frío, centrifugado corto, no usar lejía, no secar en secadora, planchar a una temperatura máxima de 110 °C, no secar químicamente.

**Limpieza manual de las bandas reflectantes:** 1. Agua 40°C, trapo suave o esponja  
 2. Detergente suave.

3. Luego de lavar, enjuagar la prenda y dejar secar bien.

La cantidad máxima de lavados se aplica únicamente a las propiedades de alta visibilidad.

**ADVERTENCIA:** El uso o trato del producto de una manera diferente a la indicada aquí, podría resultar en la pérdida de su función.

La declaración de conformidad puede encontrarse en: www.canis.cz, para cada producto, en "Documentos para descargar".



Marca: Etiqueta bordada (muestra)

Nombre y tipo de producto

Categoría de producto

Marca de conformidad

Materiales

Pictogramas de mantenimiento conforme a EN ISO 3758:2012

Marca de tamaño con 2 dimensiones de control

Pictograma de protección incluyendo estándar armonizado

Advertencia de la necesidad de leer las instrucciones de uso

Instrucciones

Identificación del fabricante

Lote

BENSON	
1112 012 100 48	
CAT: II	
60 % lana, 40 % poliposter - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % basewool - 40 % polyester	
Hesitantly washed - Hesitantly washed - Do not use fabric softener - Do not iron unless otherwise indicated	
48	
S: 170-182 cm	E: 92 - 94 cm
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně upříasněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Chraňte ho natrva, ať se třeba znečistí a nebo vybledne. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. - Čistěte a používejte byt udržovaně a čistotě, aby nadáleš se do užívání. Neboť natrvašně je vybledlé, jebtel ješ zanečistěná v oševě trvašně kš ješ vyběláš.	
BARCODE	
ZAD2018116	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 100 90	
CAT: II	
60 % lana, 40 % poliposter - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % basewool - 40 % polyester	
Hesitantly washed - Hesitantly washed - Do not use fabric softener - Do not iron unless otherwise indicated	
48	
S: 170-182 cm	E: 92 - 94 cm
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně upříasněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. Tento oděv musí být udržovaný čistý, aby zůstal funkční. Chraňte ho natrva, ať se třeba znečistí a nebo vybledne. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. - Čistěte a používejte byt udržovaně a čistotě, aby nadáleš se do užívání. Neboť natrvašně je vybledlé, jebtel ješ zanečistěná v oševě trvašně kš ješ vyběláš.	
BARCODE	
ZAD2018116	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

Ante cualquier duda, contacte al fabricante:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic


<b>Prodotto:</b>	<b>Indumento di segnalazione "CX5 BENSON"</b>
<b>Giacca:</b>	<b>1112 011 XXX VV</b>
<b>Pantaloni da lavoro:</b>	<b>1112 012 XXX VV</b>
<b>Composizione del materiale:</b>	60% COTONE, 40% POLIESTERE, strisce segmentate riflettenti ET-2 - 25% polietilene, 30% perline di vetro, 30% materiale adesivo, 15% poliestere

**Finalità di utilizzo:** L'indumento è da indossare come indumento superiore - questo è un indumento ad alta visibilità e non deve essere coperto da altri indumenti o dispositivi. L'indumento offre una buona visibilità dell'utente in situazioni pericolose, sia durante il giorno che in qualsiasi condizione di luce, che di buio quando è illuminato da un veicolo di trasporto. Questi indumenti dovrebbero essere utilizzati da tutti coloro che sono esposti a tali situazioni. In questo caso l'indumento di segnalazione può ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Tra gli esempi di attività vi sono per esempio i lavori stradali, la manutenzione dei binari, il servizio di bonifica, ambulanza e salvataggio, il trasporto, i servizi postali, le agenzie di sicurezza, i lavori di movimentazione su superfici attraversate da mezzi di trasporto ecc.

La scelta del corretto indumento di segnalazione ad alta visibilità secondo la categoria appropriata deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze specifiche connesse con il luogo di lavoro, secondo il tipo di rischio e le condizioni specifiche sul dato luogo di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di questa scelta ed è tenuto a stabilire e selezionare il tipo corretto di abbigliamento prima del suo utilizzo.

Giacca, pantaloni:

	"X" max 25x	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe "X" - classe 2 - pantaloni, giacca: classe 3 - completo - secondo la superficie dei materiali brillanti Numero massimo di cicli di lavaggio dopo i quali l'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione
superficie minima richiesta del materiale brillante in m <sup>2</sup>		

	Indumenti della classe 3	Indumenti della classe 2	Indumenti della classe 1
Materiale di base	0,80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10



Questi indumenti sono conformi ai requisiti principali in materia di igiene e sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre norme. Dispositivi di protezione individuale della categoria II.

EN ISO 13688:2013 Indumenti protettivi - Requisiti generali

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Indumenti ad alta visibilità - Metodi e requisiti di prova.

**Identificazione della Persona notificata che effettuato la valutazione di conformità:**

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Restrizioni all'uso:** Per fornire il corretto livello di protezione come descritto sopra l'indumento deve essere indossato tutto il tempo chimicamente. L'indumento non deve entrare in contatto con sostanze chimiche, in particolare con solventi e fuoco. È inoltre necessario evitare danni meccanici eccessivi, in particolare le parti retroriflettenti (lacerazione, strappo, ecc.).

**Trasporto, tipo di imballaggio:** i prodotti sono confezionati in sacchetti PE. I prodotti non devono essere danneggiati o distrutti durante il trasporto.

**Conservazione:** Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta. L'indumento deve essere conservato in magazzini chiusi, asciutti e ben ventilati, deve essere protetto dal calore radiante degli elementi riscaldanti, deve essere conservato ad almeno 1 m dagli elementi riscaldanti. Se l'indumento è bagnato, lasciarlo asciugare a temperatura ambiente prima di riportarlo.

**Avvertenze:** Prima di ogni utilizzo controllare visivamente le condizioni dell'indumento. Questo indumento deve essere tenuto pulito per rimanere funzionale. Sostituirlo immediatamente se è permanentemente sporco o sbiadito!!! Riparare utilizzando soltanto materiali e tessuti che soddisfino i requisiti della norma applicabile. La classe di protezione è determinata in base alla superficie del materiale visibile e per questo la marcatura superficiale di questi indumenti è proibita o limitata.

La visibilità dell'indumento può anche essere influenzata da vari fattori ambientali come la linea di visibilità diretta, la pioggia, la nebbia, il fumo, la polvere e altri ostacoli alla vista.

Anche indossare indumenti ad alta visibilità non garantisce che l'utente sarà visibile in qualsiasi situazione.

La nitidezza dell'udito e la visione periferica possono essere compromesse se il cappuccio è indossato.

L'indumento conserva le sue proprietà di segnalazione per massimo 25 cicli di lavaggio. Smettere di utilizzare l'indumento dopo 25 cicli di lavaggio. Il numero massimo indicato di cicli di lavaggio non costituisce l'unico fattore correlato alla durata utile delle componenti dell'indumento. La durata utile dipenderà anche dall'uso, dalla conservazione ecc.

**Accessori:** questi DPI non richiedono accessori speciali.

**Smaltimento:** Lo smaltimento degli indumenti è regolato dalle leggi dei singoli Stati o dalle normative locali. Smaltimento per incenerimento.

**Taglie:** Indicate con pittogrammi con 2 taglie di controllo, le dimensioni corrispondono agli intervalli prescritti secondo la norma EN 13688:2013.



**Manutenzione domestica:** Massimo 25 cicli di lavaggio, lavare come un capo sintetico. Max. a 40 ° C, non utilizzare detersivi BIO e prodotti contenenti sbiancanti ottici. Non utilizzare l'ammorbidente. Trattamento delicato, risciacquo a freddo, centrifuga breve, non candeggiare, non asciugare nell'asciugabiancheria, strirare a una temperatura massima di 110°C, non lavare a secco.

**Lavaggio manuale delle bande riflettenti:**

1. Acqua a 40°C - panno morbido delicato o spugna.
2. Detersivo o detergente delicati.
3. Dopo il lavaggio risciacquare tutto l'indumento e lasciare asciugare completamente.

Il numero massimo di lavaggi si applica solo alle proprietà relative all'alta visibilità.

**AVVERTENZE:** Utilizzare o trattare il prodotto in modo diverso da quello indicato potrebbe compromettere la funzionalità.

La dichiarazione di conformità è consultabile qui: [www.camis.cz](http://www.camis.cz), per i singoli prodotti nella scheda - "Documenti da scaricare".





**Marcatura:** Sull'etichetta cucita (modello)  
**Nome e tipo di prodotto**  
**Categoria di prodotto**  
**Marchio di conformità**  
**Composizione del materiale**  
**Pittogrammi di manutenzione secondo EN ISO 3758:2012**  
**Marcatura dimensionale con 2 dimensioni di controllo**  
**Pittogramma di protezione inclusa norma armonizzata**  
**Avviso della necessità di leggere le istruzioni per l'uso**  
**Istruzioni**  
**Identificazione del produttore**  
**Lotto**

BENSON	
1112 012 160 01	
CAT: II	
80 % cotone, 40 % polipropilene - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 %	
80 % cotone, 40 % polipropilene - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 %	
<b>48</b> I: 170-182 cm E: 80 - 84 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustále v kontaktu s vlhkostí nebo výměňou, je nutné jej vyčistit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Občasně ho můžete, ale je třeba zvláštní péče vyčistit. - This clothing must be kept clean to be usable. Repeat it immediately if it is permanently exposed to moisture. - Čistota je podmínkou účinnosti a životnosti, aby nadále nebyl použitelný. Někdy vyžadování speciální péče, pokud není zaručeno, že bude udržováno.</p>	
BARCODE	
JAZ2018114	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 5, Czech Republic.	

BENSON	
1112 011 160 02	
CAT: II	
80 % cotone, 40 % polipropilene - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 %	
80 % cotone, 40 % polipropilene - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 %	
<b>48</b> I: 170-182 cm E: 80 - 84 cm	
<p>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neustále v kontaktu s vlhkostí nebo výměňou, je nutné jej vyčistit. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Občasně ho můžete, ale je třeba zvláštní péče vyčistit. - This clothing must be kept clean to be usable. Repeat it immediately if it is permanently exposed to moisture. - Čistota je podmínkou účinnosti a životnosti, aby nadále nebyl použitelný. Někdy vyžadování speciální péče, pokud není zaručeno, že bude udržováno.</p>	
BARCODE	
JAZ2018114	
Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 5, Czech Republic.	

**In caso di qualsiasi altra domanda si prega di contattare il produttore:**  
 Republic



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech

**Produkt:**

Det høysignaliserende plagget „CXS BENSON“

**Jakke:**

1112 011 XXX VV

**Bukser av en lengde opp til beltedet:**

1112 012 XXX VV

**Material sammensetning:**

60 % BOMULL, 40 % POLYESTER, reflekterende bånd ET-2 - 25 % polyeten, 30 % glasskuler, 30 % klebende materiale, 15 % polyester

**Bruksformål:** Plagget kles på som et ytterplagg - dette er et plagg med høy synlighetsgrad og det får ikke dekkes til av et annet plagg eller hjelpelement. Plagget gjør brukeren godt synlig i farlige situasjoner, og det både under hvilke som helst lysforhold på dagtid, såvel som i mørke når lys fra et kjøretøy lyser mot plagget. Enlver som utsettes for slike situasjoner bør bruke plagget. I slike tilfeller vil varseplagget kunne redusere ulykkesrisikoen i betydelig grad.

Eksempler på gjøremål der plagget kan brukes er vteiarbeid, vedlikehold på jernbane/inngang, sanerings-, ambulans- og redningstjeneste, transport, posttjenester, arbeid for vaktelskaper, arbeidsoperasjoner med ferdsel på transportmiddel.

Valg av riktig varseplagg med høy synlighetsgrad etter aktuell klasse må gjennomføres iht. spesifikke behov knyttet til arbeidssted, alt etter type risiko og konkrete forhold på den aktuelle arbeidsplassen. Det er den ansvarlige arbeidsgiver som har ansvaret for dette, det er han/hun som skal fastsette og velge riktig type plagg for det tas i bruk.

**Jakke, bukser:**

„X“

maks.

25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 - bukser, jakke; klasse 3 - komplett - alt etter de iøynefallende

materiales ene flate

Det maksimale antallet vaskesyklusler plagget bevarer sine signaliserende egenskaper etter å ha vært gjennom

**De iøynefallende materiales minimale flate i m<sup>2</sup>**

	Plagg av klasse		
	3	2	1
Underlagsmateriale	0,80	0,50	0,14
Retrorrefleksivt materiale	0,20	0,13	0,10



Disse plaggene oppfyller grunnleggende hygieniske og sikkerhetsmessige krav iht. Europaparlamentet og Rådets (EU) direktiv nr. 2016/425 og andre omtalte normer. Personlig verneutstyr av kategori II.

EN ISO 13688:2013 Beskyttende plagg - Generelle krav

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Høysignaliserende plagg - Testmetoder og krav.

**Identifikasjon Varslede organer som har gjennomført høysignaliserende plagg:**

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Bruksbegrensninger:** For at plagget skal vite beskyttelse på riktig nivå, slik det er omtalt overfor, må en gå med det med glidelåsen lukket så lenge en har plagget på seg. Plagget får ikke komme i kontakt med kjemikalier i vaskesform, og da særlig ikke med løsningsmidler, og heller ikke med id. I tillegg er det nødvendig å unngå overdrevne mekaniske skader, og da særlig på den retrorrefleksive delen (istykkerivering, avriving o.l.).

**Transport, type emballasje:** Produktene er pakket inn i PE-poser. Produktene får ikke skades eller ødelegges mens de transporteres.

**Oppbevaring:** Produktene får ikke oppbevares på steder med direkte sollys. Plagget må oppbevares i lukkede, tørre, godt ventilerte rom, beskyttes mot varmelegemers sterke varme, plasseres minimum 1 m fra varmelegemer. Dersom plagget er åpent, så la det tørke i romtemperatur og legg det så bort for oppbevaring.

**OBS:**

Kontroller for hver gangs bruk visuelt plaggets stand. Dette plagget må holdes rent, for at det skal forbli funksjonelt. Skift det ut omgjøende dersom det har blitt ugenakkelig skittent eller har bleknet!!! Reparer plagget kun med bruk av materialer og stoffer som oppfyller den aktuelle normens krav. Beskyttelsesgraden fastsettes alt etter flaten som materialet med høy synlighetsgrad dekker, og derfor er overflatemerking forbudt eller begrenset for dette plagget.

Ulike faktorer som finnes i det aktuelle miljøet vil kunne påvirke plaggets grad av synlighet, slik som f.eks. stripen av direkte synlighet, regn, tåke, røyk, støv, samt andre synshemmende faktorer.

Heller ikke det å get et høysignaliserende plagg gir noen garanti for at brukeren er synlig i enhver situasjon.

Tar en på seg hetten, vil enven til å bære tydelig, samt perifert syn kunne bli forringet.

Plagget beholder sine signaliserende egenskaper opp til maks. 25 vaskesyklusler. Slutt å bruke plagget og kasser det etter at det har vært gjennom 25 vaskesyklusler. Det angitte maksimale antallet vaskesyklusler er ikke den eneste faktoren som plaggets levetid avhenger av. Levetiden vil i tillegg avhenge av bruk, lagring osv.

**Ekstrautstyr:** Dette beskyttende personlige verneutstyret krever ikke noe spesielt ekstrautstyr.

**Avhendning:** Kast av plagget er regulert gjennom lover i det enkelte land eller lokale regler. Tilintetgjøres ved brenning.

**Størrelser:** Merket ved hjelp av niktogram med to kontrollmål, og svarer til de foreskrevne intervallene iht. norm EN ISO 13688:2013.



**Stell hjemme:** Maks. 25 vaskesyklusler, vaskes som du vasker plagg av syntetiske stoffer. Maks. ved 40 °C, bruk ikke BIO-vaskemiddel og vaskemidler som inneholder optiske klargjørere. Ikke bruk tøyvasker. Behandle plagget forsiktig, legg det til bløt i kaldt vann, sentrifuger i kort tid, ikke blek plagget, ikke tørk det i tørketrommel, stryk det ved en maks. temperatur på 110 °C, ikke rens det kjemisk.

**Manuell rens av refleksstriper:**

1. Vann på en temperatur på 40 °C - en fin, myk klut eller svamp.
2. Bruk et skånsomt vaske- eller rensmiddel.
3. Skyll hele plagget etter rens og la det bli gjennomtørket.

Det maksimale antallet vask gjelder kun egenskaper knyttet til høy grad av synlighet.

**OBS:** Dersom produktet blir brukt eller stelles på annen måte enn det som er angitt, vil det kunne bli ødelagt eller dets funksjon bli endret.

Her finner du samsvarserklæring: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), for de enkelte produktene i bladet - „Dokumenter til nedlasting“.

**Merkning:** Påsydd lapp (mal)

Produktnavn og -type

Produktkategori

Samsvarsmerke

Materialsammensetning

Piktogrammer som gjelder stell iht. EN ISO 3758:2012

Merkning av størrelse med to kontrollmal

Piktogram som gjelder beskyttelse, inkl. harmonisert norm

Henstilling til nødvendigheten av å lese bruksanvisningen

Anvisninger

Produsentidentifikasjon

Produktparti

BENSON	
1112 012 160 01	
CAT. 3	
60 % bomull, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bomull - 40 % polyester	
Hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/>	
48	
L: 170-182 cm	
S: 82 - 94 cm	
Tetta vepåsket must ligg utvaskbar i vaskemaskin. Ikke bruk ferdigvask. Piktogrammet viser hvordan du skal vaske vepåsket must. Les bruksanvisningen for mer informasjon. - Tetta vepåsket must ligg utvaskbar i vaskemaskin. Ikke bruk ferdigvask. Piktogrammet viser hvordan du skal vaske vepåsket must. Les bruksanvisningen for mer informasjon.	
Barcode	
PRAG 19114	
Poděbradská 260/59, Hlubčín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 160 02	
CAT. 3	
60 % bomull, 40 % polyester - 60 % Cotton, 40 % Polyester - 60 % bomull - 40 % polyester	
Hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/> Delvis hvitevaskingsanvisning: <input type="checkbox"/>	
48	
L: 170-182 cm	
S: 82 - 94 cm	
Tetta vepåsket must ligg utvaskbar i vaskemaskin. Ikke bruk ferdigvask. Piktogrammet viser hvordan du skal vaske vepåsket must. Les bruksanvisningen for mer informasjon. - Tetta vepåsket must ligg utvaskbar i vaskemaskin. Ikke bruk ferdigvask. Piktogrammet viser hvordan du skal vaske vepåsket must. Les bruksanvisningen for mer informasjon.	
Barcode	
PRAG 19114	
Poděbradská 260/59, Hlubčín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

Skulle du ha ytterligere spørsmål, så vennligst kontakt produsenten:  
Republic



Poděbradská 260/59, Hlubčín, 198 00 Prague 9, Czech

**Produto:** Roupa de alta visibilidade „CXS BENSON“

**Casaco:** 1112 011 XXX VV

**Calças:** 1112 012 XXX VV

**Composição do material:** 60 % ALGODÃO, 40 % POLIÉSTER, faixas retrorefletivas segmentadas ET-2 – 25 % polietileno, 30 % bolinhas de vidro, 30% material adesivo, 15 % políster

**Objetivo de uso ou aplicação:** o vestuário é usado como roupa exterior - é roupa de alta visibilidade e não deve ser obscurecida por uma outra roupa ou equipamento. A roupa proporciona ao usuário uma boa visibilidade em situações perigosas, e isso durante o dia e em todas as condições de iluminação, tal como à noite, uma vez que for iluminado por um veículo. Toda e qualquer pessoa exposta a essas situações de perigo deve fazer uso dessas roupas. Nesse caso, as roupas de sinal de aviso podem reduzir significativamente o risco de acidente.

Citamos exemplos de atividades como são as obras rodoviárias, manutenção de vias ferroviárias, serviços de saneamento, serviços ambulatoriais e de resgate, transportação, serviços postais, agências de segurança, realização de trabalhos em áreas com circulação de veículos, etc.

A escolha da roupa de sinais de aviso de alta visibilidade e de acordo com a classe apropriada, deve ser feita de acordo com as necessidades específicas relacionadas ao local de trabalho, em consideração ao tipo de risco e as condições específicas vigentes no local de trabalho. O empregador é responsável por essa escolha e tem a obrigação de identificar e escolher o tipo certo de roupa adequada muito antes que esta seja usada.

Casaco, calças:



„X“

máx 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Classe „X“ = classe 2 – calças, casaco; classe 3 - completo - de acordo com a área de

material conspicuo

Número máximo de ciclos de lavagem após os quais a roupa mantém suas propriedades de visibilidade dos sinais de aviso

Superfície mínima exigida de material conspicuo designado em m<sup>2</sup>

	Roupas da classe 3	Roupas da classe 2	Roupas da classe 1
Material de fundo	0,80	0,50	0,14
Material retrorefletivo	0,20	0,13	0,10



Estas peças de vestuário cumprem com os requisitos básicos de higiene e de segurança estipulados pelo Regulamento N°2016/425 (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, bem como outras normas vigentes focadas. Equipamento de proteção individual da categoria II.

EN ISO 13688:2013 Roupa protetora – Requisitos gerais

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Roupa de alta visibilidade – Métodos e requerimentos de provas.

**Identificação do organismo notificado que procede a avaliação de conformidade:**

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Restrições de uso:** Para que possam fornecer o nível correto de proteção, conforme descrito acima, as roupas em referência, devem ser mantidas abotoadas durante todo o tempo em que estiverem a ser usadas. A roupa não deve entrar em contato com produtos químicos líquidos, especialmente os solventes nem com o fogo. Também é necessário evitar danos mecânicos excessivos, principalmente nas partes retrorefletivas (rasgos, rompimentos, etc.).

**Transporte, tipo de embalagem:** os produtos são embalados em sacos de polietileno PE. Os produtos não devem ser danificados ou destruídos durante o transporte.

**Armazenamento:** Não armazene as roupas em áreas com luz solar direta. Elas devem ser armazenadas em locais fechados, secos e bem ventilados, protegidos do calor radiante dos equipamentos de aquecimento, armazenados à distância de pelo menos 1 m dos equipamentos de aquecimento. Se a peça de roupa estiver molhada, deixe-a secar primeiramente à temperatura ambiente antes do armazenamento.

**Advertências:** Inspeccione visualmente em que condição se encontra a roupa antes de cada uso. Estas peças de roupa devem ser mantidas limpas para garantir sua funcionalidade. Substitua-a imediatamente, caso esta estiver permanentemente suja ou desbotada!!! Repare usando somente materiais e tecidos cujas qualidades correspondem aos requisitos da norma vigente relevante. A classe de proteção é determinada em conformidade com a área de material visível, tomando, por conseguinte, proibido e até mesmo restrito, o procedimento de marcações na superfície dessas peças de vestuário.

A visibilidade da roupa pode ser influenciada por diversos factores que agem conjuntamente no meio concreto, por ex.: linha de visibilidade reta, chuva, névoa, fumaça, pó e outros obstáculos da visão.

Nem sequer o uso da roupa de alta visibilidade pode garantir que o usuário seja visível sob quaisquer circunstâncias.

No caso em que tiver posto o capô, a nitidez da audição bem como a visão periférica poderão ser influenciadas, reduzidas do seu nível habitual.

A roupa conserva as características retrorefletivas máximo durante 25 ciclos de lavagem. Depois de 25 ciclos de lavagem, exclua a roupa do uso. A quantidade máxima de ciclos de lavagem indicado não é o único factor relativo à durabilidade da roupa. A durabilidade dependerá também do uso, armazenamento, etc.

**Acessórios:** estes EPs não requerem acessórios especiais.

**Liquidação:** a liquidação, descarte das roupas é regulamentado pelas leis nacionais de cada país ou por regulamentos locais. Eliminação por incineração.

**Tamanhos:** Marcadas pelo pictograma com 2 dimensões controladas que correspondem aos intervalos determinados EN ISO 13688:2013.



**Manutenção doméstica:** Máximo 25 ciclos de lavagem, lave como tecidos sintéticos. Máx. à 40 °C, não use detergentes BIO nem produtos que contenham esclerificadores ópticos. Não utilize amaciador. Manuseio delicado, enxágue em água fria, centrifugagem curta, não branquear, não secar na secadora de tambor, passar a ferro, com a temperatura máxima de 110 °C, não limpar quimicamente.

**Limpeza manual das faixas refletivas:**

1. Água 40 °C - pano ou esponja fina.
2. Detergente suave ou agente de limpeza.
3. Após a limpeza, lave toda a roupa e deixe-a secar completamente.

O número máximo de lavagens se aplica apenas às propriedades relativas à alta visibilidade.



**Advertência:** Caso o produto for utilizado ou tratado de forma diferente da indicada, poderá prejudicar sua funcionalidade por utilização ou mudança de função. A Declaração de Conformidade pode ser verificada no seguinte canal: [www.conis.cz](http://www.conis.cz), e para cada um dos produtos pode ser verificada na barra - "Documentos para download".

**Marcação:** por meio de etiqueta costurada (vide padrão)  
 Nome e tipo do produto  
 Categoria do produto  
 Marca - sinal de conformidade  
 Composição do material  
 Pictogramas de manutenção de acordo com a norma EN ISO 3758:2012  
 Marcação de tamanho com 2 dimensões de controle  
 Leia as instruções de uso  
 Instruções  
 Identificação do fabricante  
 Lote



*Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante:*



*Podílbradská 260/39, Hloučetín, 198 00 Prague 9, Czech Republic*


**Виріб:** Сигнальний одяг CXS BENSON  
**Блуза:** 1112 011 XXX VV  
**Штани:** 1112 012 XXX VV  
**Склад матеріалу:** 60 % БАВОВНА, 40 % ПОЛІЕСТЕР, світловідбивальні сегментовані смуги ET-2 — 25 % поліетилен, 30 % складу куляк, 30 % алумінійний матеріал, 15 % поліестер

**Призначення:** Використовується як верхній одяг — це одяг підвищеної видимості, і його не повинен закривати інший одяг чи пристосування. Одяг уможливує хорошу видимість користувача в небезпечних ситуаціях — як удень за будь-яких світлових умов, так і у темряві, за світла фар транспортних засобів. Використовувати цей одяг має кожний, хто буває у таких ситуаціях. Сигнальний одяг у цьому разі може істотно зменшити ризик нещасного випадку.

Прикладами видів діяльності можуть бути дорожні роботи, обслуговування колій, санітарна та амбулаторно-ригувальна служба, транспорт, поштові служби, охоронні агентства, вантажні роботи на площинах з рухом транспортних засобів тощо.

Вибір належного сигнального одягу підвищеної видимості відповідно до класу залежить від специфічних потреб, пов'язаних з робочим місцем, видів ризику та конкретних умов на певному робочому місці. За цей вибір відповідає роботодавець, який зобов'язаний визначити і вибрати належний тип одягу перед його використанням.

Блуза, штани:

	X	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Клас X = клас 2 – штани, блуза; клас 3 – комплект — залежно від площі видимих матеріалів
	макс. 25x	Максимальна кількість циклів прання, після яких одяг зберігає свої сигнальні властивості

Мінімальна потрібна площа видимого матеріалу в м<sup>2</sup>

	Одяг класу		
	3	2	1
Фоновий матеріал	0,80	0,50	0,14
Світловідбивальний матеріал	0,20	0,13	0,10



Цей одяг відповідає основним вимогам гігієни та безпеки згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/425 та іншим згадуваним нормам. Засіб індивідуального захисту категорії II.

EN ISO 13688:2013 Захисний одяг. Загальні вимоги

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги.

Ідентифікація потовреного органу, що відповідає відповідності:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Обмеження використання:** Для забезпечення належного рівня захисту, як зазначено вище, одяг треба носити весь час застібнутим. Одяг не повинен контактувати з рідкими хімікатами, зокрема ротчишниками, і вогнем. Треба також уникати надмірного механічного пошкодження, наприклад світловідбивальної частини одягу (розривання, відривання тощо).

**Транспортування, тип пакування:** виробі паковані у ПЕ пакети. Не допускати пошкодження і знищення виробів протягом транспортування.

**Зберігання:** Не зберігати під прямим сонячним промінням. Одяг зберігати в закритих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, не піддавати дії прямих сонячних променів від опалювальних приладів, складати на відстані щонайменше 1 м від опалювальних приладів. Якщо одяг мокрий, висунути його за кімнатної температури і лише після цього складувати.

**Повердження:**

Перед кожним використанням візуально перевірити стан одягу. Утримувати цей одяг в чистоті, щоб зберегти його функціональність. Немалю замінити одяг у разі його забруднення або вицвітання!!! Ремонт здійснювати лише з використанням матеріалів і тканин, що задовольняють вимоги відповідного стандарту. Клас захисту визначається площею видимого матеріалу, тому поверхні позначення у цього одягу заборонено чи обмежені.

На видимість одягу можуть впливати також різні фактори конкретного середовища, наприклад ліній прямої видимості, дощ, туман, дим, пил та інші перешкоди.

Навіть носіння одягу підвищеної видимості не гарантує, що користувач буде добре видимий за будь-якої ситуації.

Гострота слуху і периферичний зір можуть порушуватися, якщо надіти каптур.


Одяг зберігає свої сигнальні властивості протягом максимум 25 циклів прання. Після 25 циклів прання одяг вичити з подальшого використання. Вказана максимальна кількість циклів чистення не є єдиним фактором, пов'язаним зі строком служби частини одягу.

Строк служби залежатиме також від використання, зберігання тощо.

**Аксесуари:** ці ЗП не потребують жодних спеціальних аксесуарів.

**Утилізація:** Утилізація одягу регулюється законами окремих країн чи місцевими нормами. Утилізація шляхом спалювання.

**Розміри:** Позначені піктограмою з двома контрольними мірами, відповідають встановленим інтервалам згідно з EN ISO 13688:2013



**Домашній догляд:** Максимум 25 пральних циклів, прати як синтетку. За температури макс. 40 °C, не використовувати пральні засоби ВНО і засоби, що містять оптичні відбілювачі. Не використовувати ополіскувач. Обережно поводження, полоскання в холодній воді, короткочасне центрифугування, не відבלювати, не сушити в барабанній сушарці, прасувати за температури макс. 110 °C, не застосовувати хімічне чистення.

**Ручне чистення світловідбивальних смуг:** 1. Вода 40 °C — тонка м'яка ганчірка або губка.

2. Щадний пральний або мийний засіб.

3. Після чистення прополоскати весь одяг і дати йому повністю просохнути.

Максимальна кількість прань поширюється лише на властивості, що стосуються підвищеної видимості.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо виріб буде використовуватися або оброблятися способом, що відірвється від вказаного, можливе його знищення або зміна функціональності.

Декларація про відповідність міститься тут: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), у панелі «Документи для замовлення» для окремих виробів.

**Позначення:** Вшито етикеткою (зразок)

Найменування і тип виробу

Категорія виробу

Знак відповідності

Склад матеріалу

Піктограми стосовно догляду згідно з EN ISO 3758:2012

Позначення розміру двома контрольними мірами

Піктограма захисту, включно з гармонізованим стандартом

Попередження про потребу читати інструкцію з користування

Вказівки

Ідентифікація виробника

Партія

<b>BENSON</b>	
1112 012 160 48	
CAT. II	
80 % bawełna, 40 % polyster - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 % bawełna, 40 % polyester	
<small>Neuvádzajte anižď ste si prečítali návod. - Do use without reading the instructions.</small>	
48 I: 170-182 cm II: 82-96 cm	
<small>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nečistotami nebo údržbou narušeno, výměny je nutná při montáži. Tento oděv musí být uschován čistý, aby zůstal funkční. Očistěte ho návodem, ab je bylo zdravotně snáze vydržovat. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Cleanse the garment by instructions in order to prevent it from being damaged. Healthy maintenance is essential, please read accompanying instructions carefully before use.</small>	
<b>BARCODE</b>	
ZAC018/114	
<small>Poděbradská z.č.č. s. r. o. Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.</small>	

<b>BENSON</b>	
1112 011 160 80	
CAT. II	
80 % bawełna, 40 % polyster - 80 % Cotton, 40 % Polyester - 80 % bawełna, 40 % polyester	
<small>Neuvádzajte anižď ste si prečítali návod. - Do use without reading the instructions.</small>	
48 I: 170-182 cm II: 82-96 cm	
<small>Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je nečistotami nebo údržbou narušeno, výměny je nutná při montáži. Tento oděv musí být uschován čistý, aby zůstal funkční. Očistěte ho návodem, ab je bylo zdravotně snáze vydržovat. This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. Cleanse the garment by instructions in order to prevent it from being damaged. Healthy maintenance is essential, please read accompanying instructions carefully before use.</small>	
<b>BARCODE</b>	
ZAC018/114	
<small>Poděbradská z.č.č. s. r. o. Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.</small>	

У разі запитань звертайтеся, будь ласка, до виробника:  
Czech Republic



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9,

**Product:** Waarschuwingskleding „CXS BENSON“

**Blouse:** 1112 011 XXX VV

**Taille broek:** 1112 012 XXX VV

**Materialiësamstelling:** 60 % KATOEN, 40 % POLYESTER, reflecterende segmenten en stroken ET-2 – 25 % polyethyleen, 30 % glazen kogelgjes, 30 % adhesief materiaal, 15 % polyester

**Beoogd gebruik:** De kleding wordt als bovenkleding gedragen - de kleding met hoge zichtbaarheid, mag door geen andere kleding of hulpmiddelen bedekt worden.

Het kledingstuk zorgt voor een goede zichtbaarheid van de gebruiker in gevaarlijke situaties, zowel overdag als onder alle lichtomstandigheden en in het donker wanneer het voertuig wordt verlicht. Iedereen zou deze kleding moeten dragen die blootgesteld aan deze situaties is. In dit geval kan dit kledingstuk het risico op een ongeluk aanzienlijk verminderen.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn b.v. het werk aan de weg, spoor onderhoud, sanitaire voorzieningen, ambulante en hulpdiensten, vervoer, postdiensten, veiligheidsdiensten, manipulatiewerk op oppervlakken met beweging van transportmiddelen, etc.

De keuze van de juiste waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid volgens de juiste klasse moet worden gedaan op basis van de specifieke behoeften met betrekking tot de werkplek, afhankelijk van het soort risico en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Deze keuze valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, hij is verplicht om het juiste type kleding te identificeren en te kiezen alvorens het te gebruiken.

**Blouse, broek:**



„X“

max 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Klasse „X“ = klasse 2 – Taille broek, Blouse; klasse 3 - compleet - naar oppervlakken van merkbare materialen

Het maximale aantal wasbeurten waarna de kleding zijn waarschuwingseigenschappen behoudt

het minimaal vereiste gebied van merkbare materiaal in m<sup>2</sup>

	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Basismateriaal	0,80	0,50	0,14
Retroreflecterende materiaal	0,20	0,13	0,10

Deze kledingstukken voldoen aan de basis- hygiënische en veiligheidsvoorwaarden volgens de Verordening (EU) 2016/425 en de overige genoemde normen. Persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II.



EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

Aangemelde instantie die de conformiteitsbeoordeling uitvoert:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Beperkingen van het gebruik:** Om het juiste beschermingsniveau te bieden zoals hierboven vermeld, dient het kledingstuk altijd aan zijn. De kleding mag niet in contact met vloeibare chemicaliën komen en vooral oplosmiddelen en vuur. Het is ook noodzakelijk om overmatige mechanische schade te voorkomen, met name het retroreflecterende gedeelte (breken, scheuren, enz.).

**Tijdens het transport** worden de producten in PE-zakken verpakt. De producten mogen tijdens transport niet worden beschadigd of vernietigd.

**Opslag:** Bewaren op een droog, goed geventileerd opslagplaats, beschermen tegen de stralingswarmte van de verwarmingselementen, bewaar minstens 1m van de radiatoren. Indien het kledingstuk nat wordt, laten drogen bij kamertemperatuur en pas later opslaan. NIET opslaan op plaatsen met direct zonlicht.

**Waarschuwing:** Controleer vóór elk gebruik de staat van het kledingstuk visueel. Dit kledingstuk moet schoon worden gehouden om functioneel te blijven. Vervang hem onmiddellijk als hij permanent vies of vaag is!!! Correct alleen met materialen en stoffen die aan de vereisten van de toepasselijke norm voldoen. De beschermingsklasse wordt bepaald in overeenstemming met het gebied van het zichtbare materiaal en daarom is de oppervlaktemarkering voor deze kledingstukken verboden of beperkt. De zichtbaarheid van het kledingstuk kunnen ook verschillende factoren in de omgeving beïnvloeden, zoals een lijn van direct zicht, regenmist, rook, stof en andere obstructies van het zicht.

Zelfs het dragen van een goed zichtbaar kledingstuk garandeert niet dat de gebruiker in elke situatie zichtbaar zal zijn.

Nauwkeurigheid van het gehoor en perifere visie kan verminderd zijn als de kap is aangekleed.

Het kledingstuk behoudt zijn waarschuwingseigenschappen voor maximaal 25 wasbeurten. Na 25 wasbeurten stop met het verder gebruik van het kledingstuk. Het vermelde maximale aantal wasbeurten is niet de enige factor verwant met de duurzaamheid van de kledingcomponent. De duurzaamheid zal ook van gebruik, opslag, etc. afhangen.

**Accessoires:** deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen geen speciale toebehoren.

**Verwijdering:** Verwijdering van de kleding wordt geregeld door de nationale wetgeving of de plaatselijke regelgeving.

Verwijdering door verbranding.

Maten: Gemarkeerd met een pictogram met 2 controlematen komen ze overeen met de voorgeschreven intervallen volgens

EN ISO 13688:2013.



**Huis onderhoud:** Maximum 25 wasbeurten, wassen zoals kunststoffen. Max. bij 40 °C, gebruik geen BIO-reinigingsmiddelen, milde behandeling, koud spoelen, kort centrifugeren, niet bleken, niet in de droger, strijken bij een temperatuur van maximaal 110 °C, niet chemisch reinigen.

**Handmatige reiniging van reflectiestrepen:**

1. Water 40 °C - zachte spons of zachte doek.
2. Zacht afwasmiddel of reinigingsmiddel.
3. Spoel het hele kledingstuk na het reinigen af met schoon water en laat het goed drogen.

Het maximale aantal wasbeurten geldt alleen voor hoge zichtbaarheidseigenschappen.

**LET OP:** Indien het product op een andere manier wordt gebruikt, opgeslagen of gehanteerd dan is aangegeven, kan de werking ervan worden belemmerd of gewijzigd.

De verklaring van overeenstemming is hier te vinden: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), de individuele producten in de bar - "Documenten te downloaden".





**Markering:** Ingenaide label(template)  
 product naam en type  
 productcategorie  
 teken van overeenstemming  
 materiaalsamenstelling  
 onderhoofdpictogrammen volgens EN ISO 3758:2012  
 maatmarkering met 2 controlenstanden;  
 beschermingspictogrammen inclusief een geharmoniseerde norm  
 waarschuwing van de noodzaak om de gebruiksaanwijzing te lezen  
 instructies  
 fabrikant identificatie  
 serie

BENSON	
1112 012 180 00	
CAT. B	
80 % basalt, 20 % polypropylen - 80 % to, 20 % Polyester - 80 % to, basalt 80 % to, polyester	
 25 H	
88	
81: 170-182 cm 81: 80 - 90 cm	
<p>Tentoř ochranný provedl test vydrženosti v          tlakové síle provedl funkční. Přetěžování          maximální odpor při větší výdržnosti je          nastaven pro maximální. Tento vestní provedl test          vydrženosti tlakové síle, který zaručuje funkční          ochrannou sílu maximálně 20 let.          Přetěžování provedl test vydrženosti v síle          tlakové síle provedl funkční. Přetěžování          maximální odpor při větší výdržnosti je          nastaven pro maximální. Tento vestní provedl test          vydrženosti tlakové síle, který zaručuje funkční          ochrannou sílu maximálně 20 let.          Přetěžování provedl test vydrženosti v síle          tlakové síle provedl funkční. Přetěžování          maximální odpor při větší výdržnosti je          nastaven pro maximální. Tento vestní provedl test          vydrženosti tlakové síle, který zaručuje funkční          ochrannou sílu maximálně 20 let.</p>	
BARCODE 	
ZÁRUKA  Pořizovací číslo: 1112 012 180 00 02 Praha 9, Česká Republika	

BENSON	
1112 012 180 00	
CAT. B	
80 % basalt, 20 % polypropylen - 80 % to, 20 % Polyester - 80 % to, basalt 80 % to, polyester	
 25 H	
88	
81: 170-182 cm 81: 80 - 90 cm	
<p>Tentoř ochranný provedl test vydrženosti v          tlakové síle provedl funkční. Přetěžování          maximální odpor při větší výdržnosti je          nastaven pro maximální. Tento vestní provedl test          vydrženosti tlakové síle, který zaručuje funkční          ochrannou sílu maximálně 20 let.          Přetěžování provedl test vydrženosti v síle          tlakové síle provedl funkční. Přetěžování          maximální odpor při větší výdržnosti je          nastaven pro maximální. Tento vestní provedl test          vydrženosti tlakové síle, který zaručuje funkční          ochrannou sílu maximálně 20 let.</p>	
BARCODE 	
ZÁRUKA  Pořizovací číslo: 1112 012 180 00 02 Praha 9, Česká Republika	

Voor verdere vragen kunt u contact met de fabrikant opnemen:




Podlebradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Məhsul:** „CXS BENSON“ xabardədicı yeyim  
**Köynək:** 1112 011 XXX VV  
**Səlvər:** 1112 011 XXX VV  
**Materiəlin tərkibi:** 60% PAMBİQ, 40% POLİESTER, ÖKSETDİRİCİ SEQMENTLƏŞDİRİLMİŞ ZOLAQLAR ET-2 - 25% POLİETİLEN, 30% MÜNCUCU, 30% YAPİŞQAN MATERİAL, 15% POLİESTER

**Nazarda tutulan istifadə:** Bu geyim üst heymini kimi geyilir - onlar reflektorlardır və digər geyim və ya aksesuarlarla örtülməmişdir. Geyim gün ərzində istənilən vəziyyətdə şərətdə təhlükəli vəziyyətlərdə, eləcə də qaranlıq olduqda zaman və nəqliyyat vasitələri işləndirildikdə yaxşı görünür. Bu cür palıqları belə bir vəziyyətdə maruz qalan hər kəs geyməlidir. Onlar istənilən qaza riskini ağırlaşdırmaqla yanaşı, qazın təhlükəli vəziyyətlərdə, yollarda görünərsən, yollara texniki baxışın keçirilməsi, çirkənləşmiş ərazilərin reabilitasiyası, qaza və nəqliyyat vasitələri xidməti, nəqliyyat, poçt xidmətləri, təhlükəsizlik xidmətləri, hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ilə ərazilərdə işləmə işlərini və digər işləri fəaliyyət nümunələrinə aid etmək mümkündür. Müvafiq sınıfı uyğun olaraq reflektorlu düzgülün əksətdirici işıq geyiminin seçilməsi müvafiq iş yerinin konkret tələblərinə, risk növünə və müvafiq iş yerinin konkret şərtlərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Düzgülün seçimi işəgötürənin səlahiyyətləri daxilində edilir. Həmin şəxs istifadədən əvvəl düzgülün geyim növünü müəyyənləşdirməli və seçməlidir.

**Köynək, səlvər:**

	„X“	EN ISO 20471:2013/A1:2016 Sınıf „X“ = Sınıf 2 – səlvər, köynək; Sınıf 3 - tam - görünən materiallar sahəsinə əsaslanır
	maks 25x	Geyimlərin əksətdirici xüsusiyyətləri saxladığı müddətdə yuma dövrələrinin maksimum sayı.

**m<sup>2</sup>-də görünən materialların minimum tələb olunan sahəsi**

	3-cü dərəcəli geyim	2-ci dərəcəli geyim	1-ci dərəcəli geyim
Laylı material	0,80	0,50	0,14
Retro-reflektiv material	0,20	0,13	0,10

**CE** Bu geyim Avropa Parlamentinin və Şurasının 2016/425 sayılı Qərarına əsasən və bu sənədə qeyd olunan digər standartlara müvafiq olaraq əsas güyüyük tələblərə və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verir. 2-ci Kateqoriya Fərdi Mühafizə Vasitələri (FMV).

#### Qanun, standart, prosedurlar:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 /A1: 2016

#### Uyğunluğun qiymətləndirilməsi işini aparən Təsdiqlənmiş Qurumun İdentifikasiyası:

Notified Body No 0403. FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Məhsul istifadə:** Yuxarıda göstərilmiş kimi düzgülün mühafizə vəziyyətinə təmin etmək üçün, geyimi hər zaman tam düyməliyərkə geymək lazımdır. Geyim maye kimyəvi maddələrlə, xüsusilə də həlledici maddələrlə və odlu təmasda olmamalıdır. Eyni zamanda, geyimi həddindən artıq meyanlı zədələmədən, xüsusilə də retro-reflektiv hissələrdən (geyilmə, sarılaşma və s.) qorumaq lazımdır.

**Nəqliyə və qablaşdırmanın növü:** Məhsullar polietilen paketlərdə qablaşdırılır. Məhsullar dəşməmə zamanı zədələnməmişdir.

**Saxlanma:** Birbaşa günəş işığı olan yerlərdə saxlanmayın. Geyimləri qapalı, quru, yaxşı havalandırılmış mağazalarda saxlayın. Onları istilik cihazlarından şüalı istiliyindən qoruyun. Onları radiatordan ən az 1m məsafədə saxlamaq lazımdır. Geyimlər nəmli, onları otmaq temperaturunda qurudun və sonra saxlayın.

**Xabardərliq:** Hər istifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yəni şəkildə yoxlayın. Geyimin funksionallığını təmin etmək üçün onları təmiz saxlamaq lazımdır. Oğər onlar çirkəli olar və rəngi solarsa, dərhal əvəzləmək lazımdır!!! Onları yalnız müvafiq standartın tələblərinə uyğun olan material və parçalardan istifadə etməklə təmir edin. Mühafizə dərəcəsi görünən materialın sahəsinə əsasən müəyyənləşdirilir; buna görə də onun səthində geyimi markalamaq qadağandır və ya məhduddur.

Müəşahidə rəqursu, yağış, duman, tüstü, toz və gərme qəbilyətinə mane olan digər hallar kimi müxtəlif ekoloji faktorlar da geyimi görmək

inlikə təsir göstərə bilər.

Həttə yüksək gürültüyə malik geyimlərdən istifadə belə istifadəçinin hər bir vəziyyətdə gözə görünmə bəliyəyən zəmanət verir.

Kəpiklənmə geyilməsi eşitmə və periferik görmə kəskinliyini pisləşdirə bilər.

Geyim, 25-dən artıq olmayan yuma dövrəsi müddətində öz əksətmə xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır. Geyimlər 25 yuma dövrəsindən sonra iş salınmalıdır. Yuxarıda göstərilən maksimal yuma dövrəsi, geyimlərin istifadə müddəti ilə bağlı yeganə əməl deyildir. Geyimlərin istifadəyə yararlılığı, onların istifadəsi, saxlanması və s.-dən asılı olacaqdır.

**Aksesuarlar:** Bu FMV hər hansı xüsusi aksesuar tələb etmir.

**Yerləşdirilmə:** Geyimlərin yerləşdirilməsi ayrı-ayrı ölkələrin qanunvericiliyi və ya yerli qaydalarla tənzimlənir. Yandıraraq yerləşdirmə.

**Ölçülər:** 2 nəzarət ölçüsü ilə piktoqramla nişanlanmışdır, EN ISO 13688: 2013.2-yə uyğun olaraq göstərilən intervallara uyğun gəlir.



max. 25x

**Ev şəraitində saxlanma qaydası:** 25 yuma dövrəsindən artıq olmayaraq; maksimum 40°C temperaturda sintetik material kimi yuyun; BIO çamaşxana yuyucu tozlarla və optik ləşləndiricilərlə malik maddələrdən istifadə etməyin; yüksək-boşaldan zaman diqqətli olun; soyuq suda yaxalayın; qısa vaxtda və sürtüli firləndin; ağırdıcıdan istifadə etməyin; firlənan barabanda qurutmayın; maksimum 110°C temperaturda ütiləyin; kimyəvi təmizləmə etməyin.

#### Reflektiv zolaqların əli təmizlənməsi:

1. 40 °C su – yumşaq əski, yaxud süngər.
2. Çamaşxanaya yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurutmağa buraxın.

Yuma dövrəsindən maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işləyir.

**XƏBƏRDARLIQ:** Oğər məhsul istifadə edildikdə, saxlanıldıqda və ya bu sənədə göstəriləndən fərqli şəkildə emal edildikdə sradən çıxma və ya funksiyaların dəyişdirilə bilər. Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsinin www.canis.cz veb-saytında əldə edə bilərsiniz. Daha sonra "Yükəlmək üçün sənədlər" bölməsinə daxil olun.

**Markalanma:** Içeriden tikilmiş etiket (nümüne)

Mohsulun adı ve növü

Mohsulun kategoriyası

Uyğunluq işarəsi

Materialın tərkibi

Mohsul EN ISO 3758:2012-yo uyğun olaraq saxlamaq üçün nəzərdə tutulan

piktoqramlar

2 nəzarət ölçüsi ilə ölçünün markalanması







Uyğunlaşdırılmış normalar daxil olmaqla mohsulun mühafizəsi üçün piktoqramlar

İstifadə məqsədi ilə təlimatla tam olma zərurəti haqqında bildiriş

Göstərişlər

İstehlakçının identifikasiyası

Mal partiyası

BENSON	
1112 012 160 06	
CAT. II 	
80 % bənzər, 40 % polipəster – 40 % Cədvəl, 40 % Polipəster – 40 % bənzər 40 % polipəster	
	
 Məhsulərin istehsalçı sənədi üçün tələb olunur	 Məhsulərin əvvəlində və arxa tərəfində yerləşən piktogramları baxın
 AB I: 170-182 sm II: 80 - 84 sm	
Təzəliyi və ya qurudulmuş halda istifadə edilən və daxildir, əhəmiyyətli funksiyadır. Piktogram məlumatlandırıcıdır. Qorunma məqsədilə istifadəni məhdudlaşdırın. Təzəliyi və ya qurudulmuş halda yoxlamaq lazımdır, əhəmiyyətli funksiyadır. Qorunma məqsədilə, əhəmiyyətli funksiyaların işləməsinə diqqət yetirilməlidir. Təzəliyi və ya qurudulmuş halda istifadəni məhdudlaşdırın. Qorunma məqsədilə istifadəni məhdudlaşdırın. Qorunma məqsədilə, əhəmiyyətli funksiyaların işləməsinə diqqət yetirilməlidir.	
BARCODE	
242029114	
	
Poděbradská 260/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

BENSON	
1112 011 160 06	
CAT. II 	
80 % bənzər, 40 % polipəster – 40 % Cədvəl, 40 % Polipəster – 40 % bənzər 40 % polipəster	
	
 Məhsulərin istehsalçı sənədi üçün tələb olunur	 Məhsulərin əvvəlində və arxa tərəfində yerləşən piktogramları baxın
 AB I: 170-182 sm II: 82 - 86 sm	
Təzəliyi və ya qurudulmuş halda istifadə edilən və daxildir, əhəmiyyətli funksiyadır. Piktogram məlumatlandırıcıdır. Qorunma məqsədilə istifadəni məhdudlaşdırın. Təzəliyi və ya qurudulmuş halda yoxlamaq lazımdır, əhəmiyyətli funksiyadır. Qorunma məqsədilə, əhəmiyyətli funksiyaların işləməsinə diqqət yetirilməlidir. Təzəliyi və ya qurudulmuş halda istifadəni məhdudlaşdırın. Qorunma məqsədilə istifadəni məhdudlaşdırın. Qorunma məqsədilə, əhəmiyyətli funksiyaların işləməsinə diqqət yetirilməlidir.	
BARCODE	
242029114	
	
Poděbradská 260/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic	

*Hər hansı bir sualınız olarsa, zəhmət olmasın istehlakçı ilə əlaqə saxlayın:*  
Czech Republic



Poděbradská 260/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

**Производ:** Предуридувачка облека, CXS BENSON®  
**Блуза:** 1112 011 XXX VV  
**Палто/лово:** 1112 012 XXX VV  
**Соѕата:** 60 % ПАМЛУК, 40 % ПОЛИЕСТЕР, СЕГМЕНТИ СО РЕФЛЕКСИВНИ ЛЕНТИ ЕТ-2 – 25 % ПОЛИЕТИЛЕН, 30 % СТАКЛЕНИ МОНИСТИ, 30 % ЛЕПЛИВ МАТЕРИЈАЛ, 15 % ПОЛИЕСТЕР

**Цел на употреба:** Облеката се користи како горна облека – таа е многу видлива и не смеа да се покрива со друга облека или додатоци. Облеката овозможува добра видливост на корисникот во опасни ситуации во текот на денот како и во мрчини услови кога корисникот е осветлен од возило. Секој што е изложен на вакви ситуации треба да ја користи оваа облека. Рефлексијата облека може значително да го намали ризикот од несреќа.

Примери на активности се, на пример, работа на патништа, одржување на патеки, санација на загадени места, служби за итни случаи и брза помош, транспорт, пошта, безбедосни агенции, работа во области со возила во движење и др.

Изборот на соодветна рефлексивна облека со висока видливост за соодветната класа мора да биде прилагоден на специфичните потреби на работното место, видот на опасностите и специфичните услови на работното место. Работодавачот го избира производот на сопствен ризик. Од него се бара да го избере вистинскиот вид облека пред да се користи.

#### Блуза, палто/лово:



„X“

МАКС 25x

EN ISO 20471:2013/A1:2016 Класа „X“ – Класа 2 – палто/лово, блуза; Класа 3 - комплет - според површината на видливи материјали.

Максималниот број на циклуси на переење после кои облеката не го менува степенот на рефлексивноста.

минимална потребна површина на видлив материјал во m<sup>2</sup>

	Класа на облеката 3	Класа на облеката 2	Класа на облеката 1
Материјал за подложката	0,80	0,50	0,14
Ретрорефлективен материјал	0,20	0,13	0,10



Оваа облека е во согласност со основните барања за хигиена и безбедност на Директивата на Европскиот парламент и Советот (ЕУ) 2016/425 и другите споменати стандарди. Средство за лична заштита II, категорија.

#### Закони, стандарди, регулативи:

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/ A: 2016

#### Идентификација на овластеното лице кое утврдило сообразност на производот:

Notified Body No 0403, FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, Topeliuksenkatu, 41b, 00250 HELSINKI, Finland

**Ограничувања за употреба:** Секогаш носете ја облека замочана за да обезбедите правилно ниво на заштита, како што е наведено погоре. Облеката не треба да доаѓа во контакт со хемиски течности, растворувачи или оган. Од суштинско значење е да се избегне прекумерно механичко оштетување, особено на ретрорефлексијните делови (киснење, механичко оштетување, итн.).

**Транспорт, вид на амбалажа:** производите се пакуваат во ПЕ торби. Производите не смеат да бидат оштетени или уништени за време на транспортот.

**Чување:** Не оставајте ја облеката на директна сончева светлина. Чувајте ја облека во затворени, суви, добро проветрени места, заштитени од зрачење на топли елементи. Чувајте ја облеката најмалку 1 м оддалечена од грејните елементи. Ако облеката е влажна, оставете ја да се исуши на собна температура, а потоа ставете ја во плакарот.

**Препорудување:** Визуелно проверете ја состојбата на облеката пред секоја употреба. Оваа облека секогаш мора да биде чиста за да остане функционална. Веднаш заменете ја ако е многу валкана или губи боја!!! Поправете ја само со употреба на материјали и технички што ги исполнуваат барањата на соодветниот стандард. Класата на заштита се определува со површината на рефлексијниот материјал и затоа означувањето на површината за облека е забрането или ограничено.

Различни фактори на животната средина, како што се видливост, дожд, магла, чад, прашина и други пречки во гледњето, исто така, можат да влијаат на видливоста на облеката.

Дури и носењето облека со висока видливост не гарантира дека корисникот ќе биде видлив во секоја ситуација.

Острина на слухот и периферниот вид може да се намалат ако користите прекривка за главата.

Облеката ги зачувува своите рефлексијни својства за најмногу 25 циклуси на переење. Облеката треба да се стави надвор од употреба после 25 циклуси на переење. Горепомениот максимален број на циклуси на переење не е единствениот фактор поврзан со трајноста на облеката. Трајноста на облеката ќе зависи од нејзината употреба, складирање итн.

**Додатоци:** Овие PPE не бараат никакви специјални додатоци.

**Начини на ликвидација:** Отстранувањето на облеката е регулирано со национални закони или локални регулативи. Ликвидација со гореење.

Ликвидација со гореење.

**Гледеливост:** Општествена на пазата со 2 контролни димензии, одговараат на прописаните интервали според EN ISO 13688: 2013.



**Ев ѕгаритиндо xaxlama qaydası:** Најмногу 25 циклуси на переење; перете како синтетички материјал со максимална температура од 40 ° C; не користете БИО детергенти за переење и агенси што содржат оптички активатори; внимателно разувajte; плаќајте во ладна вода; кратко аргеење; без белеење; не сушете во машината за сушење; неѓајте на максимална температура од 110 ° C; не користете хемиско чистеење.

#### Reflektiv zolaqların al iş tımlızınması:

1. Вода на 40 °C - мека крпа или сушур.
2. Samsurxana yuyucu tozu və ya təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.
3. Təmizlədikdən sonra geyimləri yaxalayın və qurutmağa buraxın.

Yuma dövrəsinin maksimum sayı yalnız geyimin reflektor xüsusiyyətlərinə görə işlədilir.



**XƏBƏRDARLIQ:** - Əgər məhsul istifadə ediləndə, saxlanıldıqda və ya bu sənəddə göstəriləndən fərqli şəkildə emal ediləndə sıradan çıxma və ya funksiyaları dəyişdirilə bilər. Fərdi məhsullara görə Uyğunluq Bəyannaməsini [www.cemis.cz](http://www.cemis.cz) veb-saytında əldə edə bilərsiniz. Daha sonra "Yükləmək üçün sənədlər" bölməsinə daxil olun.

**Опачување:** Зашиена етикета (тип)

Име и вид на производ

Категорија на производ

Ознака за сообразност

Состан на материјалот:

Идеограми за одразување според EN ISO 3758:2012

Опачување на годемината со джип контролни димензии









Идеограм за заштита и усвојен стандард

Предупредување: Внимателно прочитајте ги упатствата за работа

Упатства

Идентификација на производителот

Серија

БЕНСОН	БЕНСОН
1112 012 160 48	1112 011 160 48
CAT: II 60 % бамбук, 40 % полиестер 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % Baumwolle, 40 % Polyester 	CAT: II 60 % бамбук, 40 % полиестер 60 % Cotton, 40 % Polyester 60 % Baumwolle, 40 % Polyester 
 H: 170-182 cm S: 80 - 84 cm  Тази вешетка мора биде употребена в склад со сите инструкции. Показателите на етикетите треба внимателно да се читат. Така исто мора биде употребена и сите други етикетни ознаки. Особено не заборавајте, да ја прочитате сите упатства. - This clothing must be kept clean to be suitable. Respect it immediately if it is permanently stained or faded. - Обидете се постојано биде употребена и сите други етикетни ознаки. Особено не заборавајте, да ја прочитате сите упатства.	 H: 170-182 cm S: 80 - 84 cm  Тази вешетка мора биде употребена в склад со сите инструкции. Показателите на етикетите треба внимателно да се читат. Така исто мора биде употребена и сите други етикетни ознаки. Особено не заборавајте, да ја прочитате сите упатства. - This clothing must be kept clean to be suitable. Respect it immediately if it is permanently stained or faded. - Обидете се постојано биде употребена и сите други етикетни ознаки. Особено не заборавајте, да ја прочитате сите упатства.
BARCODE  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 5, Czech Republic	BARCODE  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 5, Czech Republic

**Ве молиме контактирајте со производителот за дополнителни прашања:**  
 Prague 9, Czech Republic



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00





**Poděbradská 260/59  
Hloubětín, 198 00 Praha 9  
Czech Republic**

