

CERVA 01020019 HARRY

(GB) PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE A

Description: Five fingers protective gloves for welders made from cowsplit leather with full lining. Size 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 and EN 12477+A1:2005. PPE category II, Regulation (EU) 2016/425.

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions.

Features and marking:

				
read the user instruction	manufacturer identification	EC conformity marking	mechanical hazards	heat hazards

2132x – protection levels **EN388:2016**

Abrasion resistance:	2 (1-4)
Cut resistance:	1 (1-5)
Tear resistance:	3 (1-4)
Puncture resistance:	2 (1-4)

At present, there is no standardized test method for detecting the UV penetration through the glove design material dexterity 1

413x3x – protection leveas EN407:04

Burning behavior	class 4 (1-4)
Contact heat	class 1 (1-4)
Convective heat	class 3 (1-4)
Radiant heat	class X (1-4)
Small splashes of molten metal	class 3 (1-4)

Large quantities of molten metal class X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A - standard number, year of issue and title of welders gloves
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and lat gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not be used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protective properties relate only to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur – in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardized test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods do not provide protection to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. EU type certificate has been issued by a notified body No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL DOREZA MBROJTESE, LLOJI A

Përshkrimi: Dorezat janë të prodhuara prej lëkurës cilësore të lëmuar dhe të ashpër, me reshtim të plotë. Ofrohen në madhësinë numër 11. Çdo palë doreza është e pajisur me loqon e prodhuesit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktoigramin dallsues të prodhuesit në pajtueshmërië e EN 420: 2003 + A1; 2009, EN 388: 2016 dhe EN 12477 + A1: 2005. PPE kategorija (BE) 2016/425.

Përdorimi: Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës ndaj rrezeve të dëmtimeve mekanike dhe për përdorim gjatë përcimit të zakonshëm saldimi në njëje mëjdis të thatë.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

				
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përputhshmëritë	piktogrami i rrezeve mekanike	piktogrami i nxehësisë dhe zjarrit

2132x – Shkallët e mbrojtjes **EN388:2016**

Resistenca ndaj Konsumit	2 (1-4)
Resistenca ndaj Prejjes	1 (1-5)
Resistenca ndaj Grijtes	3 (1-4)
Resisteca ndaj Shpimit	2 (1-4)

Resistenca e prerjes TDM: x - nuk është testuar, Metoda e testimit duket të mos jetë e përshtatshme për dizajnin / materialin e fiksesit

Zhdërvjelltësia 1

413x3x - Shkallët e Mbrojtjes EN407: 2004

Resistenca ndaj zjarrit	shkalla 4 (1-4)
Resistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me kontakt	shkalla 1 (1-4)
Resistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me konveksion	shkalla 3 (1-4)
Resistenca ndaj nxehësisë së transmetuar me rezatim	shkalla 3 (1-4)
Resistenca ndaj spërkatjeve të vogla të metali	shkalla X (1-4)
Resistenca ndaj spërkatjeve të mëdha të metali	shkalla X (1-4)

EN12477-A1: 05 LLOJI A - Numri i standardit, viti i prodhimit dhe loji i dorezave për saldatorë

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruajini nga ekspozimi i panevojshëm ndaj nxehësisë së rrezatur. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tretësive organik dhe avujve të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrave, vajrave minerale dhe ujit. Pas përdorimit, dorezat patrojni me furçë për të larguar papastëritë e mëdha dhe pastaj vendosini të shtrira në një ambient me temperaturë e dhomës. Dorezat nuk mund të lëshen dhe as të pastrohen kimikisht. **Kujdes:** Dorezat nuk duhet të përdoren nëse ekziston rreziku i kapjes së tyre nga pjesët e lëvizshme të makinave. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i referohen vetëm pjesës së pëlëmbës së saj. Përdori gjithmonë doreza me madhësi të përshtatshme dhe para çdo përdorimi, kontrolloni gjendjen e tyre. Asnjëherë mos përdorni doreza të konsumuara, të ngurtësuar ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tek njëzëritë me lëkurë të ndjeshme nuk përshtatohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos i përdorni. Aktualisht nuk ekzistojnë metoda të standardizuara të provave për përcaktimin e depërtimit të rrezatimit UV në materialiet e dorezave, megjithatë metodat e përdorura aktualisht për nërformim e doreza mbrojtëse për saldatorë, në përgjithësi, e parandalojnë depërtimin e rrezave UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorura gjatë saldimit me hark elektrike, nuk otrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkaktuar nga pajisjet e dëmtuara atëherë qatë punës nën tension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përshkrua nga djersa, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojni në paketime origjinal ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve direkte të Diellit. Në qoftë se respektohen kushtet e përshtatshme të magazinimit, atëherë maksimal i qëndrimit në magazinë është 5 vjet që nga data e prodhimit.

Certifikata i tipit EU është lëshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 VIPO a.s., (sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.






Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeška

AZ QORUVUCU QYNAQÇI ËLÇKËLRI, TYPE A

Tesvir: Bëq barmaqi va tam astarı qoruvucu qnaçqç elçkleri. Her çift üzinde EN 420:2003-A1:2009, EN 388:2016 ve EN 12477-A1:2005 uyğunluđu Avrupa Standartına uyğun ticaret markası, məhsulün kodu, istehsal tarixi va qoruvucu piktogramları işarələnməlidir.PPE Kategoriyalı II, Tenzimləmə (EU) 2016/425.

İstifadəsi: Bu əlcəklər quru mühtidə qnaqçı işlərində mexanik rızıklaş çarşı qoruvucudur.

Texniki Xüsusiyyətləri və İşarələri:

				
İstifadə Bələdçisi Oxumalı	İstehsalçı İşarəsi	Uyğunluq İşarəsi	Mekanik Risk Piktogramı	Termal Risk Piktogramı

190815 01020019 HARRY UI v12 43 double

EN 420, EN407

EN 388, EN 12477

2132x – Qoruma Səviyyəsi **EN388:2016**

Sürtünməyə qarşı davamlılığı:	2 (1-4)
Kəsilməyə qarşı davamlılığı:	1 (1-5)
Çirlilməyə qarşı davamlılığı:	3 (1-4)
Deşilməyə qarşı davamlılığı:	2 (1-4)

TDM kəsilmis müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyası nəzərə alaraq sınaq üsulu münasib hesab edilmir

Xüsusiyyətləri 1

413x3x – Qoruma Səviyyəsi EN407:04

Alov Müqavimət	class 4 (1-4)
Termal Davası	class 1 (1-4)
İstiliyin Qədrilməsi	class 3 (1-4)
İstiliyin Yayımı	class X (1-4)
Kiçik Metal Sıçramalar	class 3 (1-4)
Böyük Metal Sıçramalar	class X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A - Avropa Standart Normları

Baxım və Ambarlanma: Əlcəkləri istidən qoruyun, maye və buharın toxumasına maneə olun. Yağ və su ilə toxumasından qoruyur. Əlcəyin üzəridəki çirki otaq temperaturunda bir firça ilə əlcəkdən təmizliyin. Əlcək yuyulmaz.

Xəbərdarlıq: Şü mühtidələ əlcəklərin taxılma riski olan yük mexanizmləri çalırışa bu əlcəklərlə istifadə etməyin. Göstərilən qoruma səviyyələri yalnız əlcəyin ovuc içi üçün sınırlanmışdır. Əlinizə uyğun olan əlcəyi öljüsdün seçin və hər istifadədən əvvəl əlcəyi mütləq yoxlayın. İstifadə edilmis və ya zədə oğmşu əlcəyi qayın istifadə edilməməlidir. Bu əlcək hansısa dərildə alergik reaksiyalar səbəb ola bilər, bu hallarda əlcək istifadə edilməməlidir. Yaş və çirki əlcəklər elektrik riski daima daha çöxür.

Daşınma və Ambarlanma: Əlcəklərinizi öz qablaşdırma və ya plastik bir qutuda quru və gümüş işığından uzaq bir yerdə mühafizə edin. Məhsulun geyinilmə müddəti uyğun şərhlərə 5 dir.

Sertifikatın 2369 nömrli təstiqnaməsi qoruvucu və VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Respublika tərəfindən verilib. Uyğunluđu bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.

İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çex Respublikası

BG ЗАЩИТНИ РЪКВИЦИ ЗА ЗАВАРЧИЦИ, ВИД А






Описание: Предпазни ръкавици с пет пръста за заварчици изработени от лепенка кожа и подплата. Размер 11. Всички цифри в маркиран Sie den Handschutz vor Strahlungswärme. Darf nicht organischen Lösungsmitteln und ihren Dämpfen, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen und Wasser ausgesetzt werden. Nach Verwendung entfernen Sie grobe Unreinheiten mit einer Bürste und spülen Sie mit Wasser ab. Lassen Sie die Handschuhe dann frei ausgetrocknet bei Zimmertemperatur trocknen. Nicht maschinell oder chemisch reinigen.

Нювeis: Die Handschuhe dürfen nicht verwendet werden, wenn eine Gefahr des Hängenbleibens in beweglichen Teilen des Gerätes droht. Die Schutzigenschaften beziehen sich nur auf die Handfläche. Verwenden Sie immer die passende Größe und vor jedem Benutzen kontrollieren Sie den Zustand. Benutzen Sie nie zerkratzte, verhärtete oder anderweitig beschädigte Handschuhe. Bei empfindlichen Personen sind Reizungen der Haut möglich – in diesem Fall benutzen Sie die Handschuhe nicht mehr. Zum jetzigen Zeitpunkt existiert keine genommte Testmethode, mit der man das Eindringen von UV Strahlung in die Handschuhe prüfen kann, aber die momentan angewendete Methoden, die Schweizerhandschuhe hergestellt werden, schützen vor normaler UV-Strahlung. Sollten die Handschuhe zum Schweißen mit elektrischem Lichtbogen verwendet werden, schützen sie nicht vor elektrischen Stromschlägen, die verursacht wurden durch defekte Geräte oder Arbeiten unter Spannung. Sollen die Handschuhe nass verschmutzt oder mit Schweiß vollgesaugt sein, ist der elektrische Widerstand verringert und das Risiko wird erhöht.

Transport und Lagerung: Transportieren Sie die Handschuhe in der Originalverpackung oder in einem Kunststoffbeutel. Notwendig ist eine Lagerung in trockener und kühler Umgebung, außer Feuchte von direktem Sonnenlicht. Bei idealen Bedingungen ist eine maximale Lagerungszeit von 5 Jahren ab Herstellung vorgesehen

Das Zertifikat wurde von der autorisierten Person Nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská Republik herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

				
процетите информацията за употребата на производителя	идентификация на производителя	ЕС маркировка за съответствие	механични рискове икона	топлинни рискове икона

2132x – нива на защита **EN388:2016**

Устойчивост към протриване:	2 (1-4)
Устойчивост към разрези:	1 (1-5)
Устойчивост към разкъсване:	3 (1-4)
Устойчивост към перфорация:	2 (1-4)

TDM съпротивление на среза: x - не е изпитвано, методът не е подпадащ иконки предвид конструкцията на ръкавиците на Чувствителност: 1

413x3x – нива на защита EN407:04

Запалимост	клас 4 (1-4)
Контактна топлина	клас 1 (1-4)
Конвективна топлина	клас 3 (1-4)
Лъчиста топлина	клас X (1-4)
Малки пръски разтопен метал	клас 3 (1-4)
Големи количества разтопен метал	клас X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP E - номер на стандарта, година на издаване и вид на заварчицките ръкавици

Инструкция за поддръжка и употреба: Пазете ръкавиците от топлинно излъчване и влиянието на разтворители и техните изпарения, смазочни вещества, мазини и вода. Замърсените ръкавици трябва да бъдат почиствани с четка и свободно оставени при стайна температура. Ръкавиците не се перат или химически почистват.

Внимание: Ръкавиците не трябва да се използват в места където съществува опасност от завръщане от подвижни части на машини. Използвайте винаги ръкавиците в правилен начин и следвайте инструкциите за запаване и проверка. Никога не използвайте повредени ръкавици. При чувствителни лица не е изключено дразнене на кожата. В момента не съществува стандартизиран метод за тестване на UV преминаване през материала на ръкавиците. Выпкни това ръкавиците се изработват от материали които не допускат UV преминаване. Ръкавиците не предпазват от токов удар предизвикан от повредено оборудване или работа с електричност. Ръкавиците са маркии или при продължителна работа с изотопни рце, защитните свойства намаляват и риска от токов удар е по-голям.

Транспорт и складиране: Транспортирайте ръкавиците в оригиналната опаковка или полиетиленова торба. Ръкавиците трябва да се съхраняват в суха и хладна среда, без да бъдат излагани на пряка слънчева светлина. При подходящи условия, срока на складиране е пет години.

EU сертификатът е издаден от сертифициращ орган No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVAŘEČE, TYP A

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké šlapané hovězí usně s podšívkou. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé číslice v označení popisují odolnost vůči mechanickým rizikům, rozeknutí, úrazům elektrickým proudem a ochranu před zářením UV.
Udržování: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svařečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

Piktogram informace	identifikace výrobce	značka shody	piktogram mechanická rizika	piktogram teplo a oheň
---------------------	----------------------	--------------	-----------------------------	------------------------

2132x – Stupně ochrany **EN388:2016**

Stupeň ochrany proti oděru:	2 (1-4)
Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli:	1 (1-5)
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	3 (1-4)
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	2 (1-4)

Odolnost vůči TDM: x - nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná pro ověření tělesného řízení rukavice

Účinnost ochrany před zářením UV 1

413x3x – Stupně ochrany EN407:04

Odolnost proti hořeni	třída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktům teple	třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčním teplu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti salávnému teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svařeče

Upozornění a udržování: Ochranné rukavice používají pouze v suchém prostředí a před začleněním exponiči čistěným teplem. Nesmí být vystaveny organickým rozpouštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubě nečistoty odstráňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaněovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správně velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy neberte rukavice do ruky, pokud jsou znečištěné, zraněné nebo pokud jsou vystaveny vyvoláno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálu rukavice, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svařeče obvykle průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svářečské elektrický oblouk, nepoužívejte ochrannu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Transport a lagring: Handskerne bør transporteres i den originale forpakning eller i plast-pose. Opbevares bedst i kolige, tørre og ventilerede omgivelser. Undgå lagring i direkte sollys. Handskerne estimerede holdbarhed er ca. 5 år fra produktionsdatoen, hvis de har været opbevaret under egnede forhold. Efter brug bør gorette tilsmertning fjernes med en børste. Handskerne bør opbevares lodt udstrakt ved rumtemperatur. Handskerne er ikke egnede til vask eller kemisk rensning.

Advarsel: Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er risiko for, at de kan vikles ind i bevægelige maskindelen. De beskyttende egenskaber relaterer kun til handskens håndflade. Brug aldrig gennemsilte, hårde, eller på anden måde beskadigede handsker. For brugere, som er særligt modtagelige for allergi, kan der forekomme hudirritation – hvis dette opstår, må handsken ikke bruges mere. For at sikre den bedste fit, indlægning af UV gennemtrængning gennem det til handsken brugte materiale. Indvident tilrådes de gældende metoder for produktion af svejsehandsker normalt ikke gennemtrængning af UVi Ved udelersle af lys-uvvejsejning er svejseren ikke beskyttet hvis der er tale om direkte kontakt med alle lav-spændings - dele. Handskerne yder ikke beskyttelse mod elektrisk stød forårsaget af elektrisk kontakt. Rensning af handskerne med elektrisk kontakt med håndtryllene, vaskeluønelisse, sæbevulv, mineralolje og vand. Kåbten vil jllkønter, hvis de er epårhættede harjalla ja jalla kásineit vapaaisti luvetyityksi huoneenlámppötiläissa. Kásineit e ei saa pestää kemiallisesti tai koneessa.

Huomautus: Käsitteitä ei saa käyttää siellä, missä on vaarana niiden tarttuminen koneiden liikkuviin osiin. Suojainomaisuudet koskevat vain kásineiden kámmonessa. Käytä aina vain sopivan kokoisia kásineitá ja tarkasta niiden kunnon ennen jokaista käyttökertaa. Alá kosketa káytá ispaantuneita, kuvettuneita tai muuten vahingoittuneita kásineita. Herkkáhoisilla henkilöillä on ihon ártyminen mahdollista – táláissaessa tapauksessa lopeta kásineiden káyttáminen. Nykyisin ei ole káytettävissá mitään standardeja menetelmá, joilla voitaisiin tarkastaa kásineiden materiaalien tuukuntumisen selvittámistá, mutta nykyisin káytettävissá hitsaajan suojauskásineiden valmistusmenetelmá yleensä kykenevät estámään UV-säteilyn tuukuntumisen. Jos kásineitá káytetään kaarihaituksina, eivät ne suojaa viallisesta laitteesta tai láánniten alaisessa kohteessa tehtävástá työstá johtuvasta sähköiskusta. Márkien, jánkettien tai hien kostuttimien kásineiden sáhkávoastaa alenee ja riski on siksi suurempi.

Kuulutus ja varoitus: Kulljeta kásineitá alkuperáisessä pakkauksessa tai muovipussissa. Varasto kásineit kuivassa ja viileässä tilassa suojattuna suoralla auringonvalolta. Sopivissa varastointiolosuhteissa on varastointiaika 5 vuotta valmistusajankohasta.

Tyypisertifikaatin antanut ilmoittanut lueton no 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Vaatimustenmukaisuusakuutus on káytettävissá osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tšekien tasavalta

2132x – kaitse tasemeid **EN388:2016**

EI standardi piktogrammeid	olevaid numbrid näitavad, millise tulemusena on kindad kõigis, testides saavutatud (4 on kõige parem tulemus)
Abrasivne vastupidavus:	2 (1-4)
Lõikekindlus:	1 (1-5)
Rebenemis kindlus:	3 (1-4)
Tõrkekindlus:	2 (1-4)

TDM kaitsevõime: x - ei ole katsetatud, meetod näib kinda konstruktsiooni arvestades olevat ebasooviv

Kinda katusmugavus 1

413x3x-kaitse tasemeid EN407:04

Materjal leegikindlus	4 (1-4)
Kaitse soojusisulgav vastu	1 (1-4)
Kaitse lahtise leegi vastu	3 (1-4)
Kaitse soojuskiirgav vastu	x (1-4)
Kaitse sulametaliprillitsmete vastu	3 (1-4)
Kaitse sulametalil vastu	x (1-4)

EN12477-A

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A

Aprašymas: Pirštunos karvės odos pirštines su pamušalu suvirintojams. Dydis 11. Kiekviena pora pažymėta gamintojo logotipu, numeriu, pagaminimo data ir piktogramoms, kurios atninka apsaugą pagal EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 12477+A1:2005 reikalavimus. PPE II kategorija, Reglamentas (EU) 2016/425.
Naudojimas: Pirštinės sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje.

Savybės ir yzėjimas:

				
Informacijos piktograma	Gamintojo identifikacija	Atitikties ženklas	Mechaninės rizikos piktograma	Atsparumo karščiui piktograma

2132x – Apsaugos laipsnis **EN388:2016**
Atsparumas pjūviui: 2 (1-4)
Atsparumas pėrimui: 1 (1-5)
Atsparumas plyšimui: 3 (1-4)
Atsparumas pradūrimui: 2 (1-4)
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai
Judrumas: 1

413x3x – Apsaugos laipsnis EN407:04
Degimtum klasė 4 (1-4)
Kontaktui su šiluma klasė 1 (1-4)
Strautinio karščio klasė 3 (1-4)
Šilumos spinduliuavim klasė x (1-4)
Mažų išsilydžiusių metalo dalielių klasė 3 (1-4)
Didelių išsilydžiusių metalo dalielių klasė x (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A - standartinis numeris, išleidimo metai ir suvirinimo tipai
Apsauginių pirštinių naudojimas ir priežiūra : Saugokite pirštines nuo saulės kaitros, Netinkamos naudojimui darbe su organiais skiedikliais ir jų garais, teptais, riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniū. Po kiekvieno darbo, stambesnis nešvarumas nuo pirštinių nuvalykite skudurėliu, ožvirkniu, laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skalbti arba valyti chemiū būdu.
Dėmesio : Pirštines netinkamos darbu prie judriū mechanizmu kur yra užsikabinimo ar įskumio rizika. Pirštines apsaugū tik vidinė plastakos pusė. Pasirinkite reikiamą pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada neausdinkite plyšiusū, sukielėjusiu ar kitaip pažeistū pirštinių. Jautriems asmenims nuo pirštinių gali atsirasti alerginės odos reakcijos. Tokiū atveži šūi pirštinių nebemokėkite. Šiūo metu nėra standartizuoto bandymo metodo, kuriū nustatytių porų pirštines prasiskverbiančias UV medžiagas. Nepaisant to, gaminant apsaugines suvirinimo pirštines, naudojamos medžiagos, neleidžiančios UV skverbtis. Taip pat, suvirinimo nuostatos neteikiama suvirinimoj apsaugū tiesioginiu kontaktū su visais žomos įtampos atžvais, pirštines neapsaugo nuo elektros šoko, kuriū sukeltūi sudegusį įrangą ar dirbant su elektros įtampa. Jei pirštines šlapios, purvinos arba įmirkusios prakaitu, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.
Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštines tur būt transportuojamos originalioje pakuoėje arba plastikiniame maiše, saugomos gamintojo arba kitoje plastikinėje pakuoėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spinduliū. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamos sąlygoje.
Sertifikatas išduotas notifikuojei etapeje Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizėnske, Slovak Republic, respublikosAtitikties deklaracija pasiekta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.
Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

LV AIZSARGCIMI METINĀTĀJĒM, TIPS A

Apraksts: Piecu pirkstu aizsargcimi metinātajēm no zamšādās, oderētī. Izmērs: 11. Katrs pāris ir marķēts ar ražotāja logotipu, artikula numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktogramām saskaņā ar EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 un EN 12477+A1:2005. PPE kategorijas II, regula (EU) 2016/425.

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem sausā darba vidē.

Piktogramas un marķējums:

				
Izlasiet lietošanas instrukciju	ražotāja identifikācija	EC atbilstības marķējums	mehāniskā riska piktogramma	karstuma riska piktogramma

2132x – aizsardzības līmeņi **EN388:2016**
Nobrazūmu izturība: 2 (1-4)
Izturība pret iegriezumiem: 1 (1-5)
Izturība pret pīsumiem: 3 (1-4)
Izturība pret caurduršanu: 2 (1-4)
TDM samazinātī pretestībū: x - nav testēts, metode nešķīst piemērotā, ņemot vērā cimdū konstrukciju
Veiklība: 1

413x3x – aizsardzības līmeņi EN407:04
Atrašanās liezmās klasē 4 (1-4)
Aizsardzība pret karstu ķeršumu klasē 1 (1-4)
Aizsardzība pret vispārējiū karšumu klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret staru karšumu klasē X (1-4)
Aizsardzība pret sīkām, kausētām metalā daļiņām klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret lielām kausētām metalā daļiņām klasē X (1-4)

EN12477-A1:05 TIPS A - standarts, ieviešanas gads un metinājiū cimdū tips.
Lietošanas instrukcija: Nepakļaut cimdus tiešai karšuma, organisko šķīdinājiū, to tauku, smelviū, tauku, minerālū un ūdens ietekmei. Cimdus neturimus notīrīt ar birstiū un ļaut cimdīm izžūt istabīgā temperatūrā. Lielrās neļiek mazgāt ūn ūnī kīmiskū.

Brdīnājums: Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mijiedarības risks ar iekārtū kušūgām detaļām. Norādītās aizsardzības līmenis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pareizo izmēru un pirms katras lietošanas pārbaudiet cimdū stāvokli. Niekad neizmantojiet caurus, sausējus, katrus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskim cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – šādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet. Pārliecinieties, ka izmantotā standartizētās testa metodes, lai noteiktu izmantotā cimdū materiālu UV staru caurlaidību. Tomēr pārbaudiet, vai metinājiū aizsargcimdū ražošanas metodes parasti nepieļauj UV staru caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinājiū aizsardzību gadījumā, nonākot tiešā saskarē ar visām zemsprieguma daļām, cimdi nedrošina aizsardzību pret elektros šoku, ko izraisījusis bojātais iekārtas vai strādājiū sard sprieguma. Ja cimdi ir mitri, netīri vai savsīduši elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.
Transportēšana un uzglabāšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastikāta maišā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, nepakļaut tieši saules staru iedarbībai. Derīguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdi tiek uzglabāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

(1) Ipa sertifikāta izņemusi pilnvarotā iestādē Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizēnske, Slovak Republic. Atbilstības paziņojums publicēts šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.
Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOENEN, TYPE A

Omschrijving: Lashandschoenen, vijf vingers, gemaakt van rundspleit. Met Kevlar binnenvoering. Verkrijgbaar in maat 11 volgens EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN 12477+A1:2005. PPE categorie II, Verordening (EU) 2016/425.
Gebruik: Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

Eigenschappen en markering:

			
informatie pictogram	Leverancier informatie	Europese regelgeving	pictogram voor mechanische risico's - hitte

2132x – beschermingsniveau **EN388:2016**
Schuurbestendigheid: 2 (1-4)
Snijsbestendigheid: 1 (1-5)
Scheurbestendigheid: 3 (1-4)
TDM snijwettendigheid: 2 (1-4)
EN388:2016 - norm en uitgavejaar
TDM weerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen
Handigheid: 1

413x3x – beschermingsniveau EN407:04
Ontvlambaarheid: klasse 4 (1-4)
Contacthitte: klasse 1 (1-4)
Straalingshitte: klasse 3 (1-4)
Stralingshitte: klasse x (1-4)
Kleine spatten gesmolten metaal: klasse 3 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal: klasse X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A – normering + geschikt voor lassers

Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, tegen brandstoffen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstoring van het bewegende onderdeel van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen.

Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij viambogelassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning.
Natte, bevulde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksdruk moet niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkeiheidszijn van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizėnske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.
Leverancier: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

NO SVEISEHANSKER, TYPE A

Beskrivelse: Femfingerede beskyttelseshandsker til sveisers, laget av okseplast. Hanskene er helforret. Størrelse 11. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produktionsdato og CE-merket. Handsker er godkjent etter lasmaterialel og aan de elektriske spanning. Natte, bevulde of door zweet doordrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Bruk: Handskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser. **Funksjoner og merking:**

				
Les bruks-anvisningen av produsent	Identifikasjon av produsent	CE-samsvars-merking	Mekanisk risiko-ikon	Varme og tid-ikon

2132x – beskyttelsesnivå **EN388:2016**

Sitasebestandighet: 2 (1-4)






Skjærefasthet: 3 (1-5)

Rivestyrke: 1 (1-4)

Stikkstyrke: 2 (1-4)

TDM kuttomstand: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

EN 388:2016-standard og utstedelsesår
Funksjoner og merking:

				
Les bruks-anvisningen av produsent	Identifikasjon av produsent	CE-samsvars-merking	Mekanisk risiko-ikon	Varme og tid-ikon

2132x – beskyttelsesnivå **EN 407:04**
Antennestørrelse klasse 1 (1-4)
Kontaktvarme klasse 1 (1-4)
Isoleringsvegne klasse 3 (1-4)
Strålevarme klasse X (1-4)
Metallsprut, små Metallsprut, store klasse 3 (1-4)
Metallsprut, store klasse X (1-4)

EN12477-A1:05 TYP A - standardnummer, produktionsår og sveisehansketype
Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshandsker: Beskyt hanskene mod strålevarme, usett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damp, smøremidler, fett, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk bør grovtere tilsmutning fjernes med en børste. Handskene bør oppbevares i et tørt, godt utstråkt og temperertur. Handskene er ikke egnet til vaak eller kjemisk rensning.
Advarsel: Handskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende hanskene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjenomsittelig, harde, eller på annen måte skadde hansker.
For brukere som er spesielt følsomme, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hanskene ikke brukes. For tiden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-gjennomtrengning gjennom materialet som benyttes i hanskene. Imidlertid filterer de gjeldende metoder for produksjon av sveisehansker normalt ikke gjennomtrenging av UV. Ved utendørs arbeid i lysbuesveising er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lyspennedeler. Handsker gir ikke beskyttelse mot elektrisk støt forårsaket av defekt utstyr eller arbeid med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussete eller fuktige av svette vil den elektriske motstandskyttingen være redusert og risikoen kan være økt.
Transport og lagring: Handskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser. Ungå lagring i direkte sollys. Hanskens estimerle holdbarhet er ca. 5 år fra produksjonsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnede forhold.
EU type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizėnske, Slovak Republic. Samsvarserklæringer er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.
Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekia

PL REKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A

Opis: Rekawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej, dęszonej skóry bydlęcej. Posiadają przesywny, dostarczony w rozmiarze 11. Poszczególne piktogramy oznaczające rodzaj ochrony, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczenia z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normą EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 i EN 12477+A1:2005. PPE kategorii II, rozporządzenie (EU) 2016/425..

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rekawice są przeznaczone do ochrony rąk przed urazom mechanicznymi i do wykonywania w typowych pracach w spawalniczym w suchym środowisku.

Właściwości i przeznaczenie:

				
piktogram informacja	identyfikacja producenta	oznaczenie zgodności	piktogram ryzyko mechaniczne	piktogram temperatura i ogień

EN12477-A1:2005 TYP A - numarul nivel de protecție

Stoiepi ochrony precziv scieranii: 2 (1-4)

Stoiepi ochrony precziv prazeciozu: 1 (1-5)

Stoiepi ochrony precziv przekiadu: 3 (1-4)

Stoiepi ochrony precziv przekiadu: 2 (1-4)

Rezyzancja ciepla TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wydjaje sie nie pasowac do projektu / materialu rekawicy

Zdolnośc chwytnośc/zrzecnośc klasy 1

413x3x - Stopnie ochrony EN407:04
Zachowanie sie podczas palenia klasa 4 (1-4)
Opornosc na cieplo kontaktowe klasa 1 (1-4)
Opornosc na cieplo konwekcyjne klasa 3 (1-4)
Opornosc na cieplo promieniowania klasa X (1-4)
Opornosc na drobne rozpryski metalu klasa 3 (1-4)
Opornosc na duze rozpryski metalu klasa X (1-4)
EN12477-A1:2005 TYP A - Numer normy, rok wydania i typ rekawicy dla spawacza
Instrukcja konserwacji i uzywania rekawic ochronnych
Rekawice nalezy chronic przed cieplem promieniowania. Nie moga byc wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i ich parami, smarami, tuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy dzies cząstki zanieczyszczeń nalezy usunąć za pomoca szcztolki, a rekawice nalezy pozostawic w temperaturze pokojowej. Rekawic nie mozna prac ani czyszcic chemicznie.
Zdolnośc chwytnośc/zrzecnośc klasy 1

Uwaga: Rekawice nie moza byc uzywane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez rozpuszczone w mieszkaniu substancje. Wlosciwoscie ochronne dotyczą jedynie części chwytnośc rekawicy. Zawsz nalezy uzywac rekawic w odpowiednim rozmiarze, a przed kazdym ich zastosowaniem sprawdzic, w jakim sa stanie. Nigdy nie wolno uzywac podartych, przetykanych, stwardnialych lub w jakolwiek inny sposob uszkodzonych rekawic. U osob wzralyzych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku nalezy zaprzesc uzywania tych rekawic. Aktualnie nie mamy do dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rekawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rekawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą luku elektrycznego rekawice te nie zapierają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

powstałym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rekawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

Transport i magazynowanie: Rekawice nalezy przewozic w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rekawice nalezy przechowywac w suchym i chlodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem swiatla slonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rekawice moza przechowywac przez co najmniej 5 lat od daty produkcji.
2132x – Stopen zaštite prema **EN388:2016**
Opornost na abraziju 2 (1-4)
Opornost na procesanje 1 (1-5)
Opornost na cepanje 3 (1-4)
Opornost na uboj: 2 (1-4)
Opornost na rezanje TDM: x - nije bilo ispitano, metoda nije prikladna s obzirom na izgled proizvoda.

413x3x – Stopen zaštite prema EN407:2004
Opornost na dodir sa vatrom 4 (1-4)
Opornost na kontakt sa toplotom 1 (1-4)
Opornost na konvektivno toploto 3 (1-4)
Opornost na radijaciju X (1-4)
Manji komadi istopljenog liva 3 (1-4)
Veći komadi istopljenog liva X (1-4)

EN12477-A1:2005 TYP A – broj standarda, godina izdavanja i tip rukavice za zavarivanje






Uputstvo za održavanje i korišćenje zaštitnih rukavica: Zaštitne rukavice protiv radijacije, ne izlazi utjecaja organskih rastvaraca i njihovih para, ulja i masti, mineralnih ulja i vode. Posle upotrebe grube nečistoće odstranite četkom i rukavice ostavite razirane na sobnoj temperaturi. Rukavice ne mogu da se peru ni da se hemijski čiste.
Upozorenje: Rukavice ne koristiti kada postoji rizik od htajanja pokretnih delova mašina. Zaštitno svojstvo se vezuje samo za prednji deo rukavice - dlan. Koristiti uvek rukavice ispravne veličine i pre svakog korišćenja vizuelno proveriti integritet same. Nikad ne koristiti pohabane, okorele ili drugačije oštećene rukavice.

Kod osoba sa osetljivom kožom nije isključena mogućnost iritacije kože. U tom slučaju rukavice dalje ne koristiti. Trenutno ne postoji standardizovani metod za detekciju penetracije UV zračenja kroz materijal rukavice. Ipak, trenutni metod za proizvodnju zaštitnih rukavica za zavarivanje ne dozvoljava penetraciju UV zračenja. Rukavice nisu namene za rad pod električnim naponom i ne štite od volumnog luka. Ukoliko su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, smanjuje se zaštita od električne otpornosti i postoji mogućnost povećanja rizika.

Sklađenje i transport: Rukavice transportovati u originalnom pakovanju ili u plastičnim vrećama. Bitno je da se rukavice skladište u suvoj i hladnoj sredini, dalje od direktnog izvora snužve svetlosti. Pri adekvatnim uslovima, rok skladištenja je 5 god.

Sertifikat EU tipa je izdat od strane imenovanog tela br. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizėnske, Slovak Republic. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

				
piktograma informācijas	identifikācijas piktograma	CE zīmēšana	mehāniskā riska piktograma	siltuma un laika piktograma

2132x – Niveis de proteção **EN388:2016**
Nível de proteção contra abrasão: 2 (1-4)
Nível de proteção contra corte com faca: 1 (1-5)
Nível de proteção contra rasgamento: 3 (1-4)
Nível de proteção contra perfuração: 2 (1-4)
Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva
413x3x – Niveis de proteção EN407:2004
Resistência ao fogo classe 4 (1-4)
Resistência ao calor de contato classe 1 (1-4)
Resistência ao calor convectivo classe 3 (1-4)
Resistência ao calor radiante classe X (1-4)
Resistência aos pequenos salpicos de metal derretido classe X (1-4)

EN12477-A1:05 TIPO A – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: Proteja as luvas contra a exposição desnecessária ao calor radiante. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas atualmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores geralmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujeitas ou molhadas de suor a resistência a eletricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação. O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Parizėnske, República Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.






Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ,TIP A

Descriere: Mănuși din spalt de bovină cu căptușeală din bumbac, lizieră în cusături, lungimea de 35 cm. Mărima 11. Nivelul de protecție și marcatele conform normelor EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 și EN 12477+A1:2005. EIP categoria II, Reglamentul (EU) 2016/425.

Utilizare: Mănușile sunt destinate protecției mecanice a mâinilor în mediul uscat în timpul sudurii. Din motive de igienă se poate folosi în loc de căptușeală o mănușă tricot de bumbac, ce poate fi spălată.

Caracteristici și marcate:

				
---	---	---	---	---