



## LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A

**Aprašymas:** Pirštuotos karvės odos pirštinės su pamašulu suvirintojams. Dydis 11. Kiekviena para pažymėta gamintojo logotipu, numeru, pagaminimo data ir piktogramoms. Pūrinės atitinka apsauga pagal EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 12477+A1:2005. AAP asmenis apsaugos priemonė II kategorijos.

**Naudojimas:** Pirštinės sukurtos suvirinimo darbams ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje.

**Savybės ir žymėjimas:**

				
3133x – Apsaugos laipsnis EN388:2016				

Atsparumas nūdrėkimui: 3 (1-4)
Atsparumas pjūvimui: 1 (1-5)
Atsparumas plyšimui: 3 (1-4)
Atsparumas dirūmiui: 3 (1-4)
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinų konstrukcijai

mišklumas 3
413x4x – Apsaugos laipsnis EN407:04

Deguo klasė 4 (1-4)
Kontaktui su šiluma klasė 1 (1-4)
Strautinio karščio klasė 3 (1-4)
Šlūmos spinduliuavimo klasė X (1-4)
Mažų išilgydžių metalo dalių klasė 4 (1-4)
Didelių išilgydžių metalo dalių klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – standartinis numeris, išleidimo metal ir suvirinimo tipai

**Apsauginių pirštinų naudojimas ir priežiūra :** Saugokite pirštines nuo saulės spindulių. Netinkamas naudojimo darbe su organiais šiekdiliais ir jų garais, tepalais, rebitais, mineraliais ašiais/arba vandeniu. Po kiekvieno darbo, stambesnius nesvarumus nuo pirštinių skrudinti, džiūvintieji laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinų negalima skalbti arba valyti chemiū būdu.

**Dėmesio :** Pirštinės netinkamos darbu prie judrių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštinės apsaug tik vidinę plastakos pusę. Pasirinkite reikiamą pirštinų dydį ir prieš kiekvieną darbą įsitikinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada nenaudokite plyšusių, sukietėjusių ar kitaip pažeistų pirštinių. Jautriems asmenims nuo pirštinų gali atsirasti alergines odos reakcijas. Toliau atveju šių pirštinų nebemėtomėti. Šiuo metu nėra standartizuoto bandymų metodo, kuris nustatytų por pirštines praskiverbiančius UV medžiagas. Nepaisant to, gaminant apsaugines suvirinimo pirštines, naudojamos medžiagos, neleidžiančios UV skverbtiis. Taip pat, gaminti netinkama suvirinimo tipams, atitiktis tiesioginio kontakto su visais žemos įtampos atvėjais, pirštinės neapsaugo nuo elektros šoko, kurį sukeltia sugedusių įranga ar dirbant su elektros jamažė. Iki pirštines šlapios, purvinos arba įmirkusios parakuoti, elektrinė varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

**Transportavimas ir sandėliavimas:** Pirštinės turi būti transportuojamos originalioje pakuoėje arba plastikiniame maiše. saugomos gamintojo arba kitoje plastikiniėje pakuoėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiojimo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos tinkamos sąlygoje.

Sertifiktas išduotas notifikuotoje istaigoje Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakijos respublikoje. Atitiktis deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

**Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublika.

## LV AIZSARGCIMI METINĀTĀJIEM, TIPS A

**Apraksts:** Pliecu pirkti aizsargcimdi metinājiem no zarnsādas, oderēti. Izmērs: 11. Izstrādāts ir marķēts ar ražotāja numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktogramām saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 un EN 12477+A1:2005. IAL – individuālais aizsardzības līdzeklis II. kategorija.

**Lietošana:** Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem sausā darba vidē.

**Piktogrammas un marķējums:**

				
3133x – aizsardzības līmeņi EN388:2016				

Noduluma izturība: 3 (1-4)
Izturība pret iegriezumiem: 1 (1-5)
Izturība pret piemīsumiem: 3 (1-4)
Izturība pret caurduršību: 3 (1-4)
TDM samazināt pretēstību: x - nav testēts, metode nešķiet piemērota, ņemot vērā cimdā konstrukciju

Veiklība 3
413x4x – aizsardzības līmeņi EN407:04

Atrašanās līesmās klasē 4 (1-4)
Aizsardzība pret triešu karstumu klasē 1 (1-4)
Aizsardzība pret vispārēju karstumu klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret staru karstumu klasē X (1-4)
Aizsardzība pret sīkām, kausētām metāla daļiņām klasē 4 (1-4)
Aizsardzība pret lielām kausētām metāla daļiņām klasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPS A – standartis, izvešanas gads un metinātāju cimdņu tips.

**Lietošanas instrukcija:** Nepakļauj cimdus tiešai karstumā, organisko šķidrīnājumā, to vaiku, smieklīvu, tauku, minerālūļū un ūdens ietekmei. Lielākās neitrumus notīrīt ar birstiņu un ļaut cimdīem izžūt istabas temperatūrā. Cimdus nedarbīst mazgāt un tīrīt ķīmiski.

**Bridinājums:** Neizmantot cimdus gadījumā, ja pastāv mīiedarbības risks ar iekārtu kustīgām detaļām. Norādītās aizsardzības līmeņis attiecas tikai uz plaukstas daļu. Vienmēr izstrātojei pareizo izmēru un pirmās katras lietošanas pārbaudiet cimdus stāvokli. Nekad neiztojamot caurus, sukietējus vai citādā bojātus cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – sādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantot. Pirmās lietošanas standartizācijas testa metodes, lai notiektu izmantotā cimdā materiāla UV staru caurlaidību. Tomēr pašreizējās metinātāju aizsargcimdū ražošanas metodes parasti nepieļauj UV staru caurlaidību. Kā arī loka metināšanas specifika nepieļauj metinātāju aizsardzību gadjūmā, nonākot tiešā sakārē ar visām zemsprieguma daļām, cimdī nenodrošina aizsardzību pret elektrisko šoku, ko izraisaūdas bojāties iekārtas vai strādājūt vien spriegumā. Ja cimdī ir mitri, netīri vai savsūdiūds elektriskā pretēstība samazinās un risks var palielināties.

**Transportēšana un uzglābšana:** Cimdī jāatpūrināto oriģinālā iepakojumā vai plastiskā maišā. Uzglābāt vēsā, sausā vidē, nepakļaut tieši saules staru iedarbībai. Dērguma termiņš, pie nosacījuma, ka cimdī tieš uzglābāt piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

Tipa sertifikātu izsniegusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Atbilstības paziņojums publiskās šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

**Ražotājs:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

## NL LASHANDSCHOENEN, TYPE A

**Beschrijving:** Lashandschoen, vijf vingers, gemaakt van rundsleef met katoenen binnenvoering. Verkrijgbaar in maat 11 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN12477+A1:2005. PBM persoonlijk beschermingsmiddelen categorie II.

**Gebruik:** Handschoenen zijn geschikt voor lassen en bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden.

**Eigenschappen en marking:**

informatie Leverancier Europese regelgeving
3133x – beschermingsniveau EN388:2016

Slijvastheid: 3 (1-4)
Sniijveerstand: 1 (1-5)
Schuursterkte: 3 (1-4)
Perforatieveerstand: 3 (1-4)
TDM snijveerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

Precisie 3

413x4x – beschermingsniveau EN407:04

Ontvlambaarheid : klasė 4 (1-4)
Contacthitte : klasė 1 (1-4)
Geleidingshitte : klasė 3 (1-4)
Stralingshitte : klasė X (1-4)
Kleine spatien gesmolten metaal : klasė 4 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal : klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A – normering + geschikt voor lassen

190815 0120055 CALANDRIA UI v14 A3 double

**Reining en onderhoud:** Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en vatten. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

**Waarschuwing:** Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op versterving met behorende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Tegen zijn uitgevoerd op de palm van de hand. Zwaai nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een hidriritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts. Op dit moment is er geen gestandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen. Echter, de huidige methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlamvloeigassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning. Nette, bewijst de doer zwet door droogdrongen handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogten het risico.

**Transport en opslag:** Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koel, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogde gebruik.

Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

**Leverancier:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

## NO SVEISHANSKER, TYPE A

**Beskrivelse:** Femfingerede beskyttelseshansker til sveiser, laget av oksespalt. Hanskene er helforret. Størrelse 11. Hvert par er merket med produsentens logo, artikkelnummer, produktionsdato samt piktogrammer for standardene (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 12477+A1:2005. PVU personlig verneutrustning kategori II.

**Bruk:** Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser.

**Funksjoner og merking:**

				
3133x – beskyttelsesnivåer EN388:2016				

Siltestyrke: 3 (1-4)
Gjennomsnittskjæring: 1 (1-5)
Istykkerivring: 3 (1-4)
Skårerivring: 3 (1-4)
TDM kuttresistans: x - Ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskekonstruksjon

Smidghet 3
413x4x – beskyttelsesnivåer EN 407:04

Antennesensfare klasė 4 (1-4)
Kontaktvarme klasė 1 (1-4)
Isoleringsvegne klasė 3 (1-4)
Strålevarme klasė X (1-4)

Metallsprut, små klasė 4 (1-4)
Metallsprut, store klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE A – standardnummer, produktionsår og sveireshansketype

**Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker:** Beskyt hanske med strålevarme, utsett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -dampere, smørmedier, fett, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk bør grovere tilsmussing fjernes med en fin børste. Hanskene bør oppbevares løst utstrukt ved romtemperatur. Hanskene er ikke egnet til vask eller kjemisk rensing.

**Advarsle:** Hanskene bør ikke brukes der hvor det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige maskindeler. De beskyttende egenskapene relaterer kun til hanskens håndflate. Bruk aldri gjennomsittige, harde eller på annen måte skadede hansker. For brukere som er spesielt følsomme, kan det forekomme hudirritasjon – hvis dette oppstår må hanskene ikke brukes. For liden finnes ingen standardisert testmetode for måling av UV-geomtregning gjennom materialet som benyttes i hanskene. Imidlertid tillater de gjeldende metoder for produksjon av sveireshansker normalt ikke gjennomtrenging av UV l ved utførelse av lysbueveisinger er sveiseren ikke beskyttet hvis det er snakk om direkte kontakt med alle lavspendeler. Hansken gir ikke beskyttelse mot elektrisk stot forårsaket av defekt utstyr eller arbeide med elektrisk spenning. Hvis hanskene er våte, tilsmussede eller fuktige av svette vil den elektriske motstandsyktigheten være redusert og risikoen kan være økt.

**Transport og lagring:** Hanskene bør transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølige, tørre og ventilerte omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys. Hanskene er sensitive holdbarhet er ca. 5 år fra produktionsdatoen, hvis de har vært oppbevart under egnete forhold.

Type sertifikat er utstedt av det registrerte organ Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekia

## PL REKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A

**Opis:** Rękawice wyprodukowane z dobrej jakości, miękkiej, dwoinowej skóry bydlęcej. Posiadają podszewkę. Dostarczane w rozmiarze 11. Poszczególne pary posiadają oznaczenie logo dostawcy, numer typu, rok produkcji oraz piktogramy przeznaczające z punktu widzenia rodzaju ochrony zgodnie z normami (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 oraz EN 12477+A1:2005. SOI Środek Ochrony Indywidualny kategorii II.

**Wykorzystanie i przeznaczenie:** Rękawice są przeznaczone do ochrony rąk przeciw użądleniom mechanicznym i do wykonywania w typowych pracach w spawalnicztwie w suchym środowisku.

**Właściwości i przeznaczenie:**

				
3133x – Stłopnie ochrony EN388:2016				

Stłopie ochrony przeciw ścieraniu: 3 (1-4)
Stłopie ochrony przeciw zacięciu: 1 (1-5)
Stłopie ochrony przeciw rozdziciu: 3 (1-4)
Stłopie ochrony przeciw przekłuciu: 3 (1-4)
Rezystancja ciepła TDM: x - nie testowany, metoda badawcza wyjdaje się nie pasować do projektu / materiału rękawicy

Zdolność chwyty (zręczność) klasa 3
413x4x – Stłopnie ochrony EN407:04

Zachowanie się podczas palenia klasė 4 (1-4)
Odporność na ciepło kontaktowe klasė 1 (1-4)
Odporność na ciepło konwekcyjne klasė 3 (1-4)
Odporność na ciepło promieniowania klasė X (1-4)
Odporność na drobne rozpryski metalu klasė 4 (1-4)
Odporność na duże rozpryski metalu klasė X (1-4)

EN12477+A1:2005 TYP A – Numer normy, rok wydania i typ rękawicy dla spawacza

**Instrukcja konserwacji i używania rękawic ochronnych** Rękawice należą chroncy przed ciepłem promieniowania. Nie mogą być wykorzystywane do pracy z rozpuszczalnikami i organicznymi ich parami, smarami, tłuszczami, olejami mineralnymi i wodą. Po pracy duże cząstki zanieczyszczeń należy usunąć za pomocą szczytki, a rękawice należy pozostawić w temperaturze pokojowej. Rękawic nie można prać ani czyszczyć chemicznie.

**Uwaga:** Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko ugowienia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne dotyczą jedynie części chwytnę rękawicy. Zawsze należy używać rękawic w odpowiednim rozmiarze, a przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać podanych, zerzartych, stwardniałych lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone podrażnienie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania tych rękawic. Aktualnie nie mamy do dyspozycji żadnych znormalizowanych metod badawczych stwierdzających przenikanie promieniowania UV przez materiał rękawic, ale używane obecnie metody produkcji i konstrukcji rękawic ochronnych dla spawaczy przeważnie chronią przed promieniowaniem UV. Podczas spawania za pomocą luku elektrycznego rękawice te nie zapewniają ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powstającym na skutek wadliwych urządzeń lub przy pracy pod napięciem. Jeśli rękawice są mokre, brudne lub nasiąknięte potem, opór elektryczny się zmniejsza, a ryzyko porażenia prądem może się zwiększyć.

**Transport i magazynowanie:** Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika Słowacka. Deklaracja zgodności jest do dyspozycji za pośrednictwem www.cerva.com/conformity.htm.

**Produsent:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

**Importer w Polsce:** Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TIPO A

**Descrição:** As luvas são produzidas de uma combinação de qualidade e dividida. Com torso longo. São fabricadas no tamanho 11. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e pictogramas de proteção de acordo com (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 e EN12477+A1:2005. EPI equipamentos individuais de proteção categoria II.

**Uso:** As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco.

**Características e marcação:**

				
3133x – Níveis de proteção EN388:2016				

Nível de proteção contra abrasão: 3 (1-4)
Nível de proteção contra corte com faca: 1 (1-5)
Nível de proteção contra perfuração: 3 (1-4)
Nível de proteção contra rasgamento: 3 (1-4)
Resistência ao corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

Capacidade de agarramento classe 3
413x4x – Níveis de proteção EN407:2004

Resistência ao fogo klasė 4 (1-4)

Resistência ao calor de contato klasė 1 (1-4)

Resistência ao calor convectivo klasė 3 (1-4)

Resistência ao calor radiante klasė X (1-4)

Resistência aos pequenos salpicos de metal derretido klasė 4 (1-4)

Resistência aos grandes salpicos de metal derretido klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

**Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas:** Proteger as luvas contra a exposição desnecessária ao calor radiante. As luvas não podem ser expostas a solventes orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

**Aviso:** As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção só se aplicam à parte das palmas das luvas. Use sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis podem ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas atualmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores geralmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência a eletrificação é reduzida e o risco pode aumentar.

**Armazenamento:** As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada Nº. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, República Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

**Fabricante:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

## RO MĂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ,TIP A

**Descriere:** Mănuși din spalt de bovină cu căptușeală din bumbac, lizieră în cusături, lungimea de 35 cm. Mărimă 11. Nivelul de protecție și marceajle conform normelor (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 și EN 12477+A1:2005. EIP echipament individual de protecție categoria II.

**Utilizare:** Mănușile sunt destinate protecției mecanice a mâinilor în mediul uscat și fierbinte suduri. Din motive de igienă se poate folosi în loc de căptușeală o mănușă tricot de bumbac, ce poate fi spălată.

**Caracteristici și marceaj:**

3133x – Steneți zaštite EN388:2016

Steyerne uzostojivost: 3 (1-4)
Ustojivost na razrez: 3 (1-4)
Ustojivost ko prelomu: 3 (1-4)
Ustojivost ko prokalam: 3 (1-4)
Soprotivlenie rezaniju TDM: x - ne ispytanyj, metod ispytanija, kažeetsja, ne podhodit dia dizajna / materiala perчатok

Špennenie klasa 3
413x4x – Steneni zaštite EN407:04

Ustojivost ko vozroznomu toplu klasė 4 (1-4)
Ustojivost ko kontaktnomu teplu klasė 1 (1-4)
Ustojivost ko konvekcionnomu teplu klasė 3 (1-4)
Ustojivost ko radiacionomu teplu klasė X (1-4)
Ustojivost ko bolšim količestvom rasplavlenogo metala klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP A – nomer normy, god vydanija i tip perчатok dia svardkoj

**0120055 CALANDRA** - artikul - razmer god vydanija

**Instrukcija po uxodu i polzovaniju:** Izbegajte izlišnego kontakta s istočnicima toplotnog izlucenija. Ne podvrgajte dejstvu organičeskix rastvoritelj i ix isparenij, smazočnyx materialov i žirov, mineralnyx masel i vodon. Posle ispolzovanija silnoje zagreznjenie udalajte pri pomošci ščetki i polozhite v horizontalno položenije pri komnatnoj temperaturje. Ne šturajte, ne podvrgajte himičeskoj čistje.

**Prodruženie:** Perчатki ne dolžny ispolzovyvat'sja, esli est' risk poludnaja v dvigajuščex časti oborudovanija. Tolko ladnaja povexnost perчатok obladet zaščitnymi svojstvami. Vsegda ispolzujte perчатki, podhodjaše po razmjeru, pred ispolz