

# TECHNICKÝ LIST

---

## VISION blůza

### Pracovní oděv

Objednávkové číslo:	H9119 (šedo-oranžová prodloužená)
	H9122 (šedo-oranžová zkrácená)
	H9128 (černo-šedá zkrácená)
	H9103 (černo-šedá)
	H9125 (černo-šedá prodloužená)
	H9116 (tarmac zkrácená)
	H9145 (tarmac)
	H9106 (šedo-oranžová)
	H9109 (tarmac)
	H9142 (tarmac prodloužená)
	H9190 (zelená)
	H9125 (černo-šedá prodloužená)
	H9182 (tmavá modrá)



**Materiál:** kepr 60% bavlna, 40% polyester

**Gramáž:** 260 g/ m<sup>2</sup>

**Velikost:** 46 - 64

---

**Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu.**

**Popis:** kryté zapínání, kapsy na zip i suchý zip, na levém rukávu kapsička na zip, utahování v pase na druky, prošivané sedlo, skryté odvětrávání zadního dílce

---

**Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:**

**ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky**

**OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.**

**Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 12. 1. 2021.**

**Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020128167.**



---

<b>Počet kusů v kartonu:</b>	<b>10 ks</b>
<b>Hmotnost kartonu:</b>	<b>22 kg</b>
<b>Rozměr kartonu:</b>	<b>0,077 m<sup>3</sup></b>
<b>Dílčí balení:</b>	<b>1 ks</b>

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---