

TECHNICKÝ LIST

VISION blůza

Pracovní oděv

Objednávkové číslo:

H9106 (šedá)
H9122 (šedá zkrácená)
H9119 (šedá prodloužená)
H9103 (černá)
H9128 (černá zkrácená)
H9125 (černá prodloužená)
H9109 (tarmac)
H9116 (tarmac zkrácená)
H9142 (tarmac prodloužená)
H9150 (červená)
H9156 (červená zkrácená)
H9153 (červená prodloužená)
H9159 (modrá)
H9165 (modrá zkrácená)
H9162 (modrá prodloužená)
H9190 (zelená)
H9182 (tmavě modrá)
H9290 (tmavě-šedá)



Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester
Gramáž: 260 g/ m²

Velikost: S - 5XL
XXS - 7XL (H9103)
46 - 64 (zkrácená/prodloužená)

Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu.

Popis: kryté zapínání, kapsy na zip i suchý zip, na levém rukávu kapsička na zip, utahování v pase na druhy, prošivané sedlo, skryté odvětrávání zadního dílce

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 12. 1. 2021.



Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020128167.



Počet kusů v kartonu:	20 ks
Hmotnost kartonu:	22 kg
Rozměr kartonu:	0,077 m ³
Dílčí balení:	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.
