

Informace pro uživatele

CS

Výrobek: CXS PU
Vzor: 1170 002 500 XX

Materiál: 100 % polyuretan, podšívka 100 % polyester
Účel použití: Jsou určeny k ochraně té části těla, kterou překrývá před vlivem vody, mírných mechanických vlivů a nečistot. Předpokládá se jejich použití jako převlek přes běžné pracovní oblečení. PVC vytvářející nepromokavou vrstvu je termoplast, který nesnáší dlouhé vystavení teplotám vyšším než 80 °C ani delší pobyt v mrazu. Těmto podmínkám je nutné přizpůsobit praktické použití zástěr.

Velikost: M – 3XL

Skladování a údržba: Ke skladování jsou vhodné suché a čisté prostory, jejichž teplota se pohybuje mezi + 5 °C až 40 °C. Přímé sluneční světlo může nepříznivě ovlivnit životnost výrobků. Po použití udržujte tyto zástěry v čistotě. Zbytky písku, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškození.

Výrobky lze čistit ručním praním při teplotách do 30 °C s použitím běžných pracích prostředků a suší se volně zavěšeny při mírné teplotě. Výrobky se nesmí bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v bubnové sušičce.



Balení: v uzavřených, průhledných PE obalech

Likvidace: jako tuhý domovní odpad

Dovozce: Kontaktní adresa:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

Informácie pre užívateľa

SK

Výrobok: CXS PU
Vzor: 1170 002 500 XX

Materiál: 100 % polyuretán, podšívka 100 % polyester
Účel použitia: Sú určené k ochrane tela, ktorú prekryva pred vplyvom vody (dažďom), miernych mechanických vplyvov a nečistôt. Predpokladá sa ich použitie ako prevlek cez bežné pracovné oblečenie. PVC vytvárajúce nepremokavú vrstvu je termoplast, ktorý neznesá dlhé vystavenie teplotám vyšším než 80 °C ani dlhší pobyt v mraze. Týmto podmienkam je nutné prispôbiť praktické použitie záster.

Veľkosť: M – 3XL

Skladovanie a údržba: K skladovaniu sú vhodné suché a čisté priestory, ich teplota sa pohybuje medzi + 5 °C až 40 °C. Priame slnečné svetlo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť výrobku. Po použití udržujte toto oblečenie v čistote. Zvyšky písku, stavebných hmôt a pod. môžu prispievať k urychlenému mechanickému poškodeniu.

Výrobky je dobré čistiť ručným praním pri teplotách do 30 °C s použitím bežných pracích prostriedkov a suší sa voľne zavesené pri miernej teplote. Výrobky sa nesmie bieliť, žehliť, chemicky čistiť ani sušiť v bubnovej sušičke.



Balenie: v uzavretých, priehľadných PE obaloch.

Likvidácia: ako tuhý domový odpad.

Dovozca: Kontaktná adresa:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

Information for users

EN

Product: CXS PU

Model: 1170 002 500 XX

Material: 100 % Polyurethane, lining 100 % Polyester

Purpose: are designed to protect the section of the body they cover from water, moderate mechanical influences and dirt. They are meant to be used as outer garments worn over regular occupational clothing. The PVC of the waterproof layer is a thermoplastic material which cannot withstand long-term exposure to temperatures over 80 °C or longer exposure to freezing temperatures. The practical use of the aprons must conform to these conditions.

Size: M – 3XL

Storage and maintenance: Products should be stored in dry and clean spaces at temperatures between 5 °C and 40 °C. Direct sunlight can have adverse effects on the products' service life. Keep the aprons clean after use. Remnants of sand, construction materials etc. can contribute to accelerated mechanical damage.


The products can be hand-washed in water under 30 °C with the use of regular washing detergents and dried by hanging freely in moderate temperatures.

The products must not be bleached, ironed, dry-cleaned or tumble-dried.



Packaging: in sealed transparent PE covers

Disposal: as solid domestic waste.

Importer: Contact address:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic

Informacje dla użytkownika

PL

Produkt: CXS PU

Wzór: 1170 002 500 XX

Materiał: 100 % poliuretan, podszewka 100 % poliester

Użycie: Przeznaczone są do ochrony zasłanianej części ciała przed oddziaływaniem wody, lekkimi wpływami mechanicznymi oraz zanieczyszczeniem. Zakłada się ich ubieranie na zwykłych ubraniach roboczych. PVC stwarzające warstwę wodoodporną stanowi termoplast, który nie jest wytrzymały na długotrwałe narażenie na temperatury ponad 80 °C oraz mroz. Do takich warunków należy dostosować używanie fartuchów.

Rozmiar: M – 3XL

Składowanie i konserwacja: Składować w pomieszczeniach suchych i czystych, w których temperatura porusza się w granicach +5 °C do 40 °C. Bezpośrednie oddziaływanie słońca może wpływać ujemnie na żywotność produktów. Po użyciu należy utrzymywać fartuchy w stanie czystym. Resztki piasku, materiałów budowlanych itp. mogą przyspieszać powstanie lub bezpośrednio spowodować uszkodzenia mechaniczne.


Wyroby można czyścić ręcznie przy temperaturach do 30 °C przy użyciu zwykłych środków do czyszczenia i suszyć luźno zawieszane przy temperaturze umiarkowanej.

Produktów nie wolno wybielać, prasować, czyścić chemicznie lub suszyć w suszarce bębnowej.



Opakowanie: w zamkniętych, przezroczystych opakowaniach PE

Utylizacja: jak stały odpad domowy

Importer: Adres do kontaktu:  Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic