

CS

Návod k použití
(informace poskytované výrobcem)

Výrobce: **Sintex a. s., Moravská 1078, Česká Třebová 560 02, Česká Republika.**

Výrobek: **Ochranný oděv OPO (typ 6)**
Oděv tvoří souprava: blůza + kalhoty

Použitý materiál: tkanina OPO 230, 100 % polypropylen

Výrobek byl posouzen z hlediska požadavků stanovených dle Nařízení parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 jsou konkretizovány normou ČSN EN 13034+A1:2009 (id. EN 13034+A1:2009) v návaznosti na ČSN EN ISO 13688:2014 (id. EN ISO 13688:2013). Z hlediska požadavků normy EN 13034+A1:2009 byl výrobek posuzován jako předmět poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím. Ochranný oděv typu 6 byl zkoušen jako celý oděv. Posouzení bylo provedeno oznámeným subjektem č. 1021 TZÚ s. p. Brno. Jedná se o OOP: III. kategorie. Výrobek podléhá pravidelnému dozoru oznámeným subjektem TZÚ s. p. Brno.



TABULKA VELIKOSTÍ:

velikost	MUŽI		ŽENY	
	obvod hrudníku	obvod pasu	obvod hrudníku	obvod pasu
	cm			
40			76 - 80	56 - 60
42	80 - 84	64 - 68	80 - 84	60 - 64
44	84 - 88	68 - 72	84 - 88	64 - 68
46	88 - 92	72 - 76	88 - 92	68 - 72
48	92 - 96	80 - 84	92 - 96	72 - 76
50	96 - 100	84 - 88	96 - 100	76 - 80
52	100 - 104	88 - 92	100 - 104	84 - 88
54	104 - 108	96 - 100	104 - 108	88 - 92
56	108 - 112	100 - 104	108 - 112	92 - 96
58	112 - 116	104 - 108	112 - 116	96 - 100
60	116 - 120	112 - 116	116 - 120	100 - 104
62	120 - 124	116 - 120	120 - 124	104 - 108
64	124 - 128	120 - 124	124 - 128	108 - 112
VÝŠKOVÉ SKUPINY				
typ	MUŽI		ŽENY	
snížená	152 - 170		152 - 158	
základní	170 - 182		158 - 170	
prodlouž.	182 - 194		170 - 176	

OBLAST POUŽITÍ:

Ochranný dvoudílný oděv OPO (typ 6) proti chemikáliím poskytující ochranu proti kapalným chemikáliím. Oděv je určen k opakovanému použití.

VÝZNAM OZNAČENÍ:

 EN ISO 13688:2013	 EN 13034+A1:2009
Piktogram označuje, že je nutno seznámit se s pokyny výrobce.	Piktogram ve tvaru štítu vyjadřuje nebezpečí, před kterým má oděv chránit a druh nebezpečí je symbolizován obrázkem uvnitř štítu. Piktogram označuje, že se jedná o ochranný oděv, který lze použít v prostředí s chemickým nebezpečím (typ 6)

Výsledky zkoušek použitého materiálu byly klasifikovány podle požadavků na provedení dle čl. 4.1 normy EN 13034+A1 v návaznosti na články normy EN 14325.

MATERIÁL POUŽITÝ NA VÝROBU ODĚVU OPO SPLŇUJE POŽADAVKY EN 13034+A1:2009 V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚROVNÍCH:

Vlastnost	Třída	Parametr		Třída
Odolnost proti oděru	3	Odpudivost	H ₂ SO ₄ (30 %)	3
Pevnost v dalším trhání	6		NaOH (10 %)	3
			o-xylen (100 %)	N
			butan-1-ol (100 %)	N
Pevnost v tahu	6	Penetrace	H ₂ SO ₄ (30 %)	2
			NaOH (10 %)	3
Odolnost proti propíchnutí	4		o-xylen (100 %)	N
			butan-1-ol (100 %)	N
Pevnost švů	5	Dvě chemikálie splnily požadavky na odpudivost ve třídě 3. Jedna chemikálie splnila požadavek na penetraci ve třídě 2 a jedna chemikálie ve třídě 3.		

POKYNY K POUŽITÍ a UPOZORNĚNÍ:

- Pro splnění základních bezpečnostních požadavků u ochranného oděvu OPO poskytujícímu omezenou ochranu proti chemikáliím typu 6 kapalným (dále jen ochranný oděv) **používejte vždy vrchní část oděvu (bundu) se spodní částí oděvu (kalhotami), které tvoří oblek. Při používání musí být oděv vždy zapnutý (nerozhalený)!!!**
- Oděvy nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, které nejsou uvedené v tomto návodu na použití.
- Ochranný oděv musí během běžného používání (zahrnující ohýbání a pohyb) trvale pokrývat všechny materiály nemající tuto vlastnost. Blůza musí být dostatečně dlouhá, aby pokryla horní část kalhot, ohne-li se jejich uživatel v pase.
- **Špinavý oděv může vést ke snížení funkce ochranného oděvu! Funkčnost a životnost zůstává zachována při dodržování doporučené údržby!**
- Ochranný oděv nesmí být odkládán v blízkosti hořlavého nebo výbušného ovzduší nebo při zacházení s hořlavými nebo výbušnými látkami.
- **Po každém použití je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k poškození oděvu. V tomto případě je nutné výrobek vyřadit z dalšího použití!** Oděv je funkční pouze v původním provedení, tj. bez neodborných zásahů, jako je např. záplatování poškozeného oděvu.
- **Štítky našité na výrobku se nesmí odstranit.**

ÚDRŽBA VÝROBKU:

Údržba dle symbolů údržby.

Ochranný oděv OPO, je vyroben z tkaniny, která zajišťuje zachování ochranných vlastností i po opakované doporučené údržbě, uvedené na etiketě pomocí symbolů údržby.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ:

Výrobky se nesmí skladovat v prašném nebo vlhkém prostředí. Výrobky je nutné chránit před sálavým teplem topných těles. Oděvy jsou balené a expedované v PE sáčkách.

POKYNY PRO LIKVIDACI

ODĚV: mechanické zničení nebo spalování speciálním režimem.

PE OBAL: do tříděného odpadu

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce vydal na základě kladného posouzení výrobku EU prohlášení o shodě. Toto je dostupné na webových stránkách výrobce: www.sintex.cz

Datum: 14. 12. 2018