

Produkt: „IRVINE” Ocieplona kurtka 2 w 1, odpinany kaptur i rękawy. Rękawy i dolny brzeg zakończone regulowanymi mankietami. Odzież produkowana jest w rozmaitych kolorach.

Material: 100 % poliester, podszewka / wyściółka: 100 % poliester.



Odzież ta spełnia podstawowe wymagania higieny i bezpieczeństwa według **Rozporządzenia (UE) 2016/425** i dalszych podanych norm. Środek ochrony indywidualnej kategorii I.

Użycie: Spełniają wymagania ogólne EN ISO 13688:2013 i cel użycia jako ochrona użytkownika przed pyłem, zabrudzeniem oraz powierzchniowymi wpływami mechanicznymi, i ochrona przed chłodem EN 14058:2004, bez zapewnienia wyższego poziomu zabezpieczenia – środek ochrony indywidualnej o konstrukcji prostej.

Materiał kurtki wierzchniej ma specjalne wykończenie odporne na wodę chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi (np. deszczem, śniegiem), mgłą i wilgocią gruntową.

Wartość ochronna efektywnej izolacji cieplnej odzieży poddanej pomiarom to połączenie temperatury powietrza otoczenia i poziomu czynności (wytwarzanie ciepła w procesach metabolizmu).

Odpowiedni poziom izolacji całego ciała nie jest wystarczający do zapobieżenia przechłodzeniu wrażliwych części ciała (np. ręce, nogi, twarz) i z nim powiązany ryzykiem odmrożeń.

Efektywna izolacja cieplna odzieży i temperatury otoczenia w °C dla równowagi cieplnej w przypadku różnych poziomów działalności i długości narażenia:

Człowiek stojący	Lekkie czynności poruszającego się człowieka	Umiarkowane czynności poruszającego się człowieka
Maks. 8 godz. w temp. 15°C Maks. 1 godz. w temp. 5°C	Maks. 8 godz. w temp. 5°C Maks. 1 godz. w temp. -5°C	Maks. 8 godz. w temp. -8°C Maks. 1 godz. w temp. -19°C

Te wartości temperatur obowiązują tylko w przypadku równomiernego rozłożenia izolacji na ciele i z odpowiednimi rękawicami, obuwiem i nakryciem głowy i przy prędkości powietrza od 0,3 m/s do 0,5 m/s.

Wyższa prędkość wiatru pod wpływem wyższego działania chłodzącego wiatru spowoduje podwyższenie temperatury w tabeli.

Wyboru właściwej odzieży według stosownej klasy należy dokonać zgodnie ze specyficznymi potrzebami związanymi ze stanowiskiem pracy, według rodzaju ryzyka i konkretnych warunków na stosownym stanowisku pracy. Odpowiedzialność za ten wybór ponosi pracodawca. Jest on zobowiązany określić i wybrać prawidłowy typ odzieży jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania.

Ostrzeżenie dla użytkownika: W wypadku konsekwentnego przestrzegania określonego celu użycia nie powstaje ryzyko mogące zagrażać zdrowiu użytkownika (wyrobów nie wolno stosować w warunkach wymagających innego rodzaju funkcji ochronnych, np. ochrona przed wpływami ciepła, ryzykiem chemicznym, zaczepienie przez ruchome części urządzeń, itp.). Mocno zabrudzony, rozdarty lub w inny sposób uszkodzony element odzieży nie stanowi ochrony i należy go naprawić lub zamienić.

Ostrość słuchu i widzenie peryferyjne mogą być obniżone, jeżeli ubrany jest kaptur.

Po każdej procedurze czyszczenia izolacja cieplna może ulec obniżeniu.

Wielkość: Oznakowano piktogramem z kodem wielkości S – XXXXL

Rozmiary spełniają wymagane przedziały zgodnie z EN ISO 13688:2013.



Znakowanie: etykieta naszywana z oznakowaniem producenta, wielkości, składu materiału oraz znaków pielęgnacji wg EN ISO 3758:2012.

EN 14058:2004



2 Klasa odporności cieplnej R_{ct}
X Klasa oddychalności R_{et}
2 Klasa przenikalności wody WP
X Wartość izolacji I_{cler}
X Wartość izolacji I_{cle}

Stosowanie X zamiast cyfry oznacza, że odzież nie została poddana badaniu.

Magazynowanie: Przechowywać w zamkniętych suchych, dobrze wentylowanych magazynach, chronić przed promieniującym ciepłem elementów grzejnych, ulokować minimalnie 1 m od elementów grzejnych. Jeżeli odzież jest mokra, należy ją pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej i dopiero później schować. NIE MAGAZYNOWAĆ w miejscach z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Pakowanie, transport: w opakowaniach zamkniętych, przezroczystych PE.

Konserwacja: pranie ręczne lub w pralce, temp. prania maks. 30 °C, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie. Nie stosować płynu do zmiękczenia tkanin.

Podczas konserwacji należy postępować zgodnie z piktogramami i wskazówkami na etykietach ubrań.



Utylizacja: Utylizacja odzieży jest regulowana ustawami poszczególnych krajów lub przepisami lokalnymi. Utylizacja poprzez spalanie.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Wzór etykiety na ubraniach:

Nazwa produktu
Kod stare i nowe
Kategoria, znak CE – zgodność z NV
Skład materiału
Symbol pielęgnacji
Wielkość, piktogram wielkości,
2 wymiary wielkości
ostrzeżenie nakazujące zapoznanie się z instrukcją użytkownika
Oznakowanie producenta



Producent:

Adres do kontaktu: U Tesly 1825, 735 41 Petřvald, CZ.

