



## LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS A/B

Apašymas: Pirštutos karvės odos pirštinių suvirointojams, pagamintas iš minskostis grūdų iš karvės odos. Didis 10. Kiekviena pora pažymėta gamintojo logotipu, numeriu, pagamintimo data ir piktogramm, kurios atitinka apsauga pagal 89/686/EU, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN407:2004, EN 12477+A1:2005.

Naudojimas: Pirštinių suvirointojams durbams ir apsauga nuo minimalinių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje. Pirštinių rekomenduojama suvirointimo procesus, kuri reikalauja didesnės vikrumą, pavazdujį, TIG suvirointinės.

Savaybės ir žymėjimas:



2233 – Apsaugos laipsnis EN 388:2003  
Atparumas nudrėšimui: 2  
Atparumas įpjovimui: 2  
Atparumas plūsimui: 3  
Atparumas dūrimui: 3  
Mikumas: 5

42324x – Apsaugos laipsnis EN407:04

Degumo klasė: 4

Kontaktai su šiluma klasė: 3

Srautinio karciose klasė: 2

Šilumos spindulinavimo Mažu išsiplūdyti metalu daleliu klasė: 4

Didelu išsiplūdyti metalu daleliu klasė: X

EN12477+A1:05 TYP A/B - standartinius normas, išleidimo metai ir suviroimo tipai

Apsauginių pirštinių naudojimas ir priežiūra : Saugokite pirštines nuo Saulės, kairto. Netinkamos naudojimi darbu su organiziniai skiedkliai ir jų garas, tepalais, riebalais, mineraliniu aliejusu arba vandeniu. Po kiekvieno darbo, stambesnius nešvarumus nuo pirštinių nuvalykite skudriu, džiovinkite laisvai padėtas kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skabti arba valyti cheminiu būdu.

Dėmesio : Pirštinių netinkamom darbu priejudžiu mechanizmų kur yra užsakabinio ar jukino rizika. Pirštinių apsauga tik vidine plastikos puse. Pasirinkite reikiama Storėse. 10. Hvert par er merket med produsentens logo, artikellommumer, produksjonsdato samt piktogrammer for standardene 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN407:2004 og EN 12477+A1:2005.

Bruk : Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser. Hanskene er anbefalt for sveiseprocesser som krever større smidighet, for eksempel

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Prūmlyová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechi

NO SVEISEHANSKER, TYPE A/B

Beskrivelse: Femtingrete beskyttelseshansker til sveiseere, laget av okseskælt. Størrelse 10. Hvert par er merket med produsentens logo, artikellommumer, produksjonsdato samt piktogrammer for standardene 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003, EN407:2004 og EN 12477+A1:2005.

Bruk : Hanskene er designet til sveisearbeid og mekaniske farer i tørre omgivelser.

Hanskene er anbefalt for sveiseprocesser som krever større smidighet, for eksempel

Funksjoner og merking:

Izslasiet lītošanas instrukciju

razotāja identifikāciju

EC atbilstības markējums

mehāniskā riska piktogramma

karstuma riska piktogramma

Varmē un iedzīklenības ikonu

Les bruks- avnivöningsanvisning av producent

Identifikācija

CE-samsvars- merking

Mekanisk risiko- ikon

Varme og iedzīklenības ikonu

2233 – beskyttelsesnivå EN 388:2003

Slittsterke: 2

Izstyrke med tøyskinn: 2

Izstyrke med plisstym: 3

Izstyrke med caurdurānu: 3

Veikla: 5

42324x – aizsardzības līmeni EN407:04

Atrāšanas līemums: klase 4

Aizsardzība pret tiešu karstumu: klase 2

Aizsardzība pret vispārīgu karstumu: klase 3

Aizsardzība pret staru karstumu: klase 2

Aizsardzība pret sīkām kausētām metālu daļām: klase 4

Aizsardzība pret lielām kausētām metālu daļām: klase X

EN12477+A1:05 TYPE A/B - standartinius normas, produksjonsrās og sveisehansketype

Instruksjoner for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene

mot strømavarme, utslett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damper, smørmedier, fet, mineraliske oljer eller vann. Etter bruk bør oppbevare låst utstrakt i en omgivelse med relativ luftfuktighet på 80% og under 20°C.

Lietotājs : Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem ar aizsardzību pret

mehāniskiem risīkiem sākām daiba vide. Cimdi ir ieteicami metināšanas procesiem, kuriem nepieciešama lieklāka veikla, piemēram, TIG metināšana.

Piktogrammas un markējums:

Izslasiet lītošanas instrukciju

razotāja identifikāciju

EC atbilstības markējums

mehāniskā riska piktogramma

karstuma riska piktogramma

Varmē un iedzīklenības ikonu

201020071 CINERA - artikuls

2 izmērs

ražošanas datums

5

EN12477+A1:05 TIPS A/B - standarts, ieviešanas gads un metināšanu cīmuds.

Lietošanas instrukcija: Nepaklāt cīmuds tiešai karstuma, organisko skārītāju, to tauku, smērītu, tauku, mineralēju un ūdens ieteikumi. Lieļākos netrūtum notiņi ar birstīti un lauji cīmīdum izīstātibas temperatūrā. Cīmuds nedrīkt mazgāt un tirīt kīmiski.

Brīdinājums: Neizmantot cīmuds gadījumā, ja pastāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgumā daļām. Norādītās aizsardzības līmeni attiecas tikai uz plaukstas daļu. Viennēr izmantojot pareizo izmēru un pirms kārtas lietošanas pārbaudīt cīmuds stāvokli. Nekāds neizmantojot caurus, cīmītus, vai citi bojātus cīmuds. Alerģiskām ciķveidām ieešamās daļas kārtīnās – Sāda gadījumā turpināt cīmīdumā neizmantojot. Pašlaik netiek izmantojot standartizētās testa metodēs, kā noteikti izmantojot cīmudu materiālu. Tātad cīmīdumā.

Atzīmējums: Cīmīdumā tieši karstuma, organisko skārītāju, to tauku, smērītu, tauku, mineralēju un ūdens ieteikumi. Lieļākos netrūtum notiņi ar birstīti un lauji cīmīdum izīstātibas temperatūrā. Cīmīdumā nedrīkt mazgāt un tirīt kīmiski.

Transportēšana un uzglabāšana: Cīmīdumā jātransportē oriģinālājā iepakojumā vai plastikāmaisā, nevis nosacīmā. Rāzītās līdzības, kā arī ietekmei uz vāku.

EK tipa sertifikāts izsniegusi pilnvarotā iestāde Nr. 0162, LEITAT Technological Center Acondicionamiento Tarrasense, C/ de la Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona), Spanja. Atbilstības paziņojums pēc 21.04.2019, publiskots šādā adresei: www.cerva.com.

Rāzītājs: CERVA GROUP a.s., Prūmlyová 483, 252 61 Jeneč, Čehu Republika

PL REKAWICE DLA SPAWACZY, TYP A/B

Oznaczenie informacyjne

identyfikacja producenta

CE oznaczenie zgodności

piktogram ryzyko mechaniczne i ogień

2233 – Stopnie ochrony EN 388:2003

Stopień ochrony przed ciśnieniem: 2 01020071 CINERA - typ rekawicy

Stopień ochrony przed cięciem: 2 rozmiar

Stopień ochrony przed rozdrabniwaniem: 3 data produkcji

Stopień ochrony przed przekształcaniem: 3 klasa 5

42324x – Stopnie ochrony EN407:04

Zachowanie sie podczas palenia: klase 4

Odporność na cięcie kontaktowe: klase 2

Odporność na cięcie konwekcyjne: klase 3

Odporność na cięcie promieniowania: klase 2

Odporność na drobną rozpryski metalu: klase 4

Odporność na duże rozpryski metalu: klase X

EN12477+A1:2005 TIP A/B ar numuru normei din anul, tipul manusi de sudura

Mod de utilizare si intretinere: Manusi de protecție impotriva caldurii radiante.

Manusile nu protejeaza solvenți organici și a vaporilor acestora, lubrifianti, grăsimi, uleiuri minerale și a apăi. După utilizare indeparta murdaria cu o perie fină și uscată-te la temperatura camerei. Nu pot fi spălate la maxima temperatură.

Transport si lagring: Hanskene bar transporteres i den originale forpakningen eller i plastpose. Oppbevares best i kjølge, tørre og ventilerede omgivelser. Unngå lagring i direkte sollys.

Utilizare: Manusile sunt destinate protecției mecanice a mainilor in mediul uscat in timpul sudurii. Din motive de igienă se poate folosi in loc de capsula de manusa truc de bambus. Hanskene estimeaza puterea termica a sudurii. Manusile sunt recomandate pentru procedura de sudura TIG.

Caracteristic si marcare:

ičiti informacije

identificare

produsator

CE marcas conformitate

pictograma protecție mecanica

pictograma protecție termica

2233 – stopnie zaštitne EN 388:2003

Resistenta la abrasion: 2 01020071 CINERA - artikul

Protectori de la răspândire: 2 marime manusi

Resistenta la rupere: 3 data fabricatiei

Resistenta la perforare: 3

Clasa de deexteritate: 5

42324x – stopnie zaštitne EN407:04

Comportamentul la ardere: klase 4

Resistenta la caldura de contact: klase 2

Resistenta la caldura de convecție: klase 3

Resistenta la caldura radianta: klase 2

Resistenta la picaturi mici de metal topit: klase 4

Resistenta la cantitate mare de metal topit: klase X

EN12477+A1:2005 TIP A/B – standartinius normas, produksjonsrās og sveisehansketype

Instrukcijon for vedlikehold og bruk av beskyttelseshansker: Beskyt hanskene

mot strømavarme, utslett ikke hanskene for organiske løsemidler og eller -damper, smørmedier, fet, mineraliske oljer eller vann. For hanskene bør oppbevare låst utstrakt i en omgivelse med relativ luftfuktighet på 80% og under 20°C.

Lietotājs : Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem ar aizsardzību pret

mehāniskiem risīkiem sākām daiba vide. Cimdi ir ieteicami metināšanas procesiem, kuriem nepieciešama lieklāka veikla, piemēram, TIG metināšana.

Piktogrammas un markējums:

Izslasiet lītošanas instrukciju

razotāja identifikāciju

EC atbilstības markējums

mehāniskā riska piktogramma

karstuma riska piktogramma

Varmē un iedzīklenības ikonu

201020071 CINERA - artikuls